



IMAGE NOT AVAILABLE



LM98714BCMTX/NOPB

fabbricante	Numero di parte:	LM98714BCMTX/NOPB
Produttore / Marca		N/A
Parte della descrizione:		IC AFE 3CH 16BIT 45MSPS 48-TSSOP
Schede tecniche:		
Stato Lead senza piombo / RoHS:		  Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:		Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.
Nave da:		Hong Kong
Modo di spedizione:		DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LM98714BCMTX/NOPB 100% nuovi pezzi originali 3500 disponibili, trova prezzi LM98714BCMTX/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM98714BCMTX/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM98714BCMTX/NOPB: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LM98714BCMTX/NOPB

Numero di parte	LM98714BCMTX/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione - Digital	3 V ~ 3.6 V	Tensione - alimentazione analogica	3 V ~ 3.6 V
Contenitore dispositivo fornitore	48-TSSOP	Serie	-
Potenza (W)	610mW	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore / involucro	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)	Altri nomi	296-43729-1
Numero di canali	3	Numero di bit	16
Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)	Descrizione dettagliata	3 Channel AFE 16 Bit 610mW 48-TSSOP
Quantità di magazzino	3500 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Acquisizione dati-front end analogico (AFE)
Descrizione	IC AFE 3CH 16BIT 45MSPS 48-TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LM98714BCMTX/NOPB

LM98714BCMTX/NOPB	LM98714BCMTX/NOPB parte	LM98714BCMTX/NOPB Prezzo	Distributore LM98714BCMTX/NOPB
LM98714BCMTX/NOPB tecnico	Stock LM98714BCMTX/NOPB	Inventario LM98714BCMTX/NOPB	LM98714BCMTX/NOPB Fornitore
Ordine online LM98714BCMTX/NOPB	LM98714BCMTX/NOPB Richiesta	Immagine LM98714BCMTX/NOPB	Immagine LM98714BCMTX/NOPB
LM98714BCMTX/NOPB pdf	Scheda tecnica LM98714BCMTX/NOPB	Scheda tecnica LM98714BCMTX/NOPB	LM98714BCMTX/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM98714BCMTX/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98519VHB Descrizione: LM98519VHB NSC TQFP80 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2817 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98714BCMT Descrizione: LM98714BCMT NS TSSOP48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2628 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98714CCMTX Descrizione: IC AFE 3CH 16BIT 45MSPS 48-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98516CCMT Descrizione: IC AFE 2CHAN 10BIT 60MSPS Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98555CCMHX Descrizione: IC CCD DRIVER 64-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2819 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98725CCMTX/NOPB Descrizione: IC TIMING GENERATOR/SSCG 56TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM99C1MMX Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28900 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98725CCMT Descrizione: LM98725CCMT NS TSSOP56 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98722CCMT Descrizione: IC AFE 16BIT 3CH 45MSPS 56TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2608 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98714BCMT/LM98714CCMT Descrizione: LM98714BCMT/LM98714CCMT NS TSSOP48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2743 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98513CCMTX Descrizione: IC DIGITAL COPIER 10BIT 56TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2869 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98725CCMTX Descrizione: LM98725CCMTX NS TSSOP56 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2722 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98620VHB Descrizione: LM98620VHB NSC QFP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2747 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98555CCMHX/NOPB Descrizione: IC CCD DRIVER 64-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2769 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98513CCMT Descrizione: LM98513CCMT NSC TSSOP-56 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98555CCMH Descrizione: IC CCD DRIVER 64-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2802 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98515CCMT Descrizione: IC DIGITAL COPIER 10BIT 56TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2785 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98714BCMTX Descrizione: LM98714BCMTX NS TSSOP48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2635 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM99-1C1MMX/NOPB Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98722CCMTX/NOPB Descrizione: IC AFE 16BIT 3CH 45MSPS 56TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2723 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98714CCMTX/NOPB Descrizione: IC AFE 3CH 16BIT 45MSPS 48-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2779 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM99-1C1MM Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2873 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98516CCMTX/NOPB Descrizione: IC AFE 2CHAN 10BIT 60MSPS Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2746 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM99C1MMX/NOPB Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9700 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98714CCMT Descrizione: IC AFE 3CH 16BIT 45MSPS 48-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19500 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98704CCMT Descrizione: LM98704CCMT NS TSSOP48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2688 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM99-1C1MMX Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM99C1MM Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18500 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98513CCMTX/NOPB Descrizione: IC DIGITAL COPIER 10BIT 56TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>LM98714 Descrizione: LM98714 NS SSOP48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili. <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div></div>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong