

**HCPL-3180**

fabricante Numero di parte:	HCPL-3180
Produttore / Marca	Avago Technologies (Broadcom Limited)
Parte della descrizione:	OPTOISO 3.75KV 1CH GATE DVR 8DIP
Schede tecniche:	HCPL-3180.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

HCPL-3180 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo HCPL-3180, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HCPL-3180 Avago Technologies (Broadcom Limited) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HCPL-3180: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)





























## Le specifiche di HCPL-3180

Numero di parte	HCPL-3180	Produttore / Marca	Avago Technologies (Broadcom Limited)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-DIP (0.300", 7.62mm)	imballaggio	Tube
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	8-DIP
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C	Descrizione dettagliata	2.5A Gate Driver Optical Coupling 3750Vrms 1 Channel 8-DIP
Tecnologia	Optical Coupling	Approvazioni	CSA, UR
Numero di canali	1	Tensione di alimentazione -	10 V ~ 20 V
Tensione - Isolamento	3750Vrms	Corrente - Uscita di picco	2.5A
Corrente - uscita alta, bassa	2A, 2A	Tempo di salita / scadenza (Typ)	25ns, 25ns
Immunità transitoria in modalità comune (Min)	10kV/µs	Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max)	200ns, 200ns
Distorsione Larghezza Pulse (Max)	65ns	Tensione - Forward (Vf) (Typ)	1.5V
Corrente - DC Forward (If) (Max)	25mA	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Isolatori &gt; Isolatori-Gate driver</a>	Descrizione	OPTOISO 3.75KV 1CH GATE DVR 8DIP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

## Parole chiave realizzate con HCPL-3180

<a href="#">Avago Technologies (Broadcom Limited) HCPL-3180</a>	<a href="#">Parte HCPL-3180</a>	<a href="#">Prezzo HCPL-3180</a>	<a href="#">Distributore HCPL-3180</a>
<a href="#">HCPL-3180 tecnico</a>	<a href="#">Azione HCPL-3180</a>	<a href="#">Inventario HCPL-3180</a>	<a href="#">Fornitore HCPL-3180</a>
<a href="#">Ordine online HCPL-3180</a>	<a href="#">Richiesta HCPL-3180</a>	<a href="#">Immagine HCPL-3180</a>	<a href="#">Immagine HCPL-3180</a>
<a href="#">HCPL-3180 pdf</a>	<a href="#">Datasheet HCPL-3180</a>	<a href="#">Scheda tecnica HCPL-3180</a>	<a href="#">Scheda tecnica HCPL-3180 pdf</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica HCPL-3180</a>	<a href="#">Produttore Avago Technologies (Broadcom Limited)</a>	<a href="#">Avago Technologies (Broadcom Limited) HCPL-3180</a>	<a href="#">Avago Technologies Limited HCPL-3180</a>
<a href="#">Avago Technologies US Inc. HCPL-3180</a>	<a href="#">Avago Technologies HCPL-3180</a>	<a href="#">Avago Technologies (Broadcom Limited) HCPL-3180</a>	<a href="#">Broadcom Limited HCPL-3180</a>

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>HCPL-315J</b>                  Descrizione: OPTOISO 5KV 2CH GATE DRIVER 16SO                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3150#500</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV GATE DRVR 8DIP GW                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3700</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 8-DIP                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 31500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HCPL-3180-500E</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV GATE DRVR 8DIP GW                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-314J</b>                  Descrizione: OPTOISO 5KV 2CH GATE DRIVER 16SO                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-333</b>                  Descrizione: HCPL-333 AVAGO SOP16                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HCPL-322J-500E</b>                  Descrizione: HCPL-322J-500E AVAGO SOP12                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>HCPL-354-060</b>                  Descrizione: HCPL-354-060 AGILENT SOP-4                  Produttori: AGILENT                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3140-560N</b>                  Descrizione: HCPL-3140-560N AVAGO SOP                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HCPL-316J-500E</b>                  Descrizione: OPTOISO 5KV 2CH GATE DRIVER 16SO                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3700SD</b>                  Descrizione: HCPL-3700SD FAIRCHILD SOP                  Produttori: Fairchild/ON Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-332J</b>                  Descrizione: HCPL-332J AVAGO SOP-16                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HCPL-332J-500E</b>                  Descrizione: HCPL-332J-500E AVAGO SOP16                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3760</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 8-DIP                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3150#300</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV GATE DRVR 8DIP GW                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HCPL-3180-000E</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV 1CH GATE DVR 8DIP                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-330J</b>                  Descrizione: HCPL-330J AVAGO SOP-16                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 49000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>HCPL-3150V500</b>                  Descrizione: HCPL-3150V500 HP SOP                  Produttori: HP                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HCPL-354-000E</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV TRANS 4MINIFLAT                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3180-500NE</b>                  Descrizione: HCPL-3180-500NE AVAGO SOP-8                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3140-560E</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV GATE DRVR 8DIP GW                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HCPL-314J#500</b>                  Descrizione: OPTOISO 5KV 2CH GATE DRIVER 16SO                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-316J</b>                  Descrizione: OPTOISO 5KV 2CH GATE DRIVER 16SO                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3150</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV 1CH GATE DVR 8DIP                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HCPL-34JT</b>                  Descrizione: HCPL-34JT AVAGO SOP16                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3150-500E</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV GATE DRVR 8DIP GW                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-330</b>                  Descrizione: HCPL-330 AVAGO SOP16                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HCPL-314J-500E</b>                  Descrizione: OPTOISO 5KV 2CH GATE DRIVER 16SO                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3140-500E</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV GATE DRVR 8DIP GW                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HCPL-3150-300E</b>                  Descrizione: OPTOISO 3.75KV GATE DRVR 8DIP GW                  Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong