




AP4

fabricante Numero di parte:	AP4
Produttore / Marca	Knowles Voltronics
Parte della descrizione:	CAP TRIMMER 1000V HZT TH
Schede tecniche:	AP4.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

AP4 100% nuovi pezzi originali 2500 in magazzino, trova il prezzo AP4, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AP4 Knowles Voltronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AP4: Info@IC-Components.com































Le specifiche di AP4

Numero di parte	AP4	Produttore / Marca	Knowles Voltronics
Serie	-	Tipo montaggio	-
temperatura di esercizio	-	Descrizione dettagliata	Trimmer Capacitor
Dimensioni / Dimension	-	Altezza - In sede (max)	-
Caratteristiche	-	materiale dielettrico	-
Intervallo di capacità	-	Tipo di regolazione	-
Q alla frequenza	-	Quantità di magazzino	2500 pcs Stock
Categoria	Condensatori > Trimmers, condensatori variabili	Descrizione	CAP TRIMMER 1000V HZT TH
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con AP4

Knowles Voltronics AP4	Parte AP4	Prezzo AP4	Distributore AP4
AP4 tecnico	Azione AP4	Inventario AP4	Fornitore AP4
Ordine online AP4	Richiesta AP4	Immagine AP4	Immagine AP4
AP4 pdf	Datasheet AP4	Scheda tecnica AP4	Scheda tecnica AP4 pdf
Scarica la scheda tecnica AP4	Produttore Knowles Voltronics	Knowles Voltronics AP4	Voltronics (Knowles) AP4

Potresti essere anche interessato:

 <p>AP4 Descrizione: CONFIG SW BODY NON-ILLUM Produttori: Altech Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP40-R-A2 Descrizione: AP40-R-A2 NVIDIA BGA Produttori: NVIDIA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4024GEMT Descrizione: AP4024GEMT AP/ DFN-85x6 Produttori: AP/ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4024EH-HF Descrizione: AP4024EH-HF TO-252 1503 Produttori: TO-252 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 34000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4002I Descrizione: AP4002I APEC TO-220F Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4054 Descrizione: AP4054 AP SOT23-5 Produttori: AP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4034GMT-HF Descrizione: AP4034GMT-HF SOP 12 Produttori: SOP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4034AGM-HF Descrizione: AP4034AGM-HF APEC SOP-8 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4002H Descrizione: AP4002H APEC TO-252 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4034GM Descrizione: AP4034GM SOP-8 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4036AGYT Descrizione: AP4036AGYT DFN33 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4002H-HF Descrizione: AP4002H-HF APEC TO-252 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4028EH-HF Descrizione: AP4028EH-HF APEC TO-252 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4002H-D Descrizione: AP4002H-D AP/ SOT-252 Produttori: AP/ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4028EM Descrizione: AP4028EM APEC SOP8 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4024EH Descrizione: AP4024EH APEC TO-252 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4002J Descrizione: AP4002J APEC TO-251 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP409 Descrizione: AP409 RFHIC SOT89 Produttori: RFHIC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4024GEM Descrizione: AP4024GEM APEC DFN5x6 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p></p> <p>AP4002I-HF 2SK3767 Descrizione: AP4002I-HF 2SK3767 TOSHIBA TO-220F Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4028GEMT Descrizione: AP4028GEMT APEC DFN56 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4002J-HF Descrizione: AP4002J-HF APCE TO252 Produttori: APCE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4002I-HF Descrizione: AP4002I-HF VB TO-220CFM Produttori: VB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4085W Descrizione: AP4085W APEC TO-3P Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4034GM-HF Descrizione: AP4034GM-HF APEC SOP-8 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4034GH Descrizione: AP4034GH APCE TO-252 Produttori: APCE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4002P Descrizione: AP4002P APEC TO-220 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4028GEMT-HF Descrizione: AP4028GEMT-HF SOP 12 Produttori: SOP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4002S Descrizione: AP4002S A TO-263(S) Produttori: A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AP4028EH Descrizione: AP4028EH APEC TO-252 Produttori: APEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong