

BOURNS®



IC Components Limited

TISP4030L1AJR-S

fabricante Numero di parte:	TISP4030L1AJR-S
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 30V
Schede tecniche:	TISP4030L1AJR-S.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 390000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

TISP4030L1AJR-S 100% nuovi pezzi originali 390000 in magazzino, trova il prezzo TISP4030L1AJR-S, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TISP4030L1AJR-S Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TISP4030L1AJR-S: Info@IC-Components.com

Le specifiche di TISP4030L1AJR-S

Numero di parte	TISP4030L1AJR-S	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucri	DO-214AC, SMA	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Capacità	29pF
Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000µs)	30A	Tensione - Innesco	30V
Tensione - Stato off	15V	Corrente - Pulsante di picco (8 / 20µs)	120A
Corrente - Mantenimento (Ih)	50mA	Numero di elementi	1
Altri nomi	TISP4030L1AJR-SDKR	Quantità di magazzino	390000 pcs Stock
Categoria	Protezione del circuito > Televisori-tristori	Descrizione	PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 30V
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con TISP4030L1AJR-S

Bourns, Inc. TISP4030L1AJR-S	Parte TISP4030L1AJR-S	Prezzo TISP4030L1AJR-S	Distributore TISP4030L1AJR-S
TISP4030L1AJR-S tecnico	Azione TISP4030L1AJR-S	Inventario TISP4030L1AJR-S	Fornitore TISP4030L1AJR-S
Ordine online TISP4030L1AJR-S	Richiesta TISP4030L1AJR-S	Immagine TISP4030L1AJR-S	Immagine TISP4030L1AJR-S
TISP4030L1AJR-S pdf	Datasheet TISP4030L1AJR-S	Scheda tecnica TISP4030L1AJR-S	Scheda tecnica TISP4030L1AJR-S pdf
Scarica la scheda tecnica TISP4030L1AJR-S	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. TISP4030L1AJR-S	Bourns Inc. TISP4030L1AJR-S
J.W. Miller / Bourns TISP4030L1AJR-S			

Potresti essere anche interessato:

<p>TISP4070M3BJR-S Descrizione: THYRISTOR 58V 220A DO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4030L1BJ-S Descrizione: TISP4030L1BJ-S BOURNS DO-214AAS Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3380F3 Descrizione: TISP3380F3 BBOURNS SOP8 Produttori: BBOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP3180F3DR Descrizione: SURGE SUPP 145V BIDIR 8-SOIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3260F3SL Descrizione: SURGE SUPP 200V BIDIR 3-SL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3180F3 Descrizione: TISP3180F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4070L3AJR-S Descrizione: SINGLE BIDIRECTIONAL PROTECTOR Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3240F3 Descrizione: TISP3240F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3180T3BJR Descrizione: TISP3180T3BJR BOURNS DO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4070H3BJR-S Descrizione: SURGE SUPP 58V BIDIR DO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4040L1BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 40V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3219T3BJR-S Descrizione: TISP3219T3BJR-S BOURNS SMB-3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4070J3BJR-S Descrizione: THYRISTOR 58V 800A DO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4040H1BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 40V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3180F3DR-S Descrizione: PROTECTOR DUAL SYMMETRICAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4070M3AJR-S Descrizione: SINGLE BIDIRECTIONAL PROTECTOR Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4015H1BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 15V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4070J3BJR-STR-N Descrizione: TISP4070J3BJR-STR-N BOURNS SMB Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP3290L Descrizione: TISP3290L POWER TO-126 Produttori: POWER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 81900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4072F3 Descrizione: TISP4072F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4030L1B Descrizione: TISP4030L1B BOURNS SMB Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4072F3DR Descrizione: TISP4072F3DR BOURNS SOP-8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3604-3 Descrizione: TISP3604-3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3219T3BJR Descrizione: TISP3219T3BJR BOURNS SMB Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4040L1AJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4015L1AJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 15V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 78500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4070H3BJR Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4070J1B Descrizione: TISP4070J1B TI DO-214B Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4015L1BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 15V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP3240F3SL Descrizione: SURGE SUPP 180V BIDIR 3-SL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong