

MPC9448FA

fabricante Numero di parte:	MPC9448FA
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP
Schede tecniche:	MPC9448FA.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

MPC9448FA 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo MPC9448FA, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPC9448FA NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPC9448FA: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MPC9448FA

Numero di parte	MPC9448FA	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Numero di parte base	MPC9448	Contenitore / involucro	32-LQFP
imballaggio	Tray	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	32-LQFP (7x7)	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:12 350MHz 32-LQFP	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Frequenza - Max	350MHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.465 V	Produzione	LVCMS
Ingresso	LVCMS, LVPECL	Rapporto - Ingresso: Uscita	2:12
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/No	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver	Descrizione	IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con MPC9448FA

NXP Semiconductors / Freescale MPC9448FA	Parte MPC9448FA	Prezzo MPC9448FA	Distributore MPC9448FA
MPC9448FA tecnico	Azione MPC9448FA	Inventario MPC9448FA	Fornitore MPC9448FA
Ordine online MPC9448FA	Richiesta MPC9448FA	Immagine MPC9448FA	Immagine MPC9448FA
MPC9448FA pdf	Datasheet MPC9448FA	Scheda tecnica MPC9448FA	Scheda tecnica MPC9448FA pdf
Scarica la scheda tecnica MPC9448FA	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MPC9448FA	NXP Semiconductors MPC9448FA
Freescale MPC9448FA	Freescale Semiconductor - NXP MPC9448FA	NXP USA Inc. MPC9448FA	

Potresti essere anche interessato:

 MPC9456FAR2 Descrizione: MPC9456FAR2 FREE QFP Produttori: FREE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9446FAR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9446FAR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MPC948FAR2 Descrizione: MPC948FAR2 MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9446 Descrizione: MPC9446 FREESCALE TQFP32 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9448ACR2 QFP32 Descrizione: MPC9448ACR2 QFP32 IDT QFP32 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MPC9449FA Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC948LFA Descrizione: MPC948LFA MOT QFPX Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9448FA Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MPC9448ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9449AE Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MPC942PFA Descrizione: IC CLOCK DISTRIB LV 1:18 32-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9449AE Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MPC948 Descrizione: MPC948 MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC946FA Descrizione: MPC946FA MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MPC9449AER2 Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9456ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC947 Descrizione: MPC947 MOTOROL TQFP32 Produttori: MOTOROL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MPC9456 Descrizione: MPC9456 MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9446ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC947FAR2 Descrizione: MPC947FAR2 MOTOROLA QFP32 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MPC9448 Descrizione: MPC9448 IDT QFP32 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC946FAR2 Descrizione: MPC946FAR2 MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MPC9443FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:16 350MHZ 48LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong