



CP0603A1880ENTR

fabricante Numero di parte:	CP0603A1880ENTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603
Schede tecniche:	CP0603A1880ENTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

CP0603A1880ENTR 100% nuovi pezzi originali 1800 in magazzino, trova il prezzo CP0603A1880ENTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0603A1880ENTR AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CP0603A1880ENTR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CP0603A1880ENTR

Numero di parte	CP0603A1880ENTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0603	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 18.8dB 3W 0603 (1608 Metric)
Frequenza	1.85GHz ~ 1.91GHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	0.3dB	Return Loss	26dB
applicazioni	PCS	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	18.8dB	Isolamento	-36dB
Quantità di magazzino	1800 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con CP0603A1880ENTR

AVX Corporation CP0603A1880ENTR	Parte CP0603A1880ENTR	Prezzo CP0603A1880ENTR	Distributore CP0603A1880ENTR
CP0603A1880ENTR tecnico	Azione CP0603A1880ENTR	Inventario CP0603A1880ENTR	Fornitore CP0603A1880ENTR
Ordine online CP0603A1880ENTR	Richiesta CP0603A1880ENTR	Immagine CP0603A1880ENTR	Immagine CP0603A1880ENTR
CP0603A1880ENTR pdf	Datasheet CP0603A1880ENTR	Scheda tecnica CP0603A1880ENTR	Scheda tecnica CP0603A1880ENTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0603A1880ENTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0603A1880ENTR	AVX Corporation [MIL] CP0603A1880ENTR

Potresti essere anche interessato:

 <p>CP0603A1960ENTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880DNTR Descrizione: CP0603A1880DNTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1800LNTR Descrizione: CP0603A1800LNTR AVX 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A0897HNTR Descrizione: CP0603A0897HNTR AVX 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1960BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1900MNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1441DWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1960BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1950GNTR Descrizione: CP0603A1950GNTR AVX QFN Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880FNTR Descrizione: CP0603A1880FNTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836HNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A5385FNTR Descrizione: CP0603A5385FNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A2070AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836MNTR Descrizione: CP0603A0836MNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A2350FNTR Descrizione: CP0603A2350FNTR AVX 3k reel Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A2550FNTR Descrizione: CP0603A2550FNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1960GNTR Descrizione: CP0603A1960GNTR AVX SMD0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1747MNTR Descrizione: CP0603A1747MNTR AVX 0603L Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1960BNTR-SAM Descrizione: CP0603A1960BNTR-SAM AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A0881CNTR Descrizione: CP0603A0881CNTR AVX original Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1900ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880LNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1880MNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0991DWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 991MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836CLTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A0836CWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0942BNTR Descrizione: CP0603A0942BNTR AVX 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836LNTR Descrizione: CP0603A0836LNTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong