




332A

fabricante Numero di parte:	332A
Produttore / Marca	Conxall / Switchcraft
Parte della descrizione:	ADAPT 1/4" JACK TO MC1M MIC CONN
Schede tecniche:	332A.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

332A 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo 332A, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 332A Conxall / Switchcraft con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 332A: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 332A

Numero di parte	332A	Produttore / Marca	Conxall / Switchcraft
Serie	-	imballaggio	-
Tipo montaggio	Free Hanging (In-Line)	Descrizione dettagliata	Adapter Connector Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") To MC1F Microphone Connector Free Hanging (In-Line)
Caratteristiche	-	include	-
Schermatura	Shielded	Genere	-
Numero di posizioni / contatti	2 Conductors	Convertire da (estremità adattatore)	Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4")
Convertire a (estremità adattatore)	MC1F Microphone Connector	Tipo conversione	Between Series
Caratteristica di fissaggio	-	Materiale corpo	-
Finitura del corpo	-	Colore dell'isolamento	-
Diametro effettivo	-	Materiale contatto - Placcatura	-
Colore involucri	-	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Connettori, interconnessioni > Barilotto-adattatori audio	Descrizione	ADAPT 1/4" JACK TO MC1M MIC CONN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con 332A

Conxall / Switchcraft 332A	Parte 332A	Prezzo 332A	Distributore 332A
332A tecnico	Azione 332A	Inventario 332A	Fornitore 332A
Ordine online 332A	Richiesta 332A	Immagine 332A	Immagine 332A
332A pdf	Datasheet 332A	Scheda tecnica 332A	Scheda tecnica 332A pdf
Scarica la scheda tecnica 332A	Produttore Conxall / Switchcraft	Conxall / Switchcraft 332A	Switchcraft Inc. 332A
Switchcraft / Conxall 332A			

Potresti essere anche interessato:

 <p>3328 Descrizione: COVER ALUM BOX F,G,H DIE CAST Produttori: Pomona Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>33272 Descrizione: 33272 ON SOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3329H-1-104LF Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3329W-001-502 Descrizione: 3329W-001-502 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3329P-1-104LF Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3324G-1-503E Descrizione: 3324G-1-503E BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>33260V3 Descrizione: 33260V3 ON DIP-8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3323W001205 Descrizione: 3323W001205 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>33262 Descrizione: 33262 ON SOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3323W-1-503LF Descrizione: 3323W-1-503LF BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3324J-1-104E Descrizione: 3324J-1-104E BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3323W001204 Descrizione: 3323W001204 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3324J-001-104E Descrizione: 3324J-001-104E BOURNS 5X5 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3324J-1-201E Descrizione: 3324J-1-201E BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3323W001201 Descrizione: 3323W001201 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3329P-1-103 Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3323P-253 Descrizione: 3323P-253 HONGXING 3323P Produttori: HONGXING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3323W001104 Descrizione: 3323W001104 BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3329P-DK9-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3328 Descrizione: PT100 RTD TEMPERATURE SENSOR AMP Produttori: Adafruit Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3323W001500 Descrizione: 3323W001500 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3324W-B501E Descrizione: 3324W-B501E xx XX Produttori: xx Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3329X Descrizione: 3329X WHITESTON QFN Produttori: WHITESTON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>33221B-3B18A Descrizione: 33221B-3B18A ELAN QFN Produttori: ELAN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3324J-1-103E Descrizione: 3324J-1-103E xx XX Produttori: xx Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3323P-1-104 Descrizione: 3323P-1-104 BONENS DIP Produttori: BONENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3323W001105 Descrizione: 3323W001105 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>332G Descrizione: 332G SN SOP8 Produttori: SN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3324J-001-105E Descrizione: 3324J-001-105E BOURNS 55 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3329H-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong