
8SLVP1204ANLGI/W

fabbricante Numero di parte:

8SLVP1204ANLGI/W

Produttore / Marca

INTEGRATE

Parte della descrizione:

Schede tecniche:

Stato Lead senza piombo / RoHS:



Condizione di scorta:

Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS

RICIEDI UN PREVENTIVO

8SLVP1204ANLGI/W 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo 8SLVP1204ANLGI/W, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 8SLVP1204ANLGI/W IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 8SLVP1204ANLGI/W: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 8SLVP1204ANLGI/W

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Numero di parte | 8SLVP1204ANLGI/W | Produttore / Marca | INTEGRATE |
| Tensione di alimentazione - | 2.375 V ~ 3.63 V | Digitare | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-VFQFN (3x3) | Serie | - |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 2:4 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucri | 16-VFQFN Exposed Pad | Produzione | LVPECL |
| Altri nomi | IDT8SLVP1204ANLGI/W IDT8SLVP1204ANLGI/W-ND | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 3 (168 Hours) | Ingresso | CML, LVDS, LVPECL |
| Frequenza - Max | 2GHz | Differenziale - Ingresso: Uscita | Yes/Yes |
| Descrizione dettagliata | Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:4 2GHz 16-VFQFN Exposed Pad | Numero di parte base | IDT8SLVP1204 |
| Quantità di magazzino | 5000 pcs Stock | Categoria | Circuiti integrati (ICS) > ICS specializzati |
| Descrizione | Stato Lead senza piombo / RoHS | | |

Parole chiave realizzate con 8SLVP1204ANLGI/W

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| IDT (Integrated Device Technology) | Parte 8SLVP1204ANLGI/W | Prezzo 8SLVP1204ANLGI/W | Distributore 8SLVP1204ANLGI/W |
| 8SLVP1204ANLGI/W | 8SLVP1204ANLGI/W tecnico | Azione 8SLVP1204ANLGI/W | Inventario 8SLVP1204ANLGI/W |
| Fornitore 8SLVP1204ANLGI/W | Ordine online 8SLVP1204ANLGI/W | Richiesta 8SLVP1204ANLGI/W | Immagine 8SLVP1204ANLGI/W |
| Immagine 8SLVP1204ANLGI/W | 8SLVP1204ANLGI/W pdf | Datasheet 8SLVP1204ANLGI/W | Scheda tecnica 8SLVP1204ANLGI/W |
| Scheda tecnica 8SLVP1204ANLGI/W pdf | Scarica la scheda tecnica 8SLVP1204ANLGI/W | Produttore IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) 8SLVP1204ANLGI/W |
| IDT 8SLVP1204ANLGI/W | IDT (Integrated Device Technology) 8SLVP1204ANLGI/W | IDT, Integrated Device Technology Inc 8SLVP1204ANLGI/W | Integrated Device Technology (IDT) 8SLVP1204ANLGI/W |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|---|--|
|  A8514T Descrizione: A8514T ALLEGRO TSSOP-20 Produttori: ALLEGRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2705 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  ZHCS400 Descrizione: Produttori: ZETEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2725 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  FT8492G Descrizione: Son SOT23-6 Produttori: Son Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
|  SMI540K Descrizione: BOSCH SOP Produttori: BOSCH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  NDP406BL Descrizione: NDP406BL 国半 TO-220 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2681 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  AO3406A Descrizione: AO3406A ALPHA SOT-23 Produttori: ALPHA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 33500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
|  8SLVP1208ANBG1/W Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  8SLVP2102ANLGI/W Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2816 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  TNPW040244K2BEED Descrizione: VISHAY SMD Produttori: VISHAY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
|  NJM2752V(TE2) Descrizione: NJM2752V(TE2) JRC TSSOP14 Produttori: JRC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  PMI PM7628 Descrizione: ADI DIP Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2844 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  NJM062M-T1 Descrizione: NJM062M-T1 JRC SOP8 Produttori: JRC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2706 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
|  5841JSZD Descrizione: 5841JSZD FSC有批量 SOP8 Produttori: FSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2840 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  IRF634N Descrizione: IRF634N IR TO220 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  8SLVP1204ANLGI8 Descrizione: IDT QFN-16 Produttori: IDT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
|  200A152MW50 Descrizione: ATC SMD Produttori: ATC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2806 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  IPI076N12N3G Descrizione: IPI076N12N3G INFINEON TO-262 Produttori: INFINEON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  812-249-269-AA001 Descrizione: 812-249-269-AA001 SDP NA Produttori: SDP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2641 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
|  SFH750 Descrizione: SFH750 OSRAM DIP-2 Produttori: OSRAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  74C8TLV3245PW Descrizione: NXP TSSOP-20 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  AT5566N_GRE Descrizione: AT5566N_GRE AIMTRON QFN40L Produttori: AIMTRON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
|  8SLVP1208ANBG1W Descrizione: 8SLVP1208ANBG1W IDT QFN Produttori: IDT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  MAX810LEUR Descrizione: MAX810LEUR MAXIM SOT23 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  8SLVP1208ANBG1 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2852 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
|  HYB18H1G321AF-11 Descrizione: HYB18H1G321AF-11 QIMONDA BGA Produttori: QIMONDA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2779 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  HAT1036RJ Descrizione: HAT1036RJ VB SOP-8 Produttori: VB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  SI4484EY Descrizione: SI4484EY VIS SOP-8 Produttori: VIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2674 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
|  ADP3339AKC-1.8-RL Descrizione: ADP3339AKC-1.8-RL ADI SOT223 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2789 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  8SLVP1208ANBG18 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2686 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |  8SLVD1204NLGI Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16VFQFN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |


IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong