


IMAGE NOT AVAILABLE


**TXB0108DQSR**

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	TXB0108DQSR
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20USON
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2778 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

**TXB0108DQSR** 100% nuovi pezzi originali 2778 disponibili, trova prezzi TXB0108DQSR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista TXB0108DQSR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ TXB0108DQSR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di TXB0108DQSR

Numero di parte	TXB0108DQSR	Produttore / Marca	N/A
Tensione - VCCB	1.65V ~ 5.5V	Tensione - VCCA	1.2V ~ 3.6V
Tipo di traduttore	Voltage Level	Contenitore dispositivo fornitore	20-USON (4x2)
Serie	-	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	20-UFDNF	Tipo di uscita	Tri-State, Non-Inverted
Segnale di uscita	-	Altri nomi	296-27217-6
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Segnale di ingresso	-	Caratteristiche	Auto-Direction Sensing
Descrizione dettagliata	Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 8 Channel 100Mbps 20-USON (4x2)	Data Rate	100Mbps
Canali per circuito	8	Base-Emitter Tensione di saturazione (max)	Bidirectional
Numero di parte base	TXB0108	Quantità di magazzino	2778 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Logica-traduttori, cambio di livello</a>	Descrizione	IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20USON
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

## Parole chiave realizzate con TXB0108DQSR

TXB0108DQSR	TXB0108DQSR parte	TXB0108DQSR Prezzo	Distributore TXB0108DQSR
TXB0108DQSR tecnico	Stock TXB0108DQSR	Inventario TXB0108DQSR	TXB0108DQSR Fornitore
Ordine online TXB0108DQSR	TXB0108DQSR Richiesta	Immagine TXB0108DQSR	Immagine TXB0108DQSR
TXB0108DQSR pdf	Scheda tecnica TXB0108DQSR	Scheda tecnica TXB0108DQSR	TXB0108DQSR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica TXB0108DQSR	Produttore		

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>TXB0108PWR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0304RSVR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16UQFN                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2666 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0108RGY</b>                  Descrizione: TXB0108RGY TI QFN-20                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2722 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TXB0106PWR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0106RGYR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16VQFN                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2816 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0108ZXYRG4</b>                  Descrizione: TXB0108ZXYRG4 TI进口原装 BGA20                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TXB0108RGYR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20VQFN                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0108ZXYR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20BGA                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0108YZPR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20DSBGA                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TXB0104RGYR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14VQFN                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0104YZTR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 12DSBGA                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 107800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0302DQMR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8X2SON                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TXB0104ZXUR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 12BGA                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2678 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0104RUTR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 12UQFN                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0104QPWRQ1</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TXB0104QRUTRQ1</b>                  Descrizione: TI UQFN12                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0104QRGYRQ1</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14VQFN                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0108RG</b>                  Descrizione: TXB0108RG TI QFN                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TXB0104PW</b>                  Descrizione: TI TSSOP14                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2686 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0104PWR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0106IPWRQ1</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TXB0104DR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14SOIC                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0108RGYRG4</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20VQFN                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2754 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0104ZXUT</b>                  Descrizione: TI QFN                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2696 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TXB0104ZXUR/YE04</b>                  Descrizione: TXB0104ZXUR/YE04 TI BGA                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2866 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0108PWRG4</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2659 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0104QPWQ1</b>                  Descrizione: TXB0104QPWQ1 TEXAS QFN                  Produttori: TEXAS                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2882 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TXB0304RUTR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 12UQFN                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0304RSVR</b>                  Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16UQFN                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TXB0104PWRG4</b>                  Descrizione: TI TSSOP14                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2611 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong