


### TISP7320F3DR-S

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| fabricante Numero di parte:     | TISP7320F3DR-S   |
| Produttore / Marca              | Bourns, Inc.   |
| Parte della descrizione:        | THYRISTOR 240V 175A  |
| Schede tecniche:                | TISP7320F3DR-S.pdf   |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: |  Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta:           | Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.   |
| Nave da:                        | Hong Kong  |
| Modo di spedizione:             | DHL/Fedex/TNT/UPS  |

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

TISP7320F3DR-S 100% nuovi pezzi originali 4500 in magazzino, trova il prezzo TISP7320F3DR-S, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TISP7320F3DR-S Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TISP7320F3DR-S: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di TISP7320F3DR-S

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| Numero di parte                            | TISP7320F3DR-S  | Produttore / Marca                      | Bourns, Inc.        |
| Serie                                      | -   | Moisture Sensitivity Level (MSL)        | 1 (Unlimited)       |
| Contenitore / involucro                    | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)                                     | imballaggio                             | Tape & Reel (TR)    |
| Tipo montaggio                             | Surface Mount   | Capacità                                | 39pF                |
| Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000µs) | 45A   | Tensione - Innesco                      | 320V                |
| Tensione - Stato off                       | 240V  | Corrente - Pulsante di picco (8 / 20µs) | 175A                |
| Corrente - Mantenimento (Ih)               | 150mA   | Numero di elementi                      | 3                   |
| Tensione - Stato On                        | 5V  | Quantità di magazzino                   | 4500 pcs Stock      |
| Categoria                                  | <a href="#">Protezione del circuito &gt; Televisori-tiristori</a> | Descrizione                             | THYRISTOR 240V 175A |
| Stato Lead senza piombo / RoHS             | Senza piombo / RoHS conforme                                      |   |                     |

### Parole chiave realizzate con TISP7320F3DR-S

|  |                          |                               |                                   |
|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bourns, Inc. TISP7320F3DR-S              | Parte TISP7320F3DR-S     | Prezzo TISP7320F3DR-S         | Distributore TISP7320F3DR-S       |
| TISP7320F3DR-S tecnico                   | Azione TISP7320F3DR-S    | Inventario TISP7320F3DR-S     | Fornitore TISP7320F3DR-S          |
| Ordine online TISP7320F3DR-S             | Richiesta TISP7320F3DR-S | Immagine TISP7320F3DR-S       | Immagine TISP7320F3DR-S           |
| TISP7320F3DR-S pdf                       | Datasheet TISP7320F3DR-S | Scheda tecnica TISP7320F3DR-S | Scheda tecnica TISP7320F3DR-S pdf |
| Scarica la scheda tecnica TISP7320F3DR-S | Produttore Bourns, Inc.  | Bourns, Inc. TISP7320F3DR-S   | Bourns Inc. TISP7320F3DR-S        |
| J.W. Miller / Bourns TISP7320F3DR-S      |                          |                               |                                   |

### Potresti essere anche interessato:

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>TISP7320F3</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7320F3 BOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                 | <p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>TISP8200M</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP8200M BBOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> BBOURNS<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p><b>TISP8200MD-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP8200MD-S BOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                          |
|  <p><b>TISP8200HDMR-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> SLIC PROTECTOR 100 AMP<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                            |  <p><b>TISP7240F3</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7240F3 BOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                              |  <p><b>TISP8200MDR-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> THYRISTOR 120V 45A 8SOIC<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                         |
| <p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>TISP7150F3S</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7150F3S BOUNDS TO220<br/> <b>Produttori:</b> BOUNDS<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p><b>TISP7380F3DR-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                 |  <p><b>TISP8201HDMR-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> SLIC PROTECTOR 100 AMP<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                          |
|  <p><b>TISP8201MD-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP8201MD-S BOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                             |  <p><b>TISP7150F3</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7150F3 BOURNS SIP-3<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                           |  <p><b>TISP7290F3SL</b><br/> <b>Descrizione:</b> SURGE SUPP 220V BIDIR 3-SL<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                         |
|  <p><b>TISP7350F3DR-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                     |  <p><b>TISP7125F3</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7125F3 BOURNS SIP-3P<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                           |  <p><b>TISP7260F3-SL</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7260F3-SL BOURNS ZIP3<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                         |
|  <p><b>TISP7180F3D</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7180F3D BOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                              |  <p><b>TISP7260F3DR-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                 | <p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>TISP7240F3D</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7240F3D POWER SOP-8<br/> <b>Produttori:</b> POWER<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p><b>TISP7150F3P</b><br/> <b>Descrizione:</b> SURGE SUPP 120V BIDIR 8-DIP<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                          |  <p><b>TISP8201MDR</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP8201MDR BOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                           |  <p><b>TISP8201MDR-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> THYRISTOR 120V 45A 8SOIC<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                         |
|  <p><b>TISP7290F3DR-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                    |  <p><b>TISP7320F3DR</b><br/> <b>Descrizione:</b> SURGE SUPP 240V BIDIR 8-SOIC<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                      |  <p><b>TISP8201DMR-S</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP8201DMR-S BOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                        |
|  <p><b>TISP8200MDR</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP8200MDR BOURNS SOP-8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                             |  <p><b>TISP8210MDR-5</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP8210MDR-5 BOURNS SOP-8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                      | <p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>TISP8201M</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP8201M BBOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> BBOURNS<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>  |
| <p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>TISP7125F3D</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7125F3D POWER SOP-8<br/> <b>Produttori:</b> POWER<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>   |  <p><b>TISP7180F3</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7180F3 BOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                              |  <p><b>TISP7380F3</b><br/> <b>Descrizione:</b> TISP7380F3 BOURNS SOP8<br/> <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                               |



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong