




CTX10-4P-R

fabricante Numero di parte:	CTX10-4P-R
Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Parte della descrizione:	INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD
Schede tecniche:	CTX10-4P-R.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

CTX10-4P-R 100% nuovi pezzi originali 1200 in magazzino, trova il prezzo CTX10-4P-R, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CTX10-4P-R Bussmann (Eaton) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CTX10-4P-R: Info@IC-Components.com
















Le specifiche di CTX10-4P-R

Numero di parte	CTX10-4P-R	Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Serie	Econo-Pac™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	Nonstandard	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Unshielded 2 Coil Inductor Array 39.53µH Inductance - Connected in Series 9.88µH Inductance - Connected in Parallel 47 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 2.5A Nonstandard	Giudizi	-
Dimensioni / Dimension	0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm)	Altezza	0.250" (6.35mm)
Schermatura	Unshielded	Tolleranza	±20%
Numero di spire	2	Induttanza - Collegamento in parallelo	9.88µH
Corrente nominale - parallela	2.5A	Corrente nominale - Serie	1.25A
Resistenza DC (DCR) - Parallelo	47 mOhm Max	Resistenza DC (DCR) - Serie	187 mOhm Max
Induttanza - Collegamento in serie	39.53µH	Altri nomi	513-1200-1
Quantità di magazzino	1200 pcs Stock	Categoria	Induttori, bobine, strozzatori > Matrici, trasformatori di segnale
Descrizione	INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con CTX10-4P-R

Bussmann (Eaton) CTX10-4P-R	Parte CTX10-4P-R	Prezzo CTX10-4P-R	Distributore CTX10-4P-R
CTX10-4P-R tecnico	Azione CTX10-4P-R	Inventario CTX10-4P-R	Fornitore CTX10-4P-R
Ordine online CTX10-4P-R	Richiesta CTX10-4P-R	Immagine CTX10-4P-R	Immagine CTX10-4P-R
CTX10-4P-R pdf	Datasheet CTX10-4P-R	Scheda tecnica CTX10-4P-R	Scheda tecnica CTX10-4P-R pdf
Scarica la scheda tecnica CTX10-4P-R	Produttore Bussmann (Eaton)	Bussmann (Eaton) CTX10-4P-R	Bussmann (Eaton) CTX10-4P-R
Eaton CTX10-4P-R	Eaton Bussmann CTX10-4P-R	Cooper Bussmann (Eaton) CTX10-4P-R	Coiltronics (Eaton) CTX10-4P-R
PowerStor (Eaton) CTX10-4P-R			

Potresti essere anche interessato:

 <p>CTX1-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.1UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX01-19330-R Descrizione: IND, FP1107R2, 300NH, 35A, 2 PAD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX10-4A Descrizione: CTX10-4A COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX10-4P Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX10-A Descrizione: CTX10-A COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX10-5-52M Descrizione: CTX10-5-52M COOPER Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX100-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.23UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX01-18399-R Descrizione: IND 13 14.5 6.5 0.8UH 38ADC 2PAD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX01-18400-R Descrizione: HCP0704-1R0-R, 1.0UH 17.0ADC 2 P Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX10-2 Descrizione: CTX10-2 COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX100-1P Descrizione: CTX100-1P COILTRONICS SOP Produttori: COILTRONICS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX10-4 Descrizione: CTX10-4 COOPER SOP Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX100-2-52LP Descrizione: CTX100-2-52LP COOPER SOP Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX1062-A-TFB Descrizione: CTX1062-A-TFB MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX01-18791-R Descrizione: CTX01-18791-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 97200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX10-7-52LP-R Descrizione: FIXED IND 10UH 11.4A 8 MOHM TH Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX1000-1-52M-R Descrizione: FIXED IND 1MH 1.5A 638 MOHM TH Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX100-7-52LP Descrizione: CTX100-7-52LP COOPER Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX100-1-52LP Descrizione: CTX100-1-52LP COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX100152 Descrizione: CTX100152 COPECOOP SMD Produttori: COPECOOP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX1-4P Descrizione: CTX1-4P COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX100-2P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.14UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX01-18649-R Descrizione: CTX01-18649-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX10-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX01-18238-R Descrizione: CTX01-18238-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX01-18403-R Descrizione: IND 12.8 13.0 5.0 430NH 48A 3PAD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX100-2 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.45UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CTX100-1-52M Descrizione: CTX100-1-52M COOPER SOP Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX01-19089-R Descrizione: IND 500NH 40APK 28ADC 4 PAD FP V Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX100-4 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.23UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong