




PBA150

fabricante Numero di parte:	PBA150
Produttore / Marca	IXYS Integrated Circuits Division
Parte della descrizione:	RELAY SPST-NO/NC 250MA 0-250V
Schede tecniche:	PBA150.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

PBA150 100% nuovi pezzi originali 1000 in magazzino, trova il prezzo **PBA150**, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista **PBA150** IXYS Integrated Circuits Division con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ **PBA150**: Info@IC-Components.com































Le specifiche di PBA150

Numero di parte	PBA150	Produttore / Marca	IXYS Integrated Circuits Division
Serie	PBA, OptoMOS®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	8-DIP (0.300", 7.62mm)	imballaggio	Tube
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	8-DIP
Descrizione dettagliata	Solid State Relay SPST-NO + SPST-NC (1 Form A and B) 8-DIP (0.300", 7.62mm)	Tipo di uscita	AC, DC
Stile di terminazione	PC Pin	Tensione - Ingresso	1.2VDC
Circuito	SPST-NO + SPST-NC (1 Form A and B)	Resistenza sullo stato (Max)	7 Ohms
Tensione - Carico	0V ~ 250V	corrente di carico	250mA
Altri nomi	CLA190	Quantità di magazzino	1000 pcs Stock
Categoria	Relè > Relè a stato solido	Descrizione	RELAY SPST-NO/NC 250MA 0-250V
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con PBA150

IXYS Integrated Circuits Division PBA150	Parte PBA150	Prezzo PBA150	Distributore PBA150
PBA150 tecnico	Azione PBA150	Inventario PBA150	Fornitore PBA150
Ordine online PBA150	Richiesta PBA150	Immagine PBA150	Immagine PBA150
PBA150 pdf	Datasheet PBA150	Scheda tecnica PBA150	Scheda tecnica PBA150 pdf
Scarica la scheda tecnica PBA150	Produttore IXYS Integrated Circuits Division	IXYS Integrated Circuits Division PBA150	

Potresti essere anche interessato:

 <p>AQV210HLAX Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 130MA 0-350V Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>PBA1500F-48 Descrizione: AC/DC CONVERTER 48V 1500W Produttori: Cosel Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PBA31603/1DCTH Descrizione: PBA31603/1DCTH ERICSSON LGA Produttori: ERICSSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PBA30305/41R1C Descrizione: PBA30305/41R1C ERRISON SMD Produttori: ERRISON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9200 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>TLP224G(F) Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-350V Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>ASSR-1218-503E Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 200MA 0-60V Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>PBA600F-24 Descrizione: AC/DC CONVERTER 24V 600W Produttori: Cosel Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>S218 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 8A 20-140V Produttori: Crydom Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>AQV255A Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 350MA 0-100V Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>PBA31301/3S12R1A Descrizione: PBA31301/3S12R1A INFINEON BGA Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>PS7160-2A Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 90MA 0-600V Produttori: CEL (California Eastern Laboratories) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>AQY221R6VY Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 1A 0-30V Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4400 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>AQV224N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-400V Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>PS7341C-1A-A Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-400V Produttori: CEL (California Eastern Laboratories) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>PVR3300 Descrizione: SSR RELAY DPST-NO 180MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PBA31603/1P3A Descrizione: PBA31603/1P3A ERICSSON LGA Produttori: ERICSSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>PBA31305/1R1C Descrizione: PBA31305/1R1C INFINEON BGA Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>PBA150S Descrizione: RELAY SPST-NO/NC 250MA 0-250V Produttori: IXYS Integrated Circuits Division Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>PBA31301/3S122R1A Descrizione: PBA31301/3S122R1A INFINEON BGA Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>G3VM-61HR Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 2.3A 0-60V Produttori: Omron Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>PVN012AS-TPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 4A 0-20V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>PBA31305/1B32R1D Descrizione: PBA31305/1B32R1D INFINEON NA Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>LCB126STR Descrizione: SSR RELAY SPST-NC 170MA 0-250V Produttori: IXYS Integrated Circuits Division Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PBA31603/1P3B Descrizione: PBA31603/1P3B ERICSSON LGA Produttori: ERICSSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>AQV255 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 350MA 0-100V Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>PAA132STR Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 600MA 0-60V Produttori: IXYS Integrated Circuits Division Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PBA31603/1P2C Descrizione: PBA31603/1P2C ERICSSON LGA Produttori: ERICSSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>PBA31308/2V1.11 Descrizione: PBA31308/2V1.11 INFINEON QFN Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>PBA150STR Descrizione: RELAY SPST-NO/NC 250MA 0-250V Produttori: IXYS Integrated Circuits Division Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PBA31308 Descrizione: PBA31308 INFINEON QFN Produttori: INFINEON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong