



Powering Business Worldwide

**CTX01-17206**

fabricante Numero di parte:	CTX01-17206
Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Parte della descrizione:	XFMR FLYBK DISC 11UH .89A
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**CTX01-17206** 100% nuovi pezzi originali 1500 in magazzino, trova il prezzo CTX01-17206, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CTX01-17206 Bussmann (Eaton) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CTX01-17206: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di CTX01-17206

Numero di parte	CTX01-17206	Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Serie	*	Condizione	Nuovo stock originale
Garanzia	Funzioni perfette al 100%	Tempi di consegna	2-3 giorni dopo il pagamento.
Pagamento	PayPal / Trasferimento telegrafico / Western Union	Spedizione entro	DHL / Fedex / UPS
Porta	Hong Kong	Email RFQ	<a href="mailto:Info@ic-components.com">Info@ic-components.com</a>
Quantità di magazzino	1500 pcs Stock	Categoria	Trasformatori > Trasformatori di potenza
Descrizione	XFMR FLYBK DISC 11UH .89A	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con CTX01-17206

Bussmann (Eaton) CTX01-17206	Parte CTX01-17206	Prezzo CTX01-17206	Distributore CTX01-17206
CTX01-17206 tecnico	Azione CTX01-17206	Inventario CTX01-17206	Fornitore CTX01-17206
Ordine online CTX01-17206	Richiesta CTX01-17206	Immagine CTX01-17206	Immagine CTX01-17206
CTX01-17206 pdf	Datasheet CTX01-17206	Scheda tecnica CTX01-17206	Scheda tecnica CTX01-17206 pdf
Scarica la scheda tecnica CTX01-17206	Produttore Bussmann (Eaton)	Bussmann (Eaton) CTX01-17206	Bussmann (Eaton) CTX01-17206
Eaton CTX01-17206	Eaton Bussmann CTX01-17206	Cooper Bussmann (Eaton) CTX01-17206	Coiltronics (Eaton) CTX01-17206
PowerStor (Eaton) CTX01-17206			

Potresti essere anche interessato:

<p><b>CTX01-14723</b> Descrizione: CTX01-14723 COOPER Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-16025</b> Descrizione: FIXED IND 120UH 2A 62 MOHM SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-17100</b> Descrizione: CTX01-17100 COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX01-17879-R</b> Descrizione: CTX01-17879-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-16644</b> Descrizione: CTX01-16644 COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX10-4</b> Descrizione: CTX10-4 COOPER SOP Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX10-2</b> Descrizione: CTX10-2 COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-17662-R</b> Descrizione: INDUCTOR .5UH 40A PEAK Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-17999-R</b> Descrizione: CTX01-17999-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX01-18649-R</b> Descrizione: CTX01-18649-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX1-4P-R</b> Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.1UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-18238-R</b> Descrizione: CTX01-18238-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX01-18403-R</b> Descrizione: IND 12.8 13.0 5.0 430NH 48A 3PAD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-17156</b> Descrizione: XFMR CONT FLY 200UH1.65A Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-19089-R</b> Descrizione: IND 500NH 40APK 28ADC 4 PAD FP V Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX01-17763-R</b> Descrizione: CTX01-17763-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX1-4P</b> Descrizione: CTX1-4P COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-18155-R</b> Descrizione: XFMR AUDIO EEL16 600 OHM / 600 O Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX01-18400-R</b> Descrizione: HCP0704-1R0-R, 1.0UH 17.0ADC 2 P Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX00-17468-R</b> Descrizione: XFMR FLYBK 150UH 0.2A Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-18399-R</b> Descrizione: IND 13 14.5 6.5 0.8UH 38ADC 2PAD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX01-19330-R</b> Descrizione: IND, FP1107R2, 300NH, 35A, 2 PAD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-18063-R</b> Descrizione: IND SHIELDED DRUM 1.2UH 3.81APK Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-16741</b> Descrizione: XFMR FWD 225 UH EFD15 Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX01-16776</b> Descrizione: CTX01-16776 COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-17648-R</b> Descrizione: CTX01-17648-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-17766-R</b> Descrizione: CTX01-17766-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX10-4-R</b> Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-18791-R</b> Descrizione: CTX01-18791-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 97200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX01-17466-R</b> Descrizione: CTX01-17466-R COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong