


IMAGE NOT AVAILABLE



LM1085ISX-3.3/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LM1085ISX-3.3/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC REG LIN 3.3V 3A DDPAK/TO263-3
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2856 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LM1085ISX-3.3/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2856 disponibili, trova prezzi LM1085ISX-3.3/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM1085ISX-3.3/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM1085ISX-3.3/NOPB: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LM1085ISX-3.3/NOPB

Numero di parte	LM1085ISX-3.3/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Interruzione di tensione (max)	1.5V @ 3A	Tensione - Uscita (min / fissa)	3.3V
Tensione - uscita (max)	-	Tensione - Ingresso (max)	27V
Contenitore dispositivo fornitore	DDPAK/TO-263-3	Serie	-
Funzioni di protezione	Over Current, Over Temperature	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	TO-263-4, D ² Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA	PSRR	72dB (120Hz)
Tipo di uscita	Fixed	Configurazione di uscita	Positive
Altri nomi	LM1085ISX-3.3/NOPBDKR	temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C (TJ)
Numero dei regolatori	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)	Descrizione dettagliata	Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 3A DDPAK/TO-263-3
Corrente - Quiescente (Iq)	10mA	Corrente - Uscita	3A
Funzioni di controllo	-	Numero di parte base	LM1085
Quantità di magazzino	2856 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Regolatori di tensione-lineare
Descrizione	IC REG LIN 3.3V 3A DDPAK/TO263-3	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LM1085ISX-3.3/NOPB

LM1085ISX-3.3/NOPB	LM1085ISX-3.3/NOPB parte	LM1085ISX-3.3/NOPB Prezzo	Distributore LM1085ISX-3.3/NOPB
LM1085ISX-3.3/NOPB tecnico	Stock LM1085ISX-3.3/NOPB	Inventario LM1085ISX-3.3/NOPB	LM1085ISX-3.3/NOPB Fornitore
Ordine online LM1085ISX-3.3/NOPB	LM1085ISX-3.3/NOPB Richiesta	Immagine LM1085ISX-3.3/NOPB	Immagine LM1085ISX-3.3/NOPB
LM1085ISX-3.3/NOPB pdf	Scheda tecnica LM1085ISX-3.3/NOPB	Scheda tecnica LM1085ISX-3.3/NOPB	LM1085ISX-3.3/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM1085ISX-3.3/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 LM1085IS-5.0 Descrizione: LM1085IS-5.0 NS TO-263 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2795 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085CT-5.0 Descrizione: LM1085CT-5.0 NS TO220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2828 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085ISX-5.0 Descrizione: LM1085ISX-5.0 NS TO263 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1085IT-5.0 Descrizione: IC REG LINEAR 5V 3A TO220-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2670 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085IS-1.8 Descrizione: LM1085IS-1.8 NS TO-263 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2608 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085ISX-12 Descrizione: IC REG LIN POS ADJ 3A DDPAK Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1085IT-12 Descrizione: LM1085IT-12 NS TO-220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2638 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085R-ADJ Descrizione: LM1085R-ADJ HTC TO-263 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085ISX-ADJ Descrizione: IC REG LIN POS ADJ 3A DDPAK Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1085ISX-ADJ/NOPB Descrizione: IC REG LIN POS ADJ 3A DDPAK Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2693 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085RS-ADJ Descrizione: LM1085RS-ADJ HTC TO-252 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085IS-12 Descrizione: LM1085IS-12 NS TO-263 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2763 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1085IS-ADJ Descrizione: IC REG LIN POS ADJ 3A DDPAK Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085IT-5.0/NOPB Descrizione: IC REG LINEAR 5V 3A TO220-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085RS-3.3 Descrizione: LM1085RS-3.3 HTC TO-252 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1085ISX-1.5 Descrizione: LM1085ISX-1.5 NS TO-263-3 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085T-5.0 Descrizione: LM1085T-5.0 HG TO-220 Produttori: HG Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2766 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085IT-3.3 Descrizione: LM1085IT-3.3 NS TO220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1085ISX-3.3 Descrizione: IC REG LIN 3.3V 3A DDPAK/TO263-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085IS-5.0/NOPB Descrizione: IC REG LIN 5V 3A DDPAK/TO263-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085CT-3.3 Descrizione: LM1085CT-3.3 NS TO-220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1085IS-12/NOPB Descrizione: IC REG LIN 12V 3A DDPAK/TO263-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085R-5.0 Descrizione: IC REG LINEAR 5.0V 3A DDPAK/TO263-3 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2836 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085IS-1.5 Descrizione: LM1085IS-1.5 NS TO-263-3 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2858 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1085IT-ADJ Descrizione: IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO220-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085IS-3.3 Descrizione: IC REG LIN 3.3V 3A DDPAK/TO263-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2670 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085IS-3.3/NOPB Descrizione: IC REG LIN 3.3V 3A DDPAK/TO263-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1085CS-5.0 Descrizione: LM1085CS-5.0 TI/NS TO-263 Produttori: TI/NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1086 Descrizione: LM1086 NS TO-220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2723 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1085R-3.3 Descrizione: LM1085R-3.3 HTC TO-263 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong