




## BU1563GV-E2

fabricante Numero di parte:	BU1563GV-E2
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC LCD INTERFACE CELL 99SBGA
Schede tecniche:	BU1563GV-E2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**BU1563GV-E2** 100% nuovi pezzi originali 2900 in magazzino, trova il prezzo BU1563GV-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BU1563GV-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BU1563GV-E2: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)





























## Le specifiche di BU1563GV-E2

Numero di parte	BU1563GV-E2	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	BU1563	Contenitore / involucro	99-TFBGA
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	99-SBGA (7x7)	temperatura di esercizio	-20°C ~ 85°C
Corrente - Alimentazione	12mA	Interfaccia	-
Configurazione	-	Tipo di visualizzazione	LCD
Tensione di alimentazione -	1.7 V ~ 3 V	Cifre o caratteri	-
Altri nomi	BU1563GVE2	Quantità di magazzino	2900 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver di visualizzazione	Descrizione	IC LCD INTERFACE CELL 99SBGA
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

## Parole chiave realizzate con BU1563GV-E2

LAPIS Semiconductor BU1563GV-E2	Parte BU1563GV-E2	Prezzo BU1563GV-E2	Distributore BU1563GV-E2
BU1563GV-E2 tecnico	Azione BU1563GV-E2	Inventario BU1563GV-E2	Fornitore BU1563GV-E2
Ordine online BU1563GV-E2	Richiesta BU1563GV-E2	Immagine BU1563GV-E2	Immagine BU1563GV-E2
BU1563GV-E2 pdf	Datasheet BU1563GV-E2	Scheda tecnica BU1563GV-E2	Scheda tecnica BU1563GV-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BU1563GV-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BU1563GV-E2	Kionix Inc. BU1563GV-E2
Rohm Semiconductor BU1563GV-E2			

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>BU16006KV-E2</b> Descrizione: IC SWITCH HDMI VQFP64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU15065S-E3/45</b> Descrizione: RECTIFIER BRIDGE 600V 15A BU-5S Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU1506-E3/45</b> Descrizione: RECTIFIER BRIDGE 600V 15A BU Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BU1561GV-E2</b> Descrizione: IC LCD INTERFACE CELL 99SBGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>BU1508DF</b> Descrizione: BU1508DF PHILIPS TO-220F Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU15TD4WNVX-TL</b> Descrizione: BU15TD4WNVX-TL ROHM DFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BU1560GLU-E2</b> Descrizione: BU1560GLU-E2 ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU16018KV</b> Descrizione: BU16018KV ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU15TA2WHFV-TR</b> Descrizione: IC REG LINEAR 1.5V 200MA HVSO5 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BU1511KV2</b> Descrizione: BU1511KV2 ROHM QFP120 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU16024KV</b> Descrizione: BU16024KV ROHM QFP48 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU15TD3WG-TR</b> Descrizione: IC REG LINEAR 1.5V 200MA 5SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BU1506DX</b> Descrizione: BU1506DX NXP TO220 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>BU1508AX</b> Descrizione: BU1508AX PHILIPS TO-220F Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU15TL1WGUZ-E2</b> Descrizione: BU15TL1WGUZ-E2 ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BU1564GS-E2</b> Descrizione: BU1564GS-E2 ROHM BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU16002KVT-E2</b> Descrizione: BU16002KVT-E2 ROHM QFP80 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU1521GVW</b> Descrizione: BU1521GVW ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BU1574KU-E2</b> Descrizione: BU1574KU-E2 ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU15TD2WMNVX-TL</b> Descrizione: BU15TD2WMNVX-TL ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU1523KV-E2</b> Descrizione: IC IMAGE CORRECTION 100VQFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BU16018KV-E2</b> Descrizione: IC HDMI/DVI SWITCH GPIO 80VQFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU1427K</b> Descrizione: BU1427K ROHM QFP-64P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU1427KV</b> Descrizione: BU1427KV ROHM QFP-64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BU1424K</b> Descrizione: BU1424K ROHM QFP64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU16014KV</b> Descrizione: BU16014KV ROHM VQFP48 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU1508DX</b> Descrizione: BU1508DX NXP TO-220F Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BU1566GVW-E2</b> Descrizione: BU1566GVW-E2 ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU15TD2WMNVX-TL</b> Descrizione: IC REG LIN 1.5V 200MA 4SSON Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BU1561GU</b> Descrizione: BU1561GU ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong