



**ATN3580-20**

fabbricante Numero di parte:	ATN3580-20
Produttore / Marca	SKYWORKS
Parte della descrizione:	
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**ATN3580-20** 100% nuovi pezzi originali 5000 disponibili, trova prezzi ATN3580-20, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista ATN3580-20 Skyworks Solutions, Inc. con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ ATN3580-20: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di ATN3580-20

Numero di parte	ATN3580-20	Produttore / Marca	SKYWORKS
Serie	-	Potenza (W)	1W
imballaggio	Tray	Contenitore / involucro	Module
Altri nomi	863-1026	Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)
Intervallo di frequenze	100MHz ~ 40GHz	Descrizione dettagliata	RF Attenuator 20dB ±1.1dB 100MHz ~ 40GHz 1W Module
Valore di attenuazione	20dB	Quantità di magazzino	5000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">ICS specializzati</a>	Descrizione	
Stato Lead senza piombo / RoHS			

Parole chiave realizzate con ATN3580-20

Skyworks Solutions, Inc. ATN3580-20	ATN3580-20 parte	ATN3580-20 Prezzo	Distributore ATN3580-20
ATN3580-20 tecnico	Stock ATN3580-20	Inventario ATN3580-20	ATN3580-20 Fornitore
Ordine online ATN3580-20	ATN3580-20 Richiesta	Immagine ATN3580-20	Immagine ATN3580-20
ATN3580-20 pdf	Scheda tecnica ATN3580-20	Scheda tecnica ATN3580-20	ATN3580-20 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica ATN3580-20	Skyworks Solutions, Inc. Produttore	Skyworks Solutions, Inc. ATN3580-20	Skyworks Solutions Inc. ATN3580-20

Potresti essere anche interessato:

<p><b>ATN3580-01</b> Descrizione: Produttori: SHYWORKS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>GP200E1</b> Descrizione: GP200E1 DIODES SOP-8 Produttori: DIODES Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS0751SV 33.3300MHZ</b> Descrizione: KDS SMD Produttori: KDS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2707 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>WP92050L1</b> Descrizione: PHILIPS SOP Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD9058JJ</b> Descrizione: AD9058JJ AD JLCC Produttori: AD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2887 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TL084CDT SOP3.9</b> Descrizione: TL084CDT SOP3.9 STM SOP14-3.9MM Produttori: STM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2873 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>S822TW-GS08 77</b> Descrizione: S822TW-GS08 77 VISHAY SOT-343 Produttori: VISHAY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1204U-4</b> Descrizione: DS1204U-4 MAXIM DIP10 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATN3590-15</b> Descrizione: RF ATTENUATOR 15DB 500HM DIE Produttori: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2815 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MAX3100EEE-T</b> Descrizione: MAX3100EEE-T MAXIM SSOP16 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2843 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATNR30103R3MT</b> Descrizione: TC NR3010 Produttori: TC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4120 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ICS951419AFLF</b> Descrizione: ICS951419AFLF ICS SSOP Produttori: ICS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2761 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>CF412-PM0379GQ</b> Descrizione: SILICON TQFP32 Produttori: SILICON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2838 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DTC34LM85AL</b> Descrizione: DTC34LM85AL DOESTEK TSSOP56 Produttori: DOESTEK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2847 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ICS300M-9T</b> Descrizione: ICS300M-9T ICS SOP Produttori: ICS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2873 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CY25402FSXI</b> Descrizione: CY25402FSXI CYPRESS SOP-8 Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2605 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATN3580-03</b> Descrizione: Produttori: SKYWORKS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATNR4010100MTA</b> Descrizione: TSMT 1KREEL Produttori: TSMT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2628 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATNR3015M2R2NT</b> Descrizione: ARLITECH SMD Produttori: ARLITECH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2732 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BH6415KN-E2</b> Descrizione: ROHM QFN Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>SM3095PSD</b> Descrizione: SM3095PSD VB UPAK Produttori: VB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>RF1643CSR</b> Descrizione: RF1643CSR RFMD QFN Produttori: RFMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2805 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TPC8127LQ</b> Descrizione: TPC8127LQ TOSHIBA SOP8 Produttori: TOSHIBA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>D03316P-102MLD</b> Descrizione: Coilcraft SMD Produttori: Coilcraft Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2670 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FTA09N90A</b> Descrizione: FTA09N90A IPS TO-220F Produttori: IPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2753 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>GS4407</b> Descrizione: VB SOP-8 Produttori: VB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17585 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TC74HC595AF</b> Descrizione: TC74HC595AF TOSHIBA SOP-16 Produttori: TOSHIBA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2708 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>P3100SC RP</b> Descrizione: P3100SC RP TECCOR SMB Produttori: TECCOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATN3590-00</b> Descrizione: SKYWORL WLCSP Produttori: SKYWORL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MSP430F6736IPN</b> Descrizione: Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong