



IMAGE NOT AVAILABLE



PCA9306DCTT

fabbricante Numero di parte:	PCA9306DCTT
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SM8
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 8600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

PCA9306DCTT 100% nuovi pezzi originali 8600 disponibili, trova prezzi PCA9306DCTT, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista PCA9306DCTT con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ PCA9306DCTT: Info@IC-Components.com































Le specifiche di PCA9306DCTT

Numero di parte	PCA9306DCTT	Produttore / Marca	N/A
Tensione - VCCB	1.8V ~ 5.5V	Tensione - VCCA	1.2V ~ 3.3V
Tipo di traduttore	Voltage Level	Contenitore dispositivo fornitore	SM8 (SSOP)
Serie	-	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width)	Tipo di uscita	Open Drain, Push-Pull
Segnale di uscita	-	Altri nomi	296-32200-6
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Segnale di ingresso	-	Caratteristiche	Auto-Direction Sensing
Descrizione dettagliata	Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 2 Channel SM8 (SSOP)	Data Rate	-
Canali per circuito	2	Base-Emitter Tensione di saturazione (max)	Bidirectional
Numero di parte base	PCA9306	Quantità di magazzino	8600 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Logica-traduttori, cambio di livello	Descrizione	IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SM8
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con PCA9306DCTT

PCA9306DCTT	PCA9306DCTT parte	PCA9306DCTT Prezzo	Distributore PCA9306DCTT
PCA9306DCTT tecnico	Stock PCA9306DCTT	Inventario PCA9306DCTT	PCA9306DCTT Fornitore
Ordine online PCA9306DCTT	PCA9306DCTT Richiesta	Immagine PCA9306DCTT	Immagine PCA9306DCTT
PCA9306DCTT pdf	Scheda tecnica PCA9306DCTT	Scheda tecnica PCA9306DCTT	PCA9306DCTT pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica PCA9306DCTT	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>PCA9306DP1,125 Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8TSSOP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2633 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA9306DC1+125 Descrizione: PCA9306DC1+125 NXP VSSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2608 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA9306DCUTG4/VSSOP-8 Descrizione: Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2891 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PCA9306DP,118 Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8TSSOP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA9306DC1,125 Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2776 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA9306GF,115 Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8XSON Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PCA9306GF Descrizione: PCA9306GF NXP XSON-8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 201400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA888B118-108-A Descrizione: Produttori: BAY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA9306DP Descrizione: PCA9306DP NXP TSSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA8581T/F6L Descrizione: PCA8581T/F6L PHILIPS SOP-8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2642 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA8582BPB Descrizione: PCA8582BPB PHILIPS DIP8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2896 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA888STS Descrizione: PCA888STS NXP SSOP-24 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2756 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PCA9306DTR2G Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2809 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA887ACW Descrizione: PCA887ACW MITEL SSOP28 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA8613AA Descrizione: NXP SOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA9306DCUT Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA9306GM+125 Descrizione: PCA9306GM+125 NXP XQFN-8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA9306DCURG4 Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 69600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PCA9306DC1 Descrizione: PCA9306DC1 NXP VSSOP-8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA9306DCUR Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 181400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA9306D,118 Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8SO Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PCA8802CX8/B/1 Descrizione: PCA8802CX8/B/1 NXP BGA Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2869 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA8581TF6 Descrizione: PCA8581TF6 PHILIPS SOP8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2804 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA9306DQER Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8X2SON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PCA9306D Descrizione: PCA9306D NXP SOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2875 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA9306GD1 Descrizione: NXP DFN Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2719 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA9306DCTR Descrizione: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SM8 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PCA9306DP1 Descrizione: PCA9306DP1 NXP TSSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PCA8581T/F6 Descrizione: PCA8581T/F6 PHILIPS SOP8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PCA9306GM Descrizione: PCA9306GM NXP QFN Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong