


IMAGE NOT AVAILABLE


**THS3122IDDA**

fabbricante Numero di parte:	THS3122IDDA
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

**THS3122IDDA** 100% nuovi pezzi originali 5000 disponibili, trova prezzi THS3122IDDA, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista THS3122IDDA con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ THS3122IDDA: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di THS3122IDDA

Numero di parte	THS3122IDDA	Produttore / Marca	N/A
Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±)	10 V ~ 30 V, ±5 V ~ 15 V	Tensione - Offset ingresso	4.4mV
Contenitore dispositivo fornitore	8-SO PowerPad	Slew rate	1550 V/µs
Serie	-	imballaggio	Tube
Contenitore / involucri	8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width)	Tipo di uscita	-
Altri nomi	296-21979 THS3122IDDA-ND THS3122IDDAG3 THS3122IDDAG3-ND	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	2	Tipo montaggio	Surface Mount
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)	Descrizione dettagliata	Current Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SO PowerPad
Corrente - Alimentazione	8.4mA	Corrente - Uscita / Canale	440mA
Corrente - Polarizzazione ingresso	6µA	Numero di parte base	THS3122
Tipo Amplificatore	Current Feedback	-3 dB Larghezza di banda	160MHz
Quantità di magazzino	5000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; ICS specializzati</a>
Descrizione	Stato Lead senza piombo / RoHS		

## Parole chiave realizzate con THS3122IDDA

THS3122IDDA	THS3122IDDA parte	THS3122IDDA Prezzo	Distributore THS3122IDDA
THS3122IDDA tecnico	Stock THS3122IDDA	Inventario THS3122IDDA	THS3122IDDA Fornitore
Ordine online THS3122IDDA	THS3122IDDA Richiesta	Immagine THS3122IDDA	Immagine THS3122IDDA
THS3122IDDA pdf	Scheda tecnica THS3122IDDA	Scheda tecnica THS3122IDDA	THS3122IDDA pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica THS3122IDDA	Produttore		

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>THS3202DGN</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 2GHZ 8MSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2882 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3120IDNG4</b> Descrizione: THS3120IDNG4 TI HTSSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3125CPWPG4</b> Descrizione: THS3125CPWPG4 TI TSSOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>THS3201DGN</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 1.8GHZ 8MSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3125IPWP</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 160MHZ 14HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3201DRG4</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 1.8GHZ 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2638 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>THS3122CD</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 160MHZ 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2669 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3115CPWPRG4</b> Descrizione: THS3115CPWPRG4 TI TSSOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3115IDG4</b> Descrizione: THS3115IDG4 TI SOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>THS3122EVM</b> Descrizione: EVAL MOD FOR THS3122 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2733 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3115I</b> Descrizione: THS3115I TI SOP-14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2758 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3125EVM</b> Descrizione: EVAL MOD FOR THS3125 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>THS3115CDG4</b> Descrizione: THS3115CDG4 TI SOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3115IPWPRG4</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 110MHZ 14HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3115EVM</b> Descrizione: EVAL MOD FOR THS3115 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2729 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>THS3201DR</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 1.8GHZ 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3202DGKG4</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 2GHZ 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2892 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3201MDGNREP</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 1.8GHZ 8MSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>THS3112IDDR</b> Descrizione: THS3112IDDR TI SOP8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2626 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3125IPWPRG4</b> Descrizione: THS3125IPWPRG4 TI TSSOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3122CDRG4</b> Descrizione: THS3122CDRG4 TI SOP8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>THS3125ID</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 160MHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3112IDRG4</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 110MHZ 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3201DBVR</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 1.8GHZ SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>THS3121IDGN</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 130MHZ 8MSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3121EVM</b> Descrizione: EVAL MODULE FOR THS3121 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3122IDRG4</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 160MHZ 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>THS3201DGNR</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 1.8GHZ 8MSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2894 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3120EVM</b> Descrizione: EVAL MODULE FOR THS3120 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2661 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>THS3125CPWP</b> Descrizione: IC OPAMP CFA 160MHZ 14HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2780 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong