



MPU-6000

fabricante Numero di parte:	MPU-6000
Produttore / Marca	InvenSense
Parte della descrizione:	IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24QFN
Schede tecniche:	MPU-6000(1).pdf MPU-6000(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MPU-6000 100% nuovi pezzi originali 2000 in magazzino, trova il prezzo MPU-6000, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPU-6000 InvenSense con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPU-6000: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MPU-6000

Numero di parte	MPU-6000	Produttore / Marca	InvenSense
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	24-VFQFN Exposed Pad	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	24-QFN (4x4)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis Sensor IC, SPI Output
Tipo di uscita	I2C, SPI	Tipo sensore	Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
Altri nomi	1428-1005-6	Quantità di magazzino	2000 pcs Stock
Categoria	Sensori, trasduttori > Sensori di movimento-imus (unità di misura inerzia	Descrizione	IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24QFN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MPU-6000

InvenSense MPU-6000	Parte MPU-6000	Prezzo MPU-6000	Distributore MPU-6000
MPU-6000 tecnico	Azione MPU-6000	Inventario MPU-6000	Fornitore MPU-6000
Ordine online MPU-6000	Richiesta MPU-6000	Immagine MPU-6000	Immagine MPU-6000
MPU-6000 pdf	Datasheet MPU-6000	Scheda tecnica MPU-6000	Scheda tecnica MPU-6000 pdf
Scarica la scheda tecnica MPU-6000	Produttore InvenSense	InvenSense MPU-6000	TDK InvenSense MPU-6000

Potresti essere anche interessato:

 <p>MPU-9150 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 24LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6515 QFN24 Descrizione: MPU-6515 QFN24 INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LSM303D Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LSM303CTR Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 12LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MPU-6500 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6555 Descrizione: MPU-6555 INVENSENS QFN Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6505 Descrizione: MPU-6505 Invensens QFN Produttori: Invensens Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>ICM-30630 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MPU-9250 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-90151-01 Descrizione: MPU-90151-01 TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>ADIS16488BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LSM6DSMUSTR Descrizione: INEMO INERTIAL MODULE: 3D ACCELE Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LSM320DLTR Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6681 Descrizione: MPU-6681 INVENSENS QFN-24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6500M Descrizione: MPU-6500M INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>ADIS16405BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LSM9DS1TR Descrizione: IMU ACCEL/GYROMAG I2C/SPI 24LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LSM303DLMTR Descrizione: IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 28LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>MPU-6051M Descrizione: MPU-6051M InvenSense QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MPU-6050 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>ICM-20602 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6881 Descrizione: MPU-6881 INVENSE QFN Produttori: INVENSE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6515 Descrizione: MPU-6515 QFN 1343 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6052C Descrizione: MPU-6052C QFN 1538 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6700-12 Descrizione: MPU-6700-12 INVENSENS QFN Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BMC156 Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 12LGA Produttori: Bosch Sensortec Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6880 Descrizione: MPU-6880 INVENSENS QFN Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6050M Descrizione: MPU-6050M INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6050C Descrizione: MPU-6050C INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPU-6050A Descrizione: MPU-6050A invenSens QFN24 Produttori: invenSens Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong