


IMAGE NOT AVAILABLE


**SN761685PWRG4**

fabbricante Numero di parte:	SN761685PWRG4
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC TV TUNER 24-TSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

**SN761685PWRG4** 100% nuovi pezzi originali 2500 disponibili, trova prezzi SN761685PWRG4, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista SN761685PWRG4 con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ SN761685PWRG4: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di SN761685PWRG4

Numero di parte	<a href="#">SN761685PWRG4</a>	Produttore / Marca	N/A
Digitare	Tuner	Contenitore dispositivo fornitore	24-TSSOP
Serie	-	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Numero di parte base	SN761685
applicazioni	TV	Quantità di magazzino	2500 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Elaborazione lineare-video</a>	Descrizione	IC TV TUNER 24-TSSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

## Parole chiave realizzate con SN761685PWRG4

SN761685PWRG4	SN761685PWRG4 parte	SN761685PWRG4 Prezzo	Distributore SN761685PWRG4
SN761685PWRG4 tecnico	Stock SN761685PWRG4	Inventario SN761685PWRG4	SN761685PWRG4 Fornitore
Ordine online SN761685PWRG4	SN761685PWRG4 Richiesta	Immagine SN761685PWRG4	Immagine SN761685PWRG4
SN761685PWRG4 pdf	Scheda tecnica SN761685PWRG4	Scheda tecnica SN761685PWRG4	SN761685PWRG4 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica SN761685PWRG4	Produttore		

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>SN761680PWR</b>                  Descrizione: SN761680PWR TI TSSOP30                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2729 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761680DBTRG4</b>                  Descrizione: SN761680DBTRG4 TI TSSOP30                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761680DBTR</b>                  Descrizione: SN761680DBTR TI TSSOP30                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <p><b>SN761678DBTR</b>                  Descrizione: SN761678DBTR TI TSSOP30                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761683DAR</b>                  Descrizione: IC VIDEO TV TUNER 32TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN79997P</b>                  Descrizione: IGBT Modules                  Produttori: IC                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <p><b>SN79M05D</b>                  Descrizione: AUK TO252-3                  Produttori: AUK                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761680PW</b>                  Descrizione: SN761680PW TIBB TSSOP                  Produttori: TIBB                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8300 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761678BDBTRG4</b>                  Descrizione: IC TV TUNER 30-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16200 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <p><b>SN761680PWR(B1680)</b>                  Descrizione: SN761680PWR(B1680) TI TSSOP                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2853 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761678DCH</b>                  Descrizione: IC TV/VCR TUNER 30TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21300 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN78L15F</b>                  Descrizione: AUK TO                  Produttori: AUK                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11375 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <p><b>SN761762ADAR-S</b>                  Descrizione: SN761762ADAR-S TI TSSOP                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761680PW(B1680)</b>                  Descrizione: SN761680PW(B1680) TSSOP 2008                  Produttori: TSSOP                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14300 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761685PW</b>                  Descrizione: IC TV TUNER 24-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <p><b>SN761678BDBT</b>                  Descrizione: IC TV TUNER 30-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2621 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN78L05J</b>                  Descrizione: N/A TO92                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761678BDBTR</b>                  Descrizione: IC TV TUNER 30-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <p><b>SN761678PW</b>                  Descrizione: SN761678PW TSSOP 08                  Produttori: TSSOP                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2809 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761681DBT</b>                  Descrizione: IC TV TUNER 30-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2724 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN76670N</b>                  Descrizione: TEXAS DIP-14                  Produttori: TEXAS                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <p><b>SN79078A2DCAR</b>                  Descrizione:                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2653 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761683BDAR</b>                  Descrizione: IC SYNTHESIZED TV TUNER 32-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761688PWR</b>                  Descrizione: IC MIXER 50-280MHZ DWN 16TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2858 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <p><b>SN761680</b>                  Descrizione: SN761680 TEXAS TSSOP                  Produttori: TEXAS                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761680DBT</b>                  Descrizione:                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761678BDBTR</b>                  Descrizione: IC TV TUNER 5V 30TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <p><b>SN761680BDBTRG4</b>                  Descrizione: SN761680BDBTRG4 TI TSSOP30                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761677RHA</b>                  Descrizione: SN761677RHA TI QFN                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <p><b>SN761685PWR</b>                  Descrizione: IC TV TUNER 24-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili.</p> Citazione: <input type="text"/> RFQ


**IC Components Limited**
[WWW.IC-COMPONENTS.COM](http://WWW.IC-COMPONENTS.COM)

 E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong