




XR33158ID-F

fabricante Numero di parte:	XR33158ID-F
Produttore / Marca	Exar Corporation
Parte della descrizione:	IC TXRX RS422/485 20MBPS 8SOIC
Schede tecniche:	XR33158ID-F(1).pdf XR33158ID-F(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

XR33158ID-F 100% nuovi pezzi originali 2200 in magazzino, trova il prezzo XR33158ID-F, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista XR33158ID-F Exar Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ XR33158ID-F: Info@IC-Components.com






























Le specifiche di XR33158ID-F

Numero di parte	XR33158ID-F	Produttore / Marca	Exar Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	imballaggio	Tube
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	1/1 Transceiver Half RS422, RS485 8-SOIC
Digitare	Transceiver	Tensione di alimentazione -	3 V ~ 5.5 V
Protocollo	RS422, RS485	Numero di driver / ricevitori	1/1
doppio	Half	Isteresi ricevente	170mV
Data Rate	20Mbps	Altri nomi	1016-2104
Quantità di magazzino	2200 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Interfaccia-driver, ricevitori, ricetrasmittitori
Descrizione	IC TXRX RS422/485 20MBPS 8SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con XR33158ID-F

Exar Corporation XR33158ID-F	Parte XR33158ID-F	Prezzo XR33158ID-F	Distributore XR33158ID-F
XR33158ID-F tecnico	Azione XR33158ID-F	Inventario XR33158ID-F	Fornitore XR33158ID-F
Ordine online XR33158ID-F	Richiesta XR33158ID-F	Immagine XR33158ID-F	Immagine XR33158ID-F
XR33158ID-F pdf	Datasheet XR33158ID-F	Scheda tecnica XR33158ID-F	Scheda tecnica XR33158ID-F pdf
Scarica la scheda tecnica XR33158ID-F	Produttore Exar Corporation	Exar Corporation XR33158ID-F	

Potresti essere anche interessato:

 <p>XR3085XID-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8-SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3178EID Descrizione: XR3178EID EXAR SOP8 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR33156ID-F Descrizione: IC TXRX RS422/485 20MBPS 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XR3082XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3177EIDTR-F Descrizione: XR3177EIDTR-F Exar SOP8 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3170EID-F Descrizione: IC TXRX RS485 DIFF 3V 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XR3087XID-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8-SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3160EIU-F Descrizione: IC TXRX RS232/485/422 20SSOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3160ECUTR-F Descrizione: IC TXRX RS232/485/422 20SSOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XR3085XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3083XID-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 14-SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR33152ID-F Descrizione: IC TXRX RS422/485 250KBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XR3088XED-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>XR3085 Descrizione: XR3085 XYSEMI SOT23-6 Produttori: XYSEMI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3086XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XR33053ID-F Descrizione: IC TXRX RS422/485 1MBPS 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3160EIU-F Descrizione: IC TXRX RS232/485/422 20SSOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3082XID-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8-SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XR3084XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3086XID-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 14-SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3160ECU-F Descrizione: IC TXRX RS232/485/422 20SSOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XR3083XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3175EID Descrizione: XR3175EID EXAR SOP8 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3088XID-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8-SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XR3087XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3085XED-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3172EID Descrizione: XR3172EID EXAR SOP8 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XR3088XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR3084XID-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8-SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XR34350CL Descrizione: XR34350CL EXAR QFN40 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong