




## 1606

fabricante Numero di parte:	1606
Produttore / Marca	Keystone Electronics Corp.
Parte della descrizione:	CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER
Schede tecniche:	1606(1).pdf 1606(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

**1606** 100% nuovi pezzi originali 8000 in magazzino, trova il prezzo 1606, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 1606 Keystone Electronics Corp. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 1606: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di 1606

Numero di parte	1606	Produttore / Marca	Keystone Electronics Corp.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Bulk	temperatura di esercizio	-
Descrizione dettagliata	Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) No Tail Solder	fine	Solder
Caratteristiche	-	Finitura contatto	Tin
Spessore finitura contatto	200.0µin (5.08µm)	Lunghezza complessiva	0.248" (6.30mm)
Materiale del contatto	Beryllium Copper	Spessore bordo	-
Diametro foro di montaggio	0.052" (1.32mm)	Tipo di coda	No Tail
Accetta Pin Diameter	0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm)	Diametro Pin Hole	-
Diametro flangia	0.063" (1.60mm)	coda Diametro	-
presa di profondità	0.205" (5.21mm)	Insertion force	-
Accetta dimensioni pin quadrati	-	Altri nomi	1606K 1606K-ND 36-1606
Quantità di magazzino	8000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Connettori, interconnessioni &gt; Terminali-presa per PC, connettori</a>
Descrizione	CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS non conforme

### Parole chiave realizzate con 1606

Keystone Electronics Corp. 1606	Parte 1606	Prezzo 1606	Distributore 1606
1606 tecnico	Azione 1606	Inventario 1606	Fornitore 1606
Ordine online 1606	Richiesta 1606	Immagine 1606	Immagine 1606
1606 pdf	Datasheet 1606	Scheda tecnica 1606	Scheda tecnica 1606 pdf
Scarica la scheda tecnica 1606	Produttore Keystone Electronics Corp.	Keystone Electronics Corp. 1606	Keystone Electronics 1606
Kingston Technology 1606			

### Potresti essere anche interessato:

 <b>1604C3B90</b> Descrizione: 1604C3B90 INTEL BGA Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1606</b> Descrizione: BREADBOARD GENERAL PURPOSE PTH Produttori: Adafruit Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1604C38D</b> Descrizione: 1604C38D INTEL BGA Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>1608FF-1A</b> Descrizione: 1608FF-1A COOPER 603 Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1608FF-2A</b> Descrizione: 1608FF-2A COOPER 603 Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1605J-ELR30</b> Descrizione: 1605J-ELR30 LUCENT QFP-80P Produttori: LUCENT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>16076AP</b> Descrizione: 16076AP NA NA Produttori: NA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>16045990</b> Descrizione: 16045990 NA NA Produttori: NA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1606A</b> Descrizione: 1606A ON SOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>1606-6GLC</b> Descrizione: 1606-6GLC COILCRAFT SMD Produttori: COILCRAFT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1606-7GLC</b> Descrizione: 1606-7GLC Coilcraft SMD Produttori: Coilcraft Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1608GC2T10NJOA</b> Descrizione: 1608GC2T10NJOA 0603- Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>1606-9JLC</b> Descrizione: 1606-9JLC COILCRAFT 1606 Produttori: COILCRAFT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1608-4R-470R-5%</b> Descrizione: 1608-4R-470R-5% TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>16045559</b> Descrizione: 16045559 PHILIPS SOP14 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>1604</b> Descrizione: L3GD20H LSM303 BMP180 10DOF IMU Produttori: Adafruit Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1605CJELR30</b> Descrizione: 1605CJELR30 LUCENT QFP Produttori: LUCENT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1605J-ELL30-T-DB</b> Descrizione: 1605J-ELL30-T-DB LUCENT QFP Produttori: LUCENT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>1606-9</b> Descrizione: 1606-9 SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1604CT</b> Descrizione: 1604CT PANJIT TO-220 Produttori: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1606-6JLC</b> Descrizione: 1606-6JLC COILCRAFT SMD Produttori: COILCRAFT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>1605J-ELW30</b> Descrizione: 1605J-ELW30 LUCENT QFP-80P Produttori: LUCENT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1605M16HLC30</b> Descrizione: 1605M16HLC30 AT PLCC-68 Produttori: AT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>16045980</b> Descrizione: 16045980 HITACHI ZIP-15 Produttori: HITACHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>1605M16H</b> Descrizione: 1605M16H ATMEL PLCC Produttori: Atmel (Microchip Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1608 MJ600OHM</b> Descrizione: 1608 MJ600OHM 0603 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>16089550</b> Descrizione: 16089550 PHILIPS SOP14 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>16076A</b> Descrizione: 16076A NA NA Produttori: NA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>16057247</b> Descrizione: 16057247 PHILIPS SOP14 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>1606-8GLC</b> Descrizione: 1606-8GLC COILCRAFT SMD Produttori: COILCRAFT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 238300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong