




### TISP4015L1BJR-S

fabricante Numero di parte:	TISP4015L1BJR-S
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 15V
Schede tecniche:	TISP4015L1BJR-S.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

**TISP4015L1BJR-S** 100% nuovi pezzi originali 15000 in magazzino, trova il prezzo TISP4015L1BJR-S, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TISP4015L1BJR-S Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TISP4015L1BJR-S: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di TISP4015L1BJR-S

Numero di parte	TISP4015L1BJR-S	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	DO-214AA, SMB	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Capacità	30pF
Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000µs)	30A	Tensione - Innesco	15V
Tensione - Stato off	8V	Corrente - Pulsante di picco (8 / 20µs)	120A
Corrente - Mantenimento (Ih)	50mA	Numero di elementi	1
Altri nomi	TISP4015L1BJR-SCT	Quantità di magazzino	15000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Protezione del circuito &gt; Televisori-tiristori</a>	Descrizione	PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 15V
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

### Parole chiave realizzate con TISP4015L1BJR-S

Bourns, Inc. TISP4015L1BJR-S	Parte TISP4015L1BJR-S	Prezzo TISP4015L1BJR-S	Distributore TISP4015L1BJR-S
TISP4015L1BJR-S tecnico	Azione TISP4015L1BJR-S	Inventario TISP4015L1BJR-S	Fornitore TISP4015L1BJR-S
Ordine online TISP4015L1BJR-S	Richiesta TISP4015L1BJR-S	Immagine TISP4015L1BJR-S	Immagine TISP4015L1BJR-S
TISP4015L1BJR-S pdf	Datasheet TISP4015L1BJR-S	Scheda tecnica TISP4015L1BJR-S	Scheda tecnica TISP4015L1BJR-S pdf
Scarica la scheda tecnica TISP4015L1BJR-S	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. TISP4015L1BJR-S	Bourns Inc. TISP4015L1BJR-S
J.W. Miller / Bourns TISP4015L1BJR-S			

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>TISP3219T3BJR</b>  <b>Descrizione:</b> TISP3219T3BJR BOURNS SMB  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP3604-3</b>  <b>Descrizione:</b> TISP3604-3 BOURNS SOP8  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP3219T3BJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> TISP3219T3BJR-S BOURNS SMB-3  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TISP4030L1BJ-S</b>  <b>Descrizione:</b> TISP4030L1BJ-S BOURNS DO-214AAS  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4040L1BJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 40V  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP3180F3DR-S</b>  <b>Descrizione:</b> PROTECTOR DUAL SYMMETRICAL  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TISP4030L1B</b>  <b>Descrizione:</b> TISP4030L1B BOURNS SMB  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4070L3AJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> SINGLE BIDIRECTIONAL PROTECTOR  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4070H3BJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> SURGE SUPP 58V BIDIR DO-214AA  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>TISP3290L</b>  <b>Descrizione:</b> TISP3290L POWER TO-126  <b>Produttori:</b> POWER  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 81900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP3240F3SL</b>  <b>Descrizione:</b> SURGE SUPP 180V BIDIR 3-SL  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4070M3BJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> THYRISTOR 58V 220A DO-214AA  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TISP4072F3</b>  <b>Descrizione:</b> TISP4072F3 BOURNS SOP8  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4040H1BJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 40V  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP3180F3DR</b>  <b>Descrizione:</b> SURGE SUPP 145V BIDIR 8-SOIC  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TISP4070H3BJR</b>  <b>Descrizione:</b> PROTECTOR SINGLE BIDIRECTIONAL  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4070J3BJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> THYRISTOR 58V 800A DO-214AA  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP3180F3</b>  <b>Descrizione:</b> TISP3180F3 BOURNS SOP8  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TISP3240F3</b>  <b>Descrizione:</b> TISP3240F3 BOURNS SOP8  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP3150F3</b>  <b>Descrizione:</b> TISP3150F3 BOURNS SOP8  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4030L1AJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 30V  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 390000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TISP4070M3AJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> SINGLE BIDIRECTIONAL PROTECTOR  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4015L1AJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 15V  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 78500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4040L1AJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> PROTECTOR SINGLE BIDIRECTIONAL  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 13100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TISP4015H1BJR-S</b>  <b>Descrizione:</b> PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 15V  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>TISP3380F3</b>  <b>Descrizione:</b> TISP3380F3 BBOURNS SOP8  <b>Produttori:</b> BBOURNS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP3180T3BJR</b>  <b>Descrizione:</b> TISP3180T3BJR BOURNS DO-214AA  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>TISP4070J1B</b>  <b>Descrizione:</b> TISP4070J1B TI DO-214B  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP4070J3BJR-STR-N</b>  <b>Descrizione:</b> TISP4070J3BJR-STR-N BOURNS SMB  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP3260F3SL</b>  <b>Descrizione:</b> SURGE SUPP 200V BIDIR 3-SL  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong