



HHM1589B1

fabricante Numero di parte:	HHM1589B1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD
Schede tecniche:	HHM1589B1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

HHM1589B1 100% nuovi pezzi originali 12000 in magazzino, trova il prezzo HHM1589B1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HHM1589B1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HHM1589B1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di HHM1589B1

Numero di parte	HHM1589B1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	HHM	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucri	6-SMD	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 470MHz ~ 710MHz 6-SMD
Intervallo di frequenze	470MHz ~ 710MHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	-
Differenza di fase	-	Perdita di inserzione (max)	-
Return Loss (min)	-	Altri nomi	445-175364-2 HHM1589B1-ND
Quantità di magazzino	12000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con HHM1589B1

TDK Corporation HHM1589B1	Parte HHM1589B1	Prezzo HHM1589B1	Distributore HHM1589B1
HHM1589B1 tecnico	Azione HHM1589B1	Inventario HHM1589B1	Fornitore HHM1589B1
Ordine online HHM1589B1	Richiesta HHM1589B1	Immagine HHM1589B1	Immagine HHM1589B1
HHM1589B1 pdf	Datasheet HHM1589B1	Scheda tecnica HHM1589B1	Scheda tecnica HHM1589B1 pdf
Scarica la scheda tecnica HHM1589B1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation HHM1589B1	

Potresti essere anche interessato:

<p>HHM17132A1 Descrizione: HHM17132A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM17103A1 Descrizione: HHM17103A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 38500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1711K1 Descrizione: HHM1711K1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1548A4 Descrizione: HHM1548A4 TDK 627REEL Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 80000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1594A1 Descrizione: HHM1594A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM17147A1 Descrizione: HHM17147A1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 99700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1585A Descrizione: HHM1585A TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1710J1 Descrizione: HHM1710J1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1545 Descrizione: HHM1545 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1583B1 Descrizione: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1570B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM17120C1 Descrizione: HHM17120C1 TDK SMD0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 75500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1544 Descrizione: HHM1544 TDK 0805-6P Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1580CS Descrizione: HHM1580CS TDK SOD323 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HHM171103RA Descrizione: HHM171103RA 4K SMD Produttori: 4K Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711E1 Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1564 Descrizione: HHM1564 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM17139B2(HHM17139B1) Descrizione: HHM17139B2(HHM17139B1) TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711D2 Descrizione: HHM1711D2 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1541E1 Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1562B Descrizione: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711D1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1548C3 Descrizione: HHM1548C3 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1711N1 Descrizione: HHM1711N1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711H1 Descrizione: HHM1711H1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1542 Descrizione: HHM1542 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1548E1 Descrizione: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1548A2 Descrizione: HHM1548A2 TDK 0805X3 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1541 Descrizione: HHM1541 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1710D1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong