



## V5.5MLA0805H

|  |   |
|--|---|
| <b>fabbricante Numero di parte:</b>    | V5.5MLA0805H  |
| <b>Produttore / Marca</b>              | Hamlin / Littelfuse                                   |
| <b>Parte della descrizione:</b>        | VARISTOR 8.2V 120A 0805                               |
| <b>Schede tecniche:</b>                | V5.5MLA0805H(1).pdf<br>V5.5MLA0805H(2).pdf            |
| <b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b> | Senza piombo / Conforme RoHS                          |
| <b>Condizione di scorta:</b>           | Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. |
| <b>Nave da:</b>                        | Hong Kong   |
| <b>Modo di spedizione:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS                                     |

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**V5.5MLA0805H** 100% nuovi pezzi originali 10000 disponibili, trova prezzi V5.5MLA0805H, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista V5.5MLA0805H Hamlin / Littelfuse con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ V5.5MLA0805H: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di V5.5MLA0805H

|                                  |   |                          |                         |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| Numero di parte                  | V5.5MLA0805H  | Produttore / Marca       | Hamlin / Littelfuse     |
| Tensione varistore (tipo)        | 8.2V  | Tensione Varistor (Min)  | 7.1V                    |
| Tensione Varistor (Max)          | 9.3V  | Serie                    | MLA                     |
| imballaggio                      | Cut Tape (CT)   | Contenitore / involucro  | 0805 (2012 Metric)      |
| Altri nomi                       | F2215CT   | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TA)      |
| Numero di circuiti               | 1   | Tipo montaggio           | Surface Mount, MLCV     |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited)   | Massime cc               | 5.5V                    |
| Massime ca Tensioni              | 4V  | Energia                  | 0.30J                   |
| Descrizione dettagliata          | 8.2V 120A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric)                                   | Corrente - Surge         | 120A                    |
| Capacità @ Frequenza             | 1840pF @ 1MHz   | Quantità di magazzino    | 10000 pcs Stock         |
| Categoria                        | <a href="#">Protezione del circuito</a> > <a href="#">Televisori-varistori</a> , <a href="#">Movs</a> | Descrizione              | VARISTOR 8.2V 120A 0805 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS   | Senza piombo / Conforme RoHS  |                          |                         |

### Parole chiave realizzate con V5.5MLA0805H

|  |                                  |   |                                    |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Hamlin / Littelfuse V5.5MLA0805H       | V5.5MLA0805H parte               | V5.5MLA0805H Prezzo   | Distributore V5.5MLA0805H          |
| V5.5MLA0805H tecnico                   | Stock V5.5MLA0805H               | Inventario V5.5MLA0805H   | V5.5MLA0805H Fornitore             |
| Ordine online V5.5MLA0805H             | V5.5MLA0805H Richiesta           | Immagine V5.5MLA0805H   | Immagine V5.5MLA0805H              |
| V5.5MLA0805H pdf                       | Scheda tecnica V5.5MLA0805H      | Scheda tecnica V5.5MLA0805H                                     | V5.5MLA0805H pdf scheda tecnica    |
| Scarica la scheda tecnica V5.5MLA0805H | Hamlin / Littelfuse Produttore   | Hamlin / Littelfuse V5.5MLA0805H                                | Littelfuse Inc. V5.5MLA0805H       |
| Littelfuse V5.5MLA0805H                | Teccor / Littelfuse V5.5MLA0805H | TE Connectivity Raychem Circuit Protection / Litte V5.5MLA0805H | Wickmann / Littelfuse V5.5MLA0805H |

### Potresti essere anche interessato:

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>V5.5MLA0805N</b><br><b>Descrizione:</b><br><b>Produttori:</b> LITTELFU<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ                                      | <br><b>MOV-20D181K</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 180V 6.5KA DISC 20MM<br><b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 46500 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ     | <br><b>AVRL161A6R8GTA</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 27V 0603<br><b>Produttori:</b> TDK Corporation<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 160000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ       |
| <br><b>MLVA06V14C150</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 18V 30A 0603<br><b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 220000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ      | <br><b>B72540V3140S272</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 22V 1.2KA 2220<br><b>Produttori:</b> EPCOS<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ               | <br><b>AVR-M1005C080MTAAB</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 8V 25A 0402<br><b>Produttori:</b> TDK Corporation<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 18500 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| <br><b>V240CH8T</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 240V 250A 25MD<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ       | <br><b>V5.5MLA0402NH</b><br><b>Descrizione:</b> V5.5MLA0402NH Littelfuse 10kreeel<br><b>Produttori:</b> Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 74700 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ | <br><b>VC121030H620RP</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 41V 280A 1210<br><b>Produttori:</b> AVX Corporation<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2857 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ    |
| <br><b>V5.5MLA020164NR</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 11V 1A 0201<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ   | <br><b>82542350</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 56V 1.2KA 2220<br><b>Produttori:</b> Würth Electronics<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ          | <br><b>B72590D0050H160</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 150V 0402<br><b>Produttori:</b> EPCOS<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ                |
| <br><b>82532300</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 47V 1.2KA 2220<br><b>Produttori:</b> Würth Electronics<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 19500 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ         | <br><b>V30MLA0805LH</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 41.5V 30A 0805<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2811 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ    | <br><b>V56MLA1206H</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 69V 180A 1206<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 32500 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ  |
| <br><b>AVRM0603C120MT101N</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 12V 5A 0201<br><b>Produttori:</b> TDK Corporation<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ  | <br><b>CG0603MLC-12LE</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 0603<br><b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ                 | <br><b>AVRL101A1R1NTB</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 39V 0402<br><b>Produttori:</b> TDK Corporation<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 180000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ       |
| <br><b>V5.5MLA0805</b><br><b>Descrizione:</b><br><b>Produttori:</b> Littelfu<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ                                       | <br><b>V5.5MLA1206H</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 8.2V 150A 1206<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2738 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ    | <br><b>V251DA40</b><br><b>Descrizione:</b> LF IGBT Modules<br><b>Produttori:</b> LF<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2817 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ                              |
| <br><b>V5.5MLA0402NR</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 8.95V 20A 0402<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 255000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ | <br><b>V5.5MLA0603H</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 8.2V 30A 0603<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2819 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ     | <br><b>TDK CN0603M4G</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 8V 30A 0603<br><b>Produttori:</b> EPCOS<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 180000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ               |
| <br><b>V9MLA0402LNR</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 13.5V 4A 0402<br><b>Produttori:</b> Littelfuse Inc.<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ         | <br><b>V5.5MLA0603NH</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 8.2V 30A 0603<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 97500 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ   | <br><b>CG0402MLD-12G</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 50V 0402<br><b>Produttori:</b> Bourns, Inc.<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ           |
| <br><b>VJ14MA0160KBA</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 24.5V 800A 1812<br><b>Produttori:</b> AVX Corporation<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 22500 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ     | <br><b>V5.5MLA0603LNR</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 8.2V 30A 0603<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 60000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ  | <br><b>V18MLA1206A</b><br><b>Descrizione:</b> VARISTOR 25V 150A 1206<br><b>Produttori:</b> Hamlin / Littelfuse<br><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text"/> RFQ   |



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong