


IMAGE NOT AVAILABLE



### LM81C1MT-3

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	LM81C1MT-3
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC MONITOR SYS HARDWAR 24-TSSOP
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Contiene piombo / RoHS non conforme
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**LM81C1MT-3** 100% nuovi pezzi originali 5800 disponibili, trova prezzi LM81C1MT-3, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM81C1MT-3 con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM81C1MT-3: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di LM81C1MT-3

Numero di parte	LM81C1MT-3	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.8 V ~ 3.8 V	Topologia	ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Control, Register Bank
Contenitore dispositivo fornitore	24-TSSOP	Serie	-
Tipo sensore	Internal and External	Temperatura di rilevazione	-40°C ~ 125°C
imballaggio	Tube	Contenitore / involucro	24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo di uscita	2-Wire SMBus	Fan di uscita	Yes
allarme di uscita	Yes	temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Funzione	Hardware Monitor	Descrizione dettagliata	Hardware Monitor -40°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire SMBus Output 24-TSSOP
Numero di parte base	LM81	Precisione	±3°C(Max)
Quantità di magazzino	5800 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; PMIC-gestione termica</a>
Descrizione	IC MONITOR SYS HARDWAR 24-TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

### Parole chiave realizzate con LM81C1MT-3

LM81C1MT-3	LM81C1MT-3 parte	LM81C1MT-3 Prezzo	Distributore LM81C1MT-3
LM81C1MT-3 tecnico	Stock LM81C1MT-3	Inventario LM81C1MT-3	LM81C1MT-3 Fornitore
Ordine online LM81C1MT-3	LM81C1MT-3 Richiesta	Immagine LM81C1MT-3	Immagine LM81C1MT-3
LM81C1MT-3 pdf	Scheda tecnica LM81C1MT-3	Scheda tecnica LM81C1MT-3	LM81C1MT-3 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM81C1MT-3	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>LM81B1MTX-3/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> LM81B1MTX-3/NOPB TI TSSOP-24  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2873 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM810M3X-4.00/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC CIRC RESET 3PIN MCRO SOT23-3  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2856 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM8261M5/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 1-CIRCUIT SOT23-5  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM8262MMX</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 24MHZ RRO 8VSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 20900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM81B1MTX-3/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM810M3X-4.00</b>  <b>Descrizione:</b> LM810M3X-4.00 TI SOT23-3  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM810M3X-4.38</b>  <b>Descrizione:</b> IC CIRCUIT RESET MCRO SOT23-3  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM8262MM/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 24MHZ RRO 8VSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM81B1MT-3/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM81B1MT-3</b>  <b>Descrizione:</b> LM81B1MT-3 TI TSSOP-24  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2872 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM81BIUT-3</b>  <b>Descrizione:</b> LM81BIUT-3 TI TSSOP-24  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM810M3X-4.38/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> LM810M3X-4.38/NOPB 量大可定NSC SOT23-3  <b>Produttori:</b> NSC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM8207MTX</b>  <b>Descrizione:</b> N/A  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM8261M5X/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 1-CIRCUIT SOT23-5  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 16900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM8261M5X</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 1-CIRCUIT SOT23-5  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 21300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM81C1MT-3/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC MONITOR SYS HARDWAR 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM8262MMX/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 24MHZ RRO 8VSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM81B1MTX-3</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM81B1MT-3</b>  <b>Descrizione:</b> IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM81CIM-3</b>  <b>Descrizione:</b> LM81CIM-3 NS TSSOP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM810M3X-4.0</b>  <b>Descrizione:</b> LM810M3X-4.0 NS SOT23  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2880 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM8262MM</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 24MHZ RRO 8VSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 13300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM81C1MTX-3</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM8262MM NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> LM8262MM NOPB NS MSOP8  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2785 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM81C1MTX-3/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM8261MM</b>  <b>Descrizione:</b> NS MSOP-8  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2826 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM810M3X-4.63</b>  <b>Descrizione:</b> IC CIRC RESET 3PIN MCRO SOT23-3  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 18400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM810M3X-4.63/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC CIRC RESET 3PIN MCRO SOT23-3  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM8207MT</b>  <b>Descrizione:</b> IC BUFFER+VCOM+VREF 18CH 48TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2831 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM8261M5</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 1-CIRCUIT SOT23-5  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2605 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong