

**ANT016008LCD1575MA1**

fabricante Numero di parte:	ANT016008LCD1575MA1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD
Schede tecniche:	ANT016008LCD1575MA1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**ANT016008LCD1575MA1** 100% nuovi pezzi originali 12000 in magazzino, trova il prezzo ANT016008LCD1575MA1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista ANT016008LCD1575MA1 TDK Corporation con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFQ ANT016008LCD1575MA1: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)
























**Le specifiche di ANT016008LCD1575MA1**

Numero di parte	ANT016008LCD1575MA1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	ANT	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	1.575GHZ, 2.4GHZ GPS Chip RF Antenna 1.574GHZ ~ 1.576GHZ, 2.4GHZ ~ 2.484GHZ -2.9dBc, 2.97dBi Solder Surface Mount	fine	Solder
Intervallo di frequenze	1.574GHZ ~ 1.576GHZ, 2.4GHZ ~ 2.484GHZ	Altezza (max)	0.016" (0.40mm)
Caratteristiche	-	Return Loss	-
Protezione ingresso	-	applicazioni	GPS
Guadagno	-2.9dBc, 2.97dBi	Gruppo di frequenza	UHF (1 GHz ~ 2 GHz), UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
Frequenza (centro / banda)	1.575GHZ, 2.4GHZ	Tipo di antenna	Chip
Numero di bande	2	ROS	4
Altri nomi	445-15174-2	Quantità di magazzino	12000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Antenne RF	Descrizione	RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con ANT016008LCD1575MA1**

TDK Corporation ANT016008LCD1575MA1	Parte ANT016008LCD1575MA1	Prezzo ANT016008LCD1575MA1	Distributore ANT016008LCD1575MA1
ANT016008LCD1575MA1 tecnico	Azione ANT016008LCD1575MA1	Inventario ANT016008LCD1575MA1	Fornitore ANT016008LCD1575MA1
Ordine online ANT016008LCD1575MA1	Richiesta ANT016008LCD1575MA1	Immagine ANT016008LCD1575MA1	Immagine ANT016008LCD1575MA1
ANT016008LCD1575MA1 pdf	Datasheet ANT016008LCD1575MA1	Scheda tecnica ANT016008LCD1575MA1	Scheda tecnica ANT016008LCD1575MA1 pdf
Scarica la scheda tecnica ANT016008LCD1575MA1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation ANT016008LCD1575MA1	

**Potresti essere anche interessato:**

 <p><b>ANT016008LCS2442MA1</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>5400AT18A1000E</b> Descrizione: RF ANT 5.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT8030-2R4-01B</b> Descrizione: ANT8030-2R4-01B TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ANT016008LCD2442MA1</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT3216A063R2400A</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>ANT2801</b> Descrizione: ANT2801 ANT ETSSOP-20 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ANT-2.45-CHP-T</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Linx Technologies Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 48300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>ANT8815</b> Descrizione: ANT8815 ANT ETSSOP-24 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AT43H0100E</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ANT8030-2R4-01A</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AH104F2450S1-T</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT1085-4R1-01A</b> Descrizione: RF ANT 4.2GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>RFANT7635110A1T</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>ANT8820</b> Descrizione: ANT8820 ANT ETSSOP-24 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANTARIS4</b> Descrizione: ANTARIS4 ATMEL module Produttori: Atmel (Microchip Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>A10137</b> Descrizione: RF ANT 1.575GHZ PCB TRACE SLD Produttori: Antenna Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AD46A5400E</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>ANT8110</b> Descrizione: ANT8110 ANT MSOP8 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ANT025020LCT1575MA1</b> Descrizione: RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>ANT24230A</b> Descrizione: ANT24230A AN SOP Produttori: AN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>0915AT43A0026E</b> Descrizione: RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ANT090040CCS1575MA1</b> Descrizione: ANT090040CCS1575MA1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT016008LCS2442MA2</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT3216A093R2400A</b> Descrizione: ANT3216A093R2400A YAGEO SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ANT3216LL00R2400A</b> Descrizione: RF ANT 2.45GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>RFANT8010080A3T</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT2012LL13R2400A</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>ANTMRX19</b> Descrizione: ANTMRX19 TI TSSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AT42D0100E</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>ANT-2.45-CHP</b> Descrizione: ANT-2.45-CHP ANTENNA SMD Produttori: ANTENNA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong