



**MPC8567EVTAQGG**

fabricante Numero di parte:	MPC8567EVTAQGG
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 1023FCBGA
Schede tecniche:	MPC8567EVTAQGG.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**MPC8567EVTAQGG** 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo MPC8567EVTAQGG, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPC8567EVTAQGG NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPC8567EVTAQGG: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































**Le specifiche di MPC8567EVTAQGG**

Numero di parte	MPC8567EVTAQGG	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	MPC85xx	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	MPC8567	Contenitore / involucro	1023-BBGA, FCBGA
imballaggio	Tray	Contenitore dispositivo fornitore	1023-FCPBGA (33x33)
temperatura di esercizio	0°C ~ 105°C (TA)	Descrizione dettagliata	PowerPC e500v2 Microprocessor IC MPC85xx 1 Core, 32-Bit 1.0GHz 1023-FCPBGA (33x33)
core Processor	PowerPC e500v2	Velocità	1.0GHz
Ethernet	10/100/1000 Mbps (2)	USB	-
Tensione - I / O	1.8V, 2.5V, 3.3V	Numero di corpi / larghezza del bus	1 Core, 32-Bit
Co-Processor / DSP	Communications; QUICC Engine, Security; SEC	Controllori di RAM	DDR, DDR2, SDRAM
Accelerazione grafica	No	Display e interfacce Controller	-
SATA	-	Caratteristiche di sicurezza	Cryptography, Random Number Generator
Interfacce aggiuntive	DUART, HSSI, PC, PCI, RapidIO, UART	Altri nomi	935314338557
Quantità di magazzino	200 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Embedded-microprocessori
Descrizione	IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 1023FCBGA	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

**Parole chiave realizzate con MPC8567EVTAQGG**

NXP Semiconductors / Freescale MPC8567EVTAQGG	Parte MPC8567EVTAQGG	Prezzo MPC8567EVTAQGG	Distributore MPC8567EVTAQGG
MPC8567EVTAQGG tecnico	Azione MPC8567EVTAQGG	Inventario MPC8567EVTAQGG	Fornitore MPC8567EVTAQGG
Ordine online MPC8567EVTAQGG	Richiesta MPC8567EVTAQGG	Immagine MPC8567EVTAQGG	Immagine MPC8567EVTAQGG
MPC8567EVTAQGG pdf	Datasheet MPC8567EVTAQGG	Scheda tecnica MPC8567EVTAQGG	Scheda tecnica MPC8567EVTAQGG pdf
Scarica la scheda tecnica MPC8567EVTAQGG	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MPC8567EVTAQGG	NXP Semiconductors MPC8567EVTAQGG
Freescale MPC8567EVTAQGG	Freescale Semiconductor - NXP MPC8567EVTAQGG	NXP USA Inc. MPC8567EVTAQGG	

**Potresti essere anche interessato:**

 <b>MPC8568EVTAUJJ</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 1023BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8572ECVJARLE</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.067GHZ 1023BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8568VTAUJJ</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 1023BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MPC855TCVR50D4</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC855TVR66D4</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC8XX 66MHZ 357BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8572EPXAVND</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 1023FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MPC855TZQ80D4</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC8XX 80MHZ 357BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8572EVTARLD</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.067GHZ 1023BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8569EVAUNLB</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MPC8560VTAQFB</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8560VT833LB</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 833MHZ 783FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8569CVJQALJB</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.067GHZ 783BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MPC855TZQ50D4</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC855TZQ50D4 BGA</b> <b>Descrizione:</b> MPC855TZQ50D4 BGA FREESCAL BGA <b>Produttori:</b> FREESCAL <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8572EPXAUDL</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 1023BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MPC8560PX833LB</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 833MHZ 783FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8560PX667LC</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 667MHZ 783FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC855TCZQ50D4</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MPC8560VT833LC</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 833MHZ 783FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC855TZQ66D4</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC8XX 66MHZ 357BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8560PX667LB</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 667MHZ 783FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MPC855TVR50D4</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8572VTAULD</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 1023BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8572EPXATLD</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.2GHZ 1023FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MPC8572EVTAVNB</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 1023FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8572EPXAVNE</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 1023FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8567EVTAUJJ</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 1023BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MPC8572EPXAULE</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 1023BGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8560PX833LC</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 833MHZ 783FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MPC8572EVTAVND</b> <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 1023FCBGA <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong