



SXA-3318BZ

fabbricante Numero di parte:	SXA-3318BZ
Produttore / Marca	RFMD
Parte della descrizione:	SXA-3318BZ RFMD SOP-8
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2862 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

SXA-3318BZ 100% nuovi pezzi originali 2862 disponibili, trova prezzi SXA-3318BZ, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista SXA-3318BZ RFMD con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ SXA-3318BZ: Info@IC-Components.com































Le specifiche di SXA-3318BZ

Numero di parte	SXA-3318BZ	Produttore / Marca	RFMD
Pacchetto	SOP-8	Condizione	Nuovo stock originale
Garanzia	Funzioni perfette al 100%	Tempi di consegna	2-3 giorni dopo il pagamento.
Pagamento	PayPal / Trasferimento telegrafico / Western Union	Spedizione entro	DHL / Fedex / UPS
Porta	Hong Kong	Email RFQ	Info@ic-components.com
Quantità di magazzino	2862 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > ICS specializzati
Descrizione	SXA-3318BZ RFMD SOP-8	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con SXA-3318BZ

RFMD SXA-3318BZ	SXA-3318BZ parte	SXA-3318BZ Prezzo	Distributore SXA-3318BZ
SXA-3318BZ tecnico	Stock SXA-3318BZ	Inventario SXA-3318BZ	SXA-3318BZ Fornitore
Ordine online SXA-3318BZ	SXA-3318BZ Richiesta	Immagine SXA-3318BZ	Immagine SXA-3318BZ
SXA-3318BZ pdf	Scheda tecnica SXA-3318BZ	Scheda tecnica SXA-3318BZ	SXA-3318BZ pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica SXA-3318BZ	RFMD Produttore	RFMD SXA-3318BZ	

Potresti essere anche interessato:

 TB6086FTG Descrizione: TOSHIBA QFN Produttori: TOSHIBA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4938 disponibili. Citazione: RFQ	 SXA-389B Descrizione: IC AMP CEL 400MHZ-2.5GHZ SOT89-3 Produttori: RFMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2839 disponibili. Citazione: RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MIC94061YMT Descrizione: MIC94061YMT MICREL MLF-4 Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60000 disponibili. Citazione: RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  SXA-289 Descrizione: SIRENZA SOT89 Produttori: SIRENZA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4746 disponibili. Citazione: RFQ	 SXA-389B-1Z Descrizione: SXA-389B-1Z RFMD SOT89 Produttori: RFMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2864 disponibili. Citazione: RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  SXA0922084702J2B00 Descrizione: NA NA Produttori: NA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2669 disponibili. Citazione: RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  SXA15-24S12 Descrizione: IGBT Modules Produttori: ARTESYN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2722 disponibili. Citazione: RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  SXA10-48S3V3 Descrizione: IGBT Modules Produttori: ARTESYN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2662 disponibili. Citazione: RFQ	 RN2963FS Descrizione: RN2963FS TOSHIBA SOT-963F56 Produttori: TOSHIBA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  SXA10-48S05 Descrizione: IGBT Modules Produttori: ARTESYN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili. Citazione: RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  TP2804THCNT Descrizione: TP2804THCNT TOPRO PLCC Produttori: TOPRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: RFQ	 XC3S500E-4CFG320D Descrizione: XC3S500E-4CFG320D XILINX BGA Produttori: XILINX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili. Citazione: RFQ
 SXA389BZ Descrizione: RFMD SOT-89 Produttori: RFMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2806 disponibili. Citazione: RFQ	 SXA-389BZ Descrizione: IC AMP CEL 400MHZ-2.5GHZ SOT89-3 Produttori: RFMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 95000 disponibili. Citazione: RFQ	 SXA3011-LF Descrizione: Infineon BGA Produttori: Infineon Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2896 disponibili. Citazione: RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  SXA-3318BZ-TR1 Descrizione: SXA-3318BZ-TR1 SIRENEA SOP Produttori: SIRENEA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili. Citazione: RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  FAN8408D Descrizione: FAN8408D FSC SOP8 Produttori: FSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili. Citazione: RFQ	 SXA389B-1Z Descrizione: RFMD SOT89 Produttori: RFMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2703 disponibili. Citazione: RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  SXA289 Descrizione: SIRENZA SOT89 Produttori: SIRENZA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2821 disponibili. Citazione: RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  SXA1048S3V3-9017 Descrizione: IGBT Modules Produttori: ARTESYN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili. Citazione: RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  SXA389 Descrizione: SIRENZA SOT89 Produttori: SIRENZA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2820 disponibili. Citazione: RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  SXA389Z Descrizione: SIRENZA SOT89 Produttori: SIRENZA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12251 disponibili. Citazione: RFQ	 SXA-389 Descrizione: IC AMP CEL 400MHZ-2.5GHZ SOT89-3 Produttori: RFMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili. Citazione: RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  SXA15-24S3V3 Descrizione: IGBT Modules Produttori: ARTESYN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2725 disponibili. Citazione: RFQ
 TMP92FD28AFG Descrizione: TMP92FD28AFG TOSHIBA LQFP100 Produttori: TOSHIBA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2679 disponibili. Citazione: RFQ	 SXA-389Z Descrizione: IC AMP CEL 400MHZ-2.5GHZ SOT89-3 Produttori: RFMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: RFQ	 RLZ36D Descrizione: ROHM LL34 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  SXA1048S2V5-9016 Descrizione: IGBT Modules Produttori: ARTESYN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili. Citazione: RFQ	 MC74VHCT244A Descrizione: MC74VHCT244A ON SOP20 Produttori: ON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili. Citazione: RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  SXA389B Descrizione: SIRENZA SOT89 Produttori: SIRENZA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2813 disponibili. Citazione: RFQ


IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong