

IMAGE NOT AVAILABLE


PLL1706DBQ

fabbricante Numero di parte:	PLL1706DBQ
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC MLT-CLK GENERATR DUAL 20-QSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2874 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

PLL1706DBQ 100% nuovi pezzi originali 2874 disponibili, trova prezzi PLL1706DBQ, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista PLL1706DBQ con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ PLL1706DBQ: Info@IC-Components.com































Le specifiche di PLL1706DBQ

Numero di parte	PLL1706DBQ	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 3.6 V	Digitare	PLL Multi-Clock Generator
Contenitore dispositivo fornitore	20-SSOP/QSOP	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	1:6	imballaggio	Tube
Contenitore / involucri	20-SSOP (0.154", 3.90mm Width)	PLL	Yes
Produzione	CMOS	Altri nomi	296-13606-5
temperatura di esercizio	-25°C ~ 85°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Ingresso	CMOS, Crystal	Frequenza - Max	36.87MHz
Divisore / moltiplicatore	Yes/No	Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No
Numero di parte base	PLL1706	Quantità di magazzino	2874 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Generatori orologio/temporizzatori, PLLs, sintetizzatori	Descrizione	IC MLT-CLK GENERATR DUAL 20-QSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con PLL1706DBQ

PLL1706DBQ	PLL1706DBQ parte	PLL1706DBQ Prezzo	Distributore PLL1706DBQ
PLL1706DBQ tecnico	Stock PLL1706DBQ	Inventario PLL1706DBQ	PLL1706DBQ Fornitore
Ordine online PLL1706DBQ	PLL1706DBQ Richiesta	Immagine PLL1706DBQ	Immagine PLL1706DBQ
PLL1706DBQ pdf	Scheda tecnica PLL1706DBQ	Scheda tecnica PLL1706DBQ	PLL1706DBQ pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica PLL1706DBQ	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 PLL1706DBQ Descrizione: IC PLL MULTI-CLK GEN DUAL 20QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL201212F1R8K Descrizione: PLL201212F1R8K SEC 2k reel Produttori: SEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1700E/2K4 Descrizione: IC MULTI-CLOCK GENERATOR 20-SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 PLL1706DBQRG4 Descrizione: IC PLL MULTI-CLK GEN DUAL 20QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2662 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1700EG/2K Descrizione: IC MULTI-CLOCK GENERATOR 20-SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1705DBQ Descrizione: IC MLT-CLK GENERATR DUAL 20-QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2688 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 PLL1705 Descrizione: PLL1705 TI SSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1707IDBQRQ1 Descrizione: TI SSOP203.9MM Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2636 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1708DBQR Descrizione: IC PLL MULTI-CLK GEN DUAL 20QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 PLL1705S1DBQR Descrizione: PLL1705S1DBQR TI QSOP20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2775 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1700E-X Descrizione: PLL1700E-X TI SOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2843 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1705S1 Descrizione: PLL1705S1 TI QSOP20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2767 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 PLL1707DBQ Descrizione: IC 3.3V PLL MULTI-CLK GEN 20QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2657 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1700E-1/2K Descrizione: PLL1700E-1/2K TI SSOP-20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1707DBQRG4 Descrizione: IC PLL MULTI-CLK GEN DUAL 20QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 PLL1700E Descrizione: IC MULTI-CLOCK GENERATOR 20-SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2742 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL2001S Descrizione: PLL2001S NPC SOP16 Produttori: NPC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1707DBQR Descrizione: IC PLL MULTI-CLK GEN DUAL 20QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 PLL201212F6R8K Descrizione: PLL201212F6R8K SEC 0805 Produttori: SEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1700E/2K Descrizione: IC AUDIO CLOCK 20-SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1708DBQ Descrizione: IC MULTI-CLK GENERATR PLL 20QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 PLL1700E-1 Descrizione: TI SSOP-20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2798 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL2001 Descrizione: PLL2001 NPC DIP Produttori: NPC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2835 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1700EG Descrizione: TI SSOP20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10332 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 PLL1701E Descrizione: PLL1701E BB SSOP-20 Produttori: BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2635 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1707 Descrizione: PLL1707 BB原裝 SSOP Produttori: BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2675 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1705DBQR Descrizione: IC PLL MULTI-CLK GEN DUAL 20QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 PLL1707IDBQR Descrizione: PLL1707IDBQR TI SSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL1705DBQRG4 Descrizione: PLL1705DBQRG4 TI SSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2720 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 PLL2002A1 Descrizione: PLL2002A1 NPC DIP Produttori: NPC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2719 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>


IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong