



## BA6208

fabricante Numero di parte:	BA6208
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC BRIDGE DRIVER PAR SIP9
Schede tecniche:	BA6208.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 27200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**BA6208** 100% nuovi pezzi originali 27200 in magazzino, trova il prezzo BA6208, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BA6208 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BA6208: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di BA6208

Numero di parte	BA6208	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	BA6208	Contenitore / involucro	9-SIP
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Contenitore dispositivo fornitore	9-SIP	temperatura di esercizio	-20°C ~ 60°C (TA)
Descrizione dettagliata	Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose Bipolar 9-SIP	Tecnologia	Bipolar
Caratteristiche	-	Interfaccia	Logic
applicazioni	DC Motors, General Purpose	Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 15 V
Corrente - Uscita / Canale	500mA	Corrente - Uscita di picco	-
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Protezione guasti	-
Tipo di carico	Inductive	Rds On (Typ)	-
Tensione - Carico	4.5 V ~ 15 V	Quantità di magazzino	27200 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; PMIC-Full, Half-Bridge driver</a>	Descrizione	IC BRIDGE DRIVER PAR SIP9
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

### Parole chiave realizzate con BA6208

LAPIS Semiconductor BA6208	Parte BA6208	Prezzo BA6208	Distributore BA6208
BA6208 tecnico	Azione BA6208	Inventario BA6208	Fornitore BA6208
Ordine online BA6208	Richiesta BA6208	Immagine BA6208	Immagine BA6208
BA6208 pdf	Datasheet BA6208	Scheda tecnica BA6208	Scheda tecnica BA6208 pdf
Scarica la scheda tecnica BA6208	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BA6208	Kionix Inc. BA6208
Rohm Semiconductor BA6208			

### Potresti essere anche interessato:

 <b>BA6209</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR HSIP10 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6209N</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR SIP10 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6195FP-YT1</b> Descrizione: BA6195FP-YT1 ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>BA6219</b> Descrizione: BA6219 TOS SOP-8 Produttori: TOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6162F-E2</b> Descrizione: IC RESET W/BATT BACKUP SOP8 TR Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6195FP-YE2</b> Descrizione: BA6195FP-YE2 ROHM SO-7.2 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>BA6219B</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 10HSIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6197FP-E1</b> Descrizione: BA6197FP-E1 RHOM HSOP-28 Produttori: RHOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6191</b> Descrizione: BA6191 ROHM SIP-12P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>BA6219BFP-Y</b> Descrizione: BA6219BFP-Y ROHM HSOP-25P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6194FP-E2</b> Descrizione: BA6194FP-E2 ROHM SOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6208G-S08-R</b> Descrizione: BA6208G-S08-R UTC SOP8 Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>BA6195FP-Y</b> Descrizione: BA6195FP-Y ROHM HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6208F-E2</b> Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR 8SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6208L-S08-R</b> Descrizione: BA6208L-S08-R UTC SOP8 Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>BA6195FP-YT2</b> Descrizione: BA6195FP-YT2 ROHM SOP-24 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6196FP</b> Descrizione: BA6196FP ROHM SOP-28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6198FP</b> Descrizione: BA6198FP ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>BA6194FP</b> Descrizione: BA6194FP ROHM SOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6208L</b> Descrizione: BA6208L UTC SOP-8 Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6200S</b> Descrizione: BA6200S ROHM DIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>BA6212</b> Descrizione: BA6212 ROHM DIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6161N</b> Descrizione: IC REG BOOST ADJ 3MA SIP5 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6218</b> Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR SIP9 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>BA6208F</b> Descrizione: BA6208F ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6208G-S08-R</b> Descrizione: BA6208G-S08-R UTC SOP8 Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6219BFP-YE2</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 25HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>BA6195FP-YE1</b> Descrizione: BA6195FP-YE1 ROHM SOP-25P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6219BFP-YE2 HSOP</b> Descrizione: BA6219BFP-YE2 HSOP ROHM HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>BA6195FP</b> Descrizione: BA6195FP ROHM TSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong