



**PVM4A103C01R00**

fabricante Numero di parte:	PVM4A103C01R00
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**PVM4A103C01R00** 100% nuovi pezzi originali 300 in magazzino, trova il prezzo PVM4A103C01R00, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista PVM4A103C01R00 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ PVM4A103C01R00: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di PVM4A103C01R00

Numero di parte	PVM4A103C01R00	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	PVM4	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Original-Reel®	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	10 kOhms 0.1W, 1/10W J Lead Surface Mount Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Top Adjustment	Dimensioni / Dimension	Rectangular - 0.185" x 0.157" Face x 0.079" H (4.70mm x 4.00mm x 2.00mm)
Stile di terminazione	J Lead	Tolleranza	±25%
Coefficiente di temperatura	±250ppm/°C	Tipo di regolazione	Top Adjustment
Potenza (W)	0.1W, 1/10W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	1	Modalità Pannello	10 kOhms
Altri nomi	490-6997-6	Quantità di magazzino	300 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Potenziometri, resistori variabili &gt; Potenzimetro trimmer</a>	Descrizione	TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con PVM4A103C01R00

Bourns, Inc. PVM4A103C01R00	Parte PVM4A103C01R00	Prezzo PVM4A103C01R00	Distributore PVM4A103C01R00
PVM4A103C01R00 tecnico	Azione PVM4A103C01R00	Inventario PVM4A103C01R00	Fornitore PVM4A103C01R00
Ordine online PVM4A103C01R00	Richiesta PVM4A103C01R00	Immagine PVM4A103C01R00	Immagine PVM4A103C01R00
PVM4A103C01R00 pdf	Datasheet PVM4A103C01R00	Scheda tecnica PVM4A103C01R00	Scheda tecnica PVM4A103C01R00 pdf
Scarica la scheda tecnica PVM4A103C01R00	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. PVM4A103C01R00	Bourns Inc. PVM4A103C01R00
J.W. Miller / Bourns PVM4A103C01R00			

Potresti essere anche interessato:

<p><b>PVM4A203D01R00</b> Descrizione: PVM4A203D01R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3314J-1-502E</b> Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.25W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3362S-1-105LF</b> Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3362W-1-104LF</b> Descrizione: TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PVG5H202C03R00</b> Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.25W J LEAD SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3296W-1-204LF</b> Descrizione: TRIMMER 200K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3296X-1-202</b> Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PVM4A103A01R00</b> Descrizione: PVM4A103A01R00 MuRata SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PVM4A101B01R00</b> Descrizione: PVM4A101B01R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3313J-1-200E</b> Descrizione: TRIMMER 20 OHM 0.125W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3296Y-1-502</b> Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PVM4A202C01R00</b> Descrizione: PVM4A202C01R00 MuRata SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3296W-1-102</b> Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PVM4A501D01R00</b> Descrizione: PVM4A501D01R00 MURATA 4X4500R Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PVM4A205C01R00</b> Descrizione: PVM4A205C01R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3314G-2-103E</b> Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.25W GW TOP ADJ Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3296X-1-101LF</b> Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386C-1-501</b> Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>PVZ2A202A01R00</b> Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.1W GW BEND TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3313J-1-203E</b> Descrizione: TRIMMER 20KOHM 0.125W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3313J-1-501E</b> Descrizione: TRIMMER 500OHM 0.125W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>TC42X-2-102E</b> Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PVM4A102C01R00</b> Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PVM4A104C01R00</b> Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3224W-1-100E</b> Descrizione: TRIMMER 10 OHM 0.25W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ST32EA500</b> Descrizione: TRIMMER 50 OHM 0.125W J LEAD TOP Produttori: Copal Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PVA2A103A01R00</b> Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>PVM4A504C01R00</b> Descrizione: PVM4A504C01R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TC33X-2-203E</b> Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3262X-1-203LF</b> Descrizione: TRIMMER 20KOHM 0.25W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong