



PVA3055

fabricante Numero di parte:	PVA3055
Produttore / Marca	International Rectifier (Infineon Technologies)
Parte della descrizione:	SSR RELAY SPST-NO 40MA 0-300V
Schede tecniche:	PVA3055.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 57100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

PVA3055 100% nuovi pezzi originali 57100 in magazzino, trova il prezzo PVA3055, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista PVA3055 International Rectifier (Infineon Technologies) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ PVA3055: Info@IC-Components.com

Le specifiche di PVA3055

Numero di parte	PVA3055	Produttore / Marca	International Rectifier (Infineon Technologies)
Serie	PVA_BOSFET®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucri	8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads	imballaggio	Tube
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	8-DIP Modified
Descrizione dettagliata	Solid State Relay SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads	Tipo di uscita	AC, DC
Stile di terminazione	PC Pin	Tensione - Ingresso	1.2VDC
Circuito	SPST-NO (1 Form A)	Resistenza sullo stato (Max)	160 Ohms
Tensione - Carico	0V ~ 300V	corrente di carico	40mA
Quantità di magazzino	57100 pcs Stock	Categoria	Relé > Relé a stato solido
Descrizione	SSR RELAY SPST-NO 40MA 0-300V	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con PVA3055

International Rectifier (Infineon Technologies)	Parte PVA3055	Prezzo PVA3055	Distributore PVA3055
PVA3055	PVA3055 tecnico	Azione PVA3055	Inventario PVA3055
Fornitore PVA3055	Ordine online PVA3055	Richiesta PVA3055	Immagine PVA3055
Immagine PVA3055	PVA3055 pdf	Datasheet PVA3055	Scheda tecnica PVA3055
Scheda tecnica PVA3055 pdf	Scarica la scheda tecnica PVA3055	Produttore International Rectifier (Infineon Technologies)	International Rectifier (Infineon Technologies) PVA3055
International Rectifier PVA3055	Infineon Technologies PVA3055	International Rectifier (Infineon Technologies) PVA3055	IR (Infineon Technologies) PVA3055

Potresti essere anche interessato:

<p>PVA2A102A01R00 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA3055N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA2A103A01R00 Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>PVA3054NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA3054N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA3056NS Descrizione: PVA3056NS IOR SOP Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA3054NPBF. Descrizione: PVA3054NPBF. IR DIP4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA3054NSPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA2A473A01R00 Descrizione: TRIMMER 47K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>PVA3324N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA3055NPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA3055NSPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA3055NS-TPBF Descrizione: PVA3055NS-TPBF IR SOP4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA2354 Descrizione: PVA2354 IOR DIP Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA3324B Descrizione: PVA3324B IOR DIP-4 Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA3055N. Descrizione: PVA3055N. IR DIP4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA2A223A01R00 Descrizione: TRIMMER 22K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA3054NPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>PVA3055NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA3055NPBF. Descrizione: PVA3055NPBF. IR DIP4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA3054 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 40MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>PVA2A472A01R00 Descrizione: TRIMMER 47K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA3324A Descrizione: PVA3324A IR DIP-4P Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA3324NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>PVA3324NPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA2A222A01R00 Descrizione: TRIMMER 2.2K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA3324NSPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>PVA3324 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 130MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA3054N-PBF Descrizione: PVA3054N-PBF IR DIP-4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>PVA2A474A01R00 Descrizione: TRIMMER 470K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong