



AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

**AD8314ACPZ-RL7**

fabricante Numero di parte:	AD8314ACPZ-RL7
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8CSP
Schede tecniche:	AD8314ACPZ-RL7.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**AD8314ACPZ-RL7** 100% nuovi pezzi originali 8900 in magazzino, trova il prezzo AD8314ACPZ-RL7, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD8314ACPZ-RL7 ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD8314ACPZ-RL7: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di AD8314ACPZ-RL7

Numero di parte	AD8314ACPZ-RL7	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	AD8314	Contenitore / involucro	8-VDFDN Exposed Pad, CSP
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore dispositivo fornitore	8-LFCSP-VD (3x2)
Descrizione dettagliata	RF Detector IC Cellular, GSM, TDMA, CDMA 100MHz ~ 2.7GHz -45dBm ~ 0dBm 8-VDFDN Exposed Pad, CSP	Frequenza	100MHz ~ 2.7GHz
Corrente - Alimentazione	5.7mA	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Input Range	-45dBm ~ 0dBm	Precisione	-
Tipo RF	Cellular, GSM, TDMA, CDMA	Altri nomi	AD8314ACPZ-RL7-ND AD8314ACPZ-RL7TR AD8314ACPZRL7
Quantità di magazzino	8900 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Rivelatori RF
Descrizione	IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8CSP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con AD8314ACPZ-RL7

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8314ACPZ-RL7	Parte AD8314ACPZ-RL7	Prezzo AD8314ACPZ-RL7	Distributore AD8314ACPZ-RL7
AD8314ACPZ-RL7 tecnico	Azione AD8314ACPZ-RL7	Inventario AD8314ACPZ-RL7	Fornitore AD8314ACPZ-RL7
Ordine online AD8314ACPZ-RL7	Richiesta AD8314ACPZ-RL7	Immagine AD8314ACPZ-RL7	Immagine AD8314ACPZ-RL7
AD8314ACPZ-RL7 pdf	Datasheet AD8314ACPZ-RL7	Scheda tecnica AD8314ACPZ-RL7	Scheda tecnica AD8314ACPZ-RL7 pdf
Scarica la scheda tecnica AD8314ACPZ-RL7	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8314ACPZ-RL7	AD AD8314ACPZ-RL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8314ACPZ-RL7	Analog Devices Inc. AD8314ACPZ-RL7	Analog Devices, Inc. AD8314ACPZ-RL7	

Potresti essere anche interessato:

<p><b>AD8313ARM(J1A)</b> Descrizione: AD8313ARM(J1A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8310ARMZ-REEL7</b> Descrizione: IC AMP LOGARITHMIC 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8315ACP-REEL7</b> Descrizione: AD8315ACP-REEL7 AD OFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8314ACPZ-REEL7</b> Descrizione: AD8314ACPZ-REEL7 ADI LFCSP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8314ACP-WP</b> Descrizione: AD8314ACP-WP ADI LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8314ACP-REEL7</b> Descrizione: AD8314ACP-REEL7 AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8314ARM-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8310ARMZ</b> Descrizione: IC LOGARITHMIC AMP 95DB 8-MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8315ARM</b> Descrizione: AD8315ARM AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8314ARMZ(J5A)</b> Descrizione: AD8314ARMZ(J5A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8314ARMZ</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8315ARM(J7A)</b> Descrizione: AD8315ARM(J7A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8314ARMZ-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8315ARM-REEL7</b> Descrizione: AD8315ARM-REEL7 ANALOG MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8314ARM-REEL</b> Descrizione: AD8314ARM-REEL ADI MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8314ARMZ-REEL</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8312ACBZ-P7</b> Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-3.5GHZ 6CSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8314ACPZ</b> Descrizione: AD8314ACPZ ADI LFCSP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8315ARM-REEL</b> Descrizione: AD8315ARM-REEL HAM SMD Produttori: HAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8310ARMZ-REEL</b> Descrizione: AD8310ARMZ-REEL AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8315ACPZ-REEL7</b> Descrizione: IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8312ACBZ-P2</b> Descrizione: AD8312ACBZ-P2 AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8314ARM</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8313ARMZ</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8315ACP-REEL</b> Descrizione: AD8315ACP-REEL AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8313ARM-REEL</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8313ARMZ-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8313ARM</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8313ARM-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8314ARM(J5A)</b> Descrizione: AD8314ARM(J5A) AD MSOP-8P Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong