


nexperia



## 74LVC2T45GF,115

|  |  |
|--|--|
| <b>fabbricante</b> Numero di parte:    | 74LVC2T45GF,115  |
| <b>Produttore / Marca</b>              | Nexperia   |
| <b>Parte della descrizione:</b>        | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8XSON   |
| <b>Schede tecniche:</b>                | 74LVC2T45GF,115.pdf  |
| <b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b> |  Senza piombo / Conforme RoHS |
| <b>Condizione di scorta:</b>           | Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.   |
| <b>Nave da:</b>                        | Hong Kong  |
| <b>Modo di spedizione:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS  |

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**74LVC2T45GF,115** 100% nuovi pezzi originali 5000 disponibili, trova prezzi 74LVC2T45GF,115, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 74LVC2T45GF,115 Nexperia con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 74LVC2T45GF,115: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di 74LVC2T45GF,115

|                                |   |  |                                |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Numero di parte                | 74LVC2T45GF,115   | Produttore / Marca                         | Nexperia                       |
| Tensione - VCCB                | 1.2V ~ 5.5V   | Tensione - VCCA                            | 1.2V ~ 5.5V                    |
| Tipo di traduttore             | Voltage Level   | Contenitore dispositivo fornitore          | 8-XSON, SOT1089 (1.35x1)       |
| Serie                          | 74LVC   | imballaggio                                | Tape & Reel (TR)               |
| Contenitore / involucri        | 8-XDFDN   | Tipo di uscita                             | Tri-State, Non-Inverted        |
| Segnale di uscita              | -   | Altri nomi                                 | 74LVC2T45GF115<br>935291513115 |
| temperatura di esercizio       | -40°C ~ 125°C (TA)  | Numero di circuiti                         | 1                              |
| Tipo montaggio                 | Surface Mount   | Moisture Sensitivity Level (MSL)           | 1 (Unlimited)                  |
| Segnale di ingresso            | -   | Caratteristiche                            | -                              |
| Descrizione dettagliata        | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 2 Channel 420Mbps 8-XSON, SOT1089 (1.35x1)     | Data Rate                                  | 420Mbps                        |
| Canali per circuito            | 2   | Base-Emitter Tensione di saturazione (max) | Bidirectional                  |
| Numero di parte base           | 74LVC2T45   | Quantità di magazzino                      | 5000 pcs Stock                 |
| Categoria                      | <a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Logica-traduttori, cambio di livello</a> | Descrizione                                | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8XSON |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / Conforme RoHS  |  |                                |

### Parole chiave realizzate con 74LVC2T45GF,115

|   |                                |                                |                                    |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nexperia 74LVC2T45GF,115                  | 74LVC2T45GF,115 parte          | 74LVC2T45GF,115 Prezzo         | Distributore 74LVC2T45GF,115       |
| 74LVC2T45GF,115 tecnico                   | Stock 74LVC2T45GF,115          | Inventario 74LVC2T45GF,115     | 74LVC2T45GF,115 Fornitore          |
| Ordine online 74LVC2T45GF,115             | 74LVC2T45GF,115 Richiesta      | Immagine 74LVC2T45GF,115       | Immagine 74LVC2T45GF,115           |
| 74LVC2T45GF,115 pdf                       | Scheda tecnica 74LVC2T45GF,115 | Scheda tecnica 74LVC2T45GF,115 | 74LVC2T45GF,115 pdf scheda tecnica |
| Scarica la scheda tecnica 74LVC2T45GF,115 | Nexperia Produttore            | Nexperia 74LVC2T45GF,115       | Nexperia USA Inc. 74LVC2T45GF,115  |

### Potresti essere anche interessato:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>74LVC30ABQ/S711</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC30ABQ/S711 NXP QFN<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                  |  <p><b>74LVC2G74DC</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2G74DC NXP VSSOP8<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>   | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC2GU04DCKTG4</b><br/> <b>Descrizione:</b> IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6<br/> <b>Produttori:</b> N/A<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p><b>74LVC2GU04GM</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2GU04GM NXP SOT-886<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                    | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC32ADB</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32ADB PHILIPS SSOP5.2mm<br/> <b>Produttori:</b> PHILIPS<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                 |  <p><b>74LVC2GU04GW</b><br/> <b>Descrizione:</b><br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>   |
|  <p><b>74LVC32AD+118</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32AD+118 NXP SOP14<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2876 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                    |  <p><b>74LVC2G86DC</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2G86DC NXP VSSOP8<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>  | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC2G86GT</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2G86GT 1206 1429<br/> <b>Produttori:</b> 1206<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 184700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>          |
|  <p><b>74LVC2G74GD</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2G74GD NXP TSSOP-8<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                      |  <p><b>74LVC32AD SOP3.9</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32AD SOP3.9 NXP SOP14-3.9MM<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                      |  <p><b>74LVC2G74GM</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2G74GM NXP QFN8<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 18100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>  |
|  <p><b>74LVC2GU04GV125</b><br/> <b>Descrizione:</b><br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>  | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC2G74DP</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2G74DP NXP/PHILIPS TSSOP8SOT505-2<br/> <b>Produttori:</b> NXP/PHILIPS<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC373A</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC373A PHILIPS TSSOP20<br/> <b>Produttori:</b> PHILIPS<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2665 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>       |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC32AM</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32AM ST SOP-14<br/> <b>Produttori:</b> ST<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2706 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                  | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC32APWR</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32APWR I TSSOP-1<br/> <b>Produttori:</b> I<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 64000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                            |  <p><b>74LVC2GU04GV</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2GU04GV NXP SOP<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2698 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>  |
|  <p><b>74LVC2T45DC</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2T45DC NXP VSSOP-8<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                      | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC34A</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC34A TI SOP<br/> <b>Produttori:</b> TI<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2847 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                     |  <p><b>74LVC2G86DP</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2G86DP NXP TSSOP8<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2669 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                       |
|  <p><b>74LVC32PW</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32PW NXP TSSOP<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2890 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>  | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC2G86GD</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC2G86GD NXP/PHILIPS XSON8USOT996-2<br/> <b>Produttori:</b> NXP/PHILIPS<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>  |  <p><b>74LVC32ABQ</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32ABQ NXP QFN<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>  |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC2GU04DCKRG4</b><br/> <b>Descrizione:</b> IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6<br/> <b>Produttori:</b> N/A<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC32AD</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32AD PHI SOP3.9MM<br/> <b>Produttori:</b> PHI<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                            | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC32A</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32A TI SOP-14<br/> <b>Produttori:</b> TI<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2884 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                    |
|  <p><b>74LVC32ABQ+115</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32ABQ+115 NXP QFN<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2826 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                    | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>74LVC32APW</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32APW PHI TSSOP<br/> <b>Produttori:</b> PHI<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                            |  <p><b>74LVC32APW.118</b><br/> <b>Descrizione:</b> 74LVC32APW.118 NXP TSSOP<br/> <b>Produttori:</b> NXP<br/> <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                                  |



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong