



XR3073XID-F

| | |
|---------------------------------|--|
| fabricante Numero di parte: | XR3073XID-F |
| Produttore / Marca | Exar Corporation |
| Parte della descrizione: | IC TXRX RS485/422 1MBPS 14SOIC |
| Schede tecniche: | XR3073XID-F.pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 7600 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

XR3073XID-F 100% nuovi pezzi originali 7600 in magazzino, trova il prezzo XR3073XID-F, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista XR3073XID-F Exar Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ XR3073XID-F: Info@IC-Components.com

Le specifiche di XR3073XID-F

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Numero di parte | XR3073XID-F | Produttore / Marca | Exar Corporation |
| Serie | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Contenitore / involucro | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | imballaggio | Tube |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Contenitore dispositivo fornitore | 14-SOIC |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Descrizione dettagliata | 1/1 Transceiver Full RS422, RS485 14-SOIC |
| Digitare | Transceiver | Tensione di alimentazione - | 3 V ~ 3.6 V |
| Protocollo | RS422, RS485 | Numero di driver / ricevitori | 1/1 |
| doppio | Full | Isteresi ricevente | 25mV |
| Data Rate | 1Mbps | Altri nomi | 1016-1960-5 |
| Quantità di magazzino | 7600 pcs Stock | Categoria | Circuiti integrati (ICS) > Interfaccia-driver, ricevitori, ricetrasmittitori |
| Descrizione | IC TXRX RS485/422 1MBPS 14SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |

Parole chiave realizzate con XR3073XID-F

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Exar Corporation XR3073XID-F | Parte XR3073XID-F | Prezzo XR3073XID-F | Distributore XR3073XID-F |
| XR3073XID-F tecnico | Azione XR3073XID-F | Inventario XR3073XID-F | Fornitore XR3073XID-F |
| Ordine online XR3073XID-F | Richiesta XR3073XID-F | Immagine XR3073XID-F | Immagine XR3073XID-F |
| XR3073XID-F pdf | Datasheet XR3073XID-F | Scheda tecnica XR3073XID-F | Scheda tecnica XR3073XID-F pdf |
| Scarica la scheda tecnica XR3073XID-F | Produttore Exar Corporation | Exar Corporation XR3073XID-F | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|--|--|
| <p>XR3082XEDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3071XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 250KBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>XR3081 Descrizione: XR3081 XYSEMI SOT23-6L Produttori: XYSEMI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>XR3076XID-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 20MBPS 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3074XIDR-F Descrizione: XR3074XIDR-F Exar SOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3077XID-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 20MBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>XR3078XID-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 20MBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3070XED-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 250KBPS 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3076XIDR-F Descrizione: XR3076XIDR-F Exar SOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>XR3074XID-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 1MBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3073XIDR-F Descrizione: XR3073XIDR-F Exar SOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3078XIDR-F Descrizione: XR3078XIDR-F Exar SOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>XR3081XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3082XID-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8-SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3075XID-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 1MBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>XR3070XIDR-F Descrizione: XR3070XIDR-F Exar SOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3080XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3078XEDTR-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 20MBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>XR3082XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3072XEDTR-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 250KBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3072XIDR-F Descrizione: XR3072XIDR-F Exar SOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>XR3071XID-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 250KBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3072XID-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 250KBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3071XIDR-F Descrizione: XR3071XIDR-F Exar SOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>XR3075XIDTR-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 1MBPS 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3070XID-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 250KBPS 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3081XID-F Descrizione: IC TXRX RS422/RS485 8-SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>XR3070XEDTR-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 250KBPS 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3077XIDR-F Descrizione: XR3077XIDR-F Exar SOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>XR3076XIDR-F Descrizione: IC TXRX RS485/422 20MBPS 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong