



IMAGE NOT AVAILABLE


LMH2110TM/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LMH2110TM/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2796 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LMH2110TM/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2796 disponibili, trova prezzi LMH2110TM/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LMH2110TM/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LMH2110TM/NOPB: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LMH2110TM/NOPB

Numero di parte	LMH2110TM/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5 V	Contenitore dispositivo fornitore	6-DSBGA
Serie	-	Tipo RF	GSM, EDGE, CDMA
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	6-WFBGA, DSBGA
Altri nomi	LMH2110TM/NOPBTR LMH2110TMNOPB LMH2110TMTR LMH2110TMTR-ND	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Input Range	-40dBm ~ 5dBm	Frequenza	50MHz ~ 8GHz
Descrizione dettagliata	RF Detector IC GSM, EDGE, CDMA 50MHz ~ 8GHz -40dBm ~ 5dBm ±0.5dB 6-WFBGA, DSBGA	Precisione	±0.5dB
Quantità di magazzino	2796 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Rivelatori RF
Descrizione	IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LMH2110TM/NOPB

LMH2110TM/NOPB	LMH2110TM/NOPB parte	LMH2110TM/NOPB Prezzo	Distributore LMH2110TM/NOPB
LMH2110TM/NOPB tecnico	Stock LMH2110TM/NOPB	Inventario LMH2110TM/NOPB	LMH2110TM/NOPB Fornitore
Ordine online LMH2110TM/NOPB	LMH2110TM/NOPB Richiesta	Immagine LMH2110TM/NOPB	Immagine LMH2110TM/NOPB
LMH2110TM/NOPB pdf	Scheda tecnica LMH2110TM/NOPB	Scheda tecnica LMH2110TM/NOPB	LMH2110TM/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LMH2110TM/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>LMH2180SDX/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 2:2 75MHZ 8WSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH2190TMX-3.8 Descrizione: LMH2190TMX-3.8 16USMD 2009 Produttori: 16USMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH1983SQX/NOPB Descrizione: IC VID CLK GEN MULTI RATE 40WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMH2100TMX Descrizione: LMH2100TMX NS BGA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH6300SQ Descrizione: LMH6300SQ NS/TI QFN Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2612 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH2120UMX Descrizione: LMH2120UMX TI DSBGA6 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMH1981MTX Descrizione: LMH1981MTX NS TSSOP14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2769 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH1982SQ/NOPB Descrizione: IC CLK GEN MULTI RATE VID 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH6321TS Descrizione: NS T0263-7 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2773 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMH1982SQ Descrizione: LMH1982SQ NS WQFN-32 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2748 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH1981MT Descrizione: LMH1981MT TSSOP14 11 Produttori: TSSOP14 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2633 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH2180YD Descrizione: LMH2180YD NSC LLP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMH2110TMX Descrizione: LMH2110TMX NS DSBGA-6 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH1981MT/NOPB Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 14-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH2120UM Descrizione: LMH2120UM NS/TI DSBGA6 Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2718 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMH2100TMX/NOPB Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-4GHZ 6DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2681 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH6321MRX Descrizione: IC OPAMP BUFFER 110MHZ 8SOPWRPAD Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2815 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH19812SQE/NOPB Descrizione: LMH19812SQE/NOPB TI QFN32 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMH1983SQE Descrizione: Produttori: TI/NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH1980MM Descrizione: LMH1980MM TI MSOP10 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2787 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH6502MA Descrizione: IC OPAMP VGA 130MHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2720 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMH2120UM/NOPB Descrizione: NS DSBGA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH2180SD Descrizione: LMH2180SD NS LLP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH6443 Descrizione: LMH6443 TI SSOP8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMH2110TM Descrizione: LMH2110TM NS DSBGA-6 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2832 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH1983SQE/NOPB Descrizione: IC VID CLK GEN MULTI RATE 40WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2791 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH2191TMX/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 52MHZ 8DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMH1981MTX/NOPB Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 14-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH2100TM/NOPB Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-4GHZ 6DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMH2110TMX/NOPB Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>


IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong