




## S-80923CLPF-G6TTFG

fabricante Numero di parte:	S-80923CLPF-G6TTFG
Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Parte della descrizione:	IC VOLT DETECTOR 2.3V SNT-4A
Schede tecniche:	S-80923CLPF-G6TTFG.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

S-80923CLPF-G6TTFG 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo S-80923CLPF-G6TTFG, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista S-80923CLPF-G6TTFG SII Semiconductor Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ S-80923CLPF-G6TTFG: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di S-80923CLPF-G6TTFG

Numero di parte	S-80923CLPF-G6TTFG	Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Serie	S-809xxC	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucri	4-SMD, Flat Leads	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	SNT-4A
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SNT-4A
Digitare	Voltage Detector	Produzione	Push-Pull, Totem Pole
Reset	Active Low	Numero di tensioni monitorate	1
Timeout reset	18 ms Minimum	Tensione - Soglia	2.3V
Quantità di magazzino	5000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor
Descrizione	IC VOLT DETECTOR 2.3V SNT-4A	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

### Parole chiave realizzate con S-80923CLPF-G6TTFG

SII Semiconductor Corporation S-80923CLPF-G6TTFG	Parte S-80923CLPF-G6TTFG	Prezzo S-80923CLPF-G6TTFG	Distributore S-80923CLPF-G6TTFG
S-80923CLPF-G6TTFG tecnico	Azione S-80923CLPF-G6TTFG	Inventario S-80923CLPF-G6TTFG	Fornitore S-80923CLPF-G6TTFG
Ordine online S-80923CLPF-G6TTFG	Richiesta S-80923CLPF-G6TTFG	Immagine S-80923CLPF-G6TTFG	Immagine S-80923CLPF-G6TTFG
S-80923CLPF-G6TTFG pdf	Datasheet S-80923CLPF-G6TTFG	Scheda tecnica S-80923CLPF-G6TTFG	Scheda tecnica S-80923CLPF-G6TTFG pdf
Scarica la scheda tecnica S-80923CLPF-G6TTFG	Produttore SII Semiconductor Corporation	SII Semiconductor Corporation S-80923CLPF-G6TTFG	Seiko Instruments S-80923CLPF-G6TTFG
Seiko Instruments, Inc. S-80923CLPF-G6TTFG			

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>S-80921CLMC-G6RT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.1V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80924CNNB-G8U-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80924CNNB-G8U-T2 SII SOT-343  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80921CNMC-G8R-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80921CNMC-G8R-T2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80922ALMP-DAKT2G</b>  <b>Descrizione:</b> S-80922ALMP-DAKT2G SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80925ANMP-DDN-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80925ANMP-DDN-T2 SEK SOT25  <b>Produttori:</b> SEK  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80920CNMC-G8QT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.0V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 75800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80923ANMP-DDL-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80923ANMP-DDL-T2 SEIKO SOT-153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80921CNNB-G8RT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.1V SC-82AB  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80924CNMC-G6U-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80924CNMC-G6U-T2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80923CNMC-G8TT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.3V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80924ANMP-DDM-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80924ANMP-DDM-T2 SEIKO SOT-153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80925ALMP-DAN-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80925ALMP-DAN-T2 SEIKO SOP  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80923CLMC-G6TT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.3V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80923CLMC-G6F-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80923CLMC-G6F-T2 SIEKO SOT153  <b>Produttori:</b> SIEKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80924CNMP-G8U-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80924CNMP-G8U-T2 SEIKO SOT153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80922CNNB-G8ST2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.2V SC-82AB  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80921CNMC-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80921CNMC-T2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80922CNMC</b>  <b>Descrizione:</b> S-80922CNMC SEIKO SOT-153SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80925CLMC</b>  <b>Descrizione:</b> S-80925CLMC SEIKO SOT-153SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80924CLMC-G6UT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.4V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 84000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80923CNMC-G8T-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80923CNMC-G8T-T2 SEIKO SOT153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80923CLPF-G6TTG</b>  <b>Descrizione:</b> S-80923CLPF-G6TTG SEIKO 443  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80921CNMC-G8RT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.1V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80924CNMC-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80924CNMC-T2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80923ANMP</b>  <b>Descrizione:</b> S-80923ANMP SEIKO SOT-153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80924ALMP</b>  <b>Descrizione:</b> S-80924ALMP xx SOT-235  <b>Produttori:</b> xx  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80924CNMC-G8UT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.4V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80921CNPF-G8RTFG</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.1V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80922CLMC-G6ST2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.2V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>S-80923CNMC</b>  <b>Descrizione:</b> S-80923CNMC SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong