



LMK04031BISQ/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LMK04031BISQ/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2863 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LMK04031BISQ/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2863 disponibili, trova prezzi LMK04031BISQ/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LMK04031BISQ/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LMK04031BISQ/NOPB: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LMK04031BISQ/NOPB

Numero di parte	LMK04031BISQ/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3.15 V ~ 3.45 V	Digitare	Clock Conditioner
Contenitore dispositivo fornitore	48-WQFN (7x7)	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	2:6	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucri	48-WQFN Exposed Pad	PLL	Yes
Produzione	LVCOS, LVDS, 2VPECL, LVPECL	Altri nomi	LMK04031BISQ LMK04031BISQ-ND
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Ingresso	LVCOS, LVDS, LVPECL	Frequenza - Max	1.57GHz
Divisore / moltiplicatore	Yes/Yes	Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes
Numero di parte base	LMK04031	Quantità di magazzino	2863 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Generatori orologio/temporizzatori, PLLs, sintetizzatori	Descrizione	IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con LMK04031BISQ/NOPB

LMK04031BISQ/NOPB	LMK04031BISQ/NOPB parte	LMK04031BISQ/NOPB Prezzo	Distributore LMK04031BISQ/NOPB
LMK04031BISQ/NOPB tecnico	Stock LMK04031BISQ/NOPB	Inventario LMK04031BISQ/NOPB	LMK04031BISQ/NOPB Fornitore
Ordine online LMK04031BISQ/NOPB	LMK04031BISQ/NOPB Richiesta	Immagine LMK04031BISQ/NOPB	Immagine LMK04031BISQ/NOPB
LMK04031BISQ/NOPB pdf	Scheda tecnica LMK04031BISQ/NOPB	Scheda tecnica LMK04031BISQ/NOPB	LMK04031BISQ/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LMK04031BISQ/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<p>LMK04033BISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK03806CISQ Descrizione: LMK03806CISQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK03328RHSR Descrizione: TI WQFN48 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2874 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04031BISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2740 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK03806CISQX/NOPB Descrizione: LMK03806CISQX/NOPB TI/NS QFN64 Produttori: TI/NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2761 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04002BISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND 1.6GHZ W/PLL 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2730 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK042B7101MC-FW Descrizione: CAP CER 100PF 10V X7R 01005 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2790 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK03806BISQ Descrizione: LMK03806BISQ NS/TI QFN Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2865 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04033BISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK03318RHSR Descrizione: ULTRA-LOW-NOISE JITTER CLOCK GEN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2820 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04000BISQ Descrizione: LMK04000BISQ NSC LLP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2893 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04131SQE/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04133SQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2833 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK042B7101KC-W Descrizione: CAP CER 100PF 10V X7R 01005 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2887 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK03200ISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2683 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04208NKD Descrizione: LMK04208NKD NS/TI QFN Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04033BISQ Descrizione: LMK04033BISQ NS LLP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2683 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04000BISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04218NKD Descrizione: LMK04218NKD TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04031BISQ Descrizione: LMK04031BISQ NSC LLP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2680 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04031BISQX Descrizione: LMK04031BISQX NSC QFN48 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04010BISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2676 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK042B7101KC-FW Descrizione: CAP CER 100PF 10V X7R 01005 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04010BISQX Descrizione: LMK04010BISQX NS WQFN48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK03806BISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK PROG GENERATOR 64WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04031BISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2814 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04033BISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04031BISQ Descrizione: LMK04031BISQ NS LLP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2725 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK03318RHST Descrizione: IC CLOCK GENERATOR PLL 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2802 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04001BISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong