

MPC8548EVTAQGD

fabricante Numero di parte:	MPC8548EVTAQGD
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA
Schede tecniche:	MPC8548EVTAQGD(1).pdf MPC8548EVTAQGD(2).pdf MPC8548EVTAQGD(3).pdf MPC8548EVTAQGD(4).pdf MPC8548EVTAQGD(5).pdf MPC8548EVTAQGD(6).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MPC8548EVTAQGD 100% nuovi pezzi originali 400 in magazzino, trova il prezzo MPC8548EVTAQGD, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPC8548EVTAQGD NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPC8548EVTAQGD: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MPC8548EVTAQGD


Numero di parte	MPC8548EVTAQGD	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	MPC85xx	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	MPC8548	Contenitore / involucro	783-BBGA, FCBGA
imballaggio	Tray	Contenitore dispositivo fornitore	783-FCPBGA (29x29)
temperatura di esercizio	0°C ~ 105°C (TA)	Descrizione dettagliata	PowerPC e500 Microprocessor IC MPC85xx 1 Core, 32-Bit 1.0GHz 783-FCPBGA (29x29)
core Processor	PowerPC e500	Velocità	1.0GHz
Ethernet	10/100/1000 Mbps (4)	USB	-
Tensione - I / O	1.8V, 2.5V, 3.3V	Numero di corpi / larghezza del bus	1 Core, 32-Bit
Co-Processor / DSP	Signal Processing; SPE, Security; SEC	Controllori di RAM	DDR, DDR2, SDRAM
Accelerazione grafica	No	Display e interfacce Controller	-
SATA	-	Caratteristiche di sicurezza	Cryptography, Random Number Generator
Interfacce aggiuntive	DUART, PC, PCI, RapidIO	Quantità di magazzino	400 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Embedded-microprocessori	Descrizione	IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MPC8548EVTAQGD

NXP Semiconductors / Freescale MPC8548EVTAQGD	Parte MPC8548EVTAQGD	Prezzo MPC8548EVTAQGD	Distributore MPC8548EVTAQGD
MPC8548EVTAQGD tecnico	Azione MPC8548EVTAQGD	Inventario MPC8548EVTAQGD	Fornitore MPC8548EVTAQGD
Ordine online MPC8548EVTAQGD	Richiesta MPC8548EVTAQGD	Immagine MPC8548EVTAQGD	Immagine MPC8548EVTAQGD
MPC8548EVTAQGD pdf	Datasheet MPC8548EVTAQGD	Scheda tecnica MPC8548EVTAQGD	Scheda tecnica MPC8548EVTAQGD pdf
Scarica la scheda tecnica MPC8548EVTAQGD	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MPC8548EVTAQGD	NXP Semiconductors MPC8548EVTAQGD
Freescale MPC8548EVTAQGD	Freescale Semiconductor - NXP MPC8548EVTAQGD	NXP USA Inc. MPC8548EVTAQGD	

Potresti essere anche interessato:

 MPC8548PXAQGB Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548EVTAUJB Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548EVUJAJ Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC8548VTAQGA Descrizione: MPC8548VTAQGA FREESCALE BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548ECVUAQG Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548EPXAUJB Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC8545PXANGB Descrizione: IC MPU MPC85XX 800MHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548VTAUJC Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548EVTAVHB Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC8548EVTAUJA Descrizione: MPC8548EVTAUJA FREESCA BGA Produttori: FREESCA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548VJAUJD Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548EHXAUJ Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC8548EVTAUJC Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548EVJAVHD Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548VUJAJ Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC8548EPXAUJC Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548EPXAUJD Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548EVTAQGB Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC8548HXATG Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.2GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8545PXAQGB Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548VTAUJD Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC8548EVJAQGD Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548EVUJAQG Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8547EVTAUJB Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC8548EHXAQG Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8545EVUANG Descrizione: IC MPU MPC85XX 800MHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548VTAQGD Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC8547EVTAUJD Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548VTATGA Descrizione: MPC8548VTATGA Freescale 783FCPBGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC8548ECVTAUJB Descrizione: IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong