



SMP100LC-360

fabricante Numero di parte:	SMP100LC-360
Produttore / Marca	STMicroelectronics
Parte della descrizione:	TRISIL 100A 360V BIDIRECT SMB
Schede tecniche:	SMP100LC-360.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

SMP100LC-360 100% nuovi pezzi originali 2500 in magazzino, trova il prezzo SMP100LC-360, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista SMP100LC-360 STMicroelectronics con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFQ SMP100LC-360: Info@IC-Components.com

Le specifiche di SMP100LC-360

Numero di parte	SMP100LC-360	Produttore / Marca	STMicroelectronics
Serie	SMP, TRISIL™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucri	DO-214AA, SMB	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Capacità	50pF
Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000µs)	100A	Tensione - Innesco	450V
Tensione - Stato off	360V	Corrente - Pulsante di picco (8 / 20µs)	400A
Corrente - Mantenimento (Ih)	150mA	Numero di elementi	1
Altri nomi	497-4094-6 SMP100LC360	Quantità di magazzino	2500 pcs Stock
Categoria	Protezione del circuito > Televisori-tristori	Descrizione	TRISIL 100A 360V BIDIRECT SMB
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con SMP100LC-360

STMicroelectronics SMP100LC-360	Parte SMP100LC-360	Prezzo SMP100LC-360	Distributore SMP100LC-360
SMP100LC-360 tecnico	Azione SMP100LC-360	Inventario SMP100LC-360	Fornitore SMP100LC-360
Ordine online SMP100LC-360	Richiesta SMP100LC-360	Immagine SMP100LC-360	Immagine SMP100LC-360
SMP100LC-360 pdf	Datasheet SMP100LC-360	Scheda tecnica SMP100LC-360	Scheda tecnica SMP100LC-360 pdf
Scarica la scheda tecnica SMP100LC-360	Produttore STMicroelectronics	STMicroelectronics SMP100LC-360	

Potresti essere anche interessato:

 SMP100LC-65 Descrizione: TRISIL 100A 65V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 162500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100LC-270 Descrizione: TRISIL 100A 270V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SMP11AY Descrizione: SMP11AY ADI DIP Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SMP100LC-160 Descrizione: TRISIL 100A 160V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100LC-120 Descrizione: TRISIL 100A 120V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SMP11AY/883C Descrizione: SMP11AY/883C ADI CDIP Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SMP100LC-140 Descrizione: TRISIL 100A 140V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100MC-270 Descrizione: TRISIL 100A 270V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100LC-8 Descrizione: THYRISTOR 8V 400A SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE SMP10N20 Descrizione: SMP10N20 SM TO-220 Produttori: SM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100MC-320 Descrizione: TRISIL 100A 320V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SMP11AY/883 Descrizione: SMP11AY/883 PMI DIP Produttori: PMI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SMP100LC-25 Descrizione: THYRISTOR 25V 400A SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SMP100-270*5 Descrizione: SMP100-270*5 ST DO-214 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100MC-160 Descrizione: TRISIL 100A 160V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SMP100MC-230 Descrizione: TRISIL 100A 230V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100MC-360 Descrizione: TRISIL 100A 360V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SMP1002LC-270 Descrizione: SMP1002LC-270 ST 1270 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SMP100LC-200 Descrizione: TRISIL 100A 200V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SMP100-8 Descrizione: SMP100-8 ST DO-214AA Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100LC-320 Descrizione: TRISIL 100A 320V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SMP100LC-400 Descrizione: TRISIL 100A 400V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100MC-400 Descrizione: TRISIL 100A 400V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SMP100-35 Descrizione: SMP100-35 ST DO-214AA Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE SMP100LC-200/Z Descrizione: SMP100LC-200/Z ST DO-214A Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100LC-90 Descrizione: TRISIL 100A 90V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SMP100-65 Descrizione: SMP100-65 ST DO-214AA Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE SMP11 Descrizione: SMP11 PMI CDIP16 Produttori: PMI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100LC-35 Descrizione: TRISIL 100A 35V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMP100LC-230 Descrizione: TRISIL 100A 230V BIDIRECT SMB Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong