



## BA3308FV-E2

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	BA3308FV-E2
<b>Produttore / Marca</b>	ROHM
<b>Parte della descrizione:</b>	ROHM SSOP-B14
<b>Schede tecniche:</b>	BA3308FV-E2(1).pdf BA3308FV-E2(2).pdf
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**BA3308FV-E2** 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo BA3308FV-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BA3308FV-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BA3308FV-E2: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

## Le specifiche di BA3308FV-E2

Numero di parte	BA3308FV-E2	Produttore / Marca	ROHM
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 14 V	Digitare	Class AB
Contenitore dispositivo fornitore	14-SSOPB	Serie	-
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	14-LSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo di uscita	2-Channel (Stereo)	Altri nomi	BA3308FV-E2-ND BA3308FV-E2TR BA3308FVE2
temperatura di esercizio	-25°C ~ 75°C (TA)	Tipo montaggio	Surface Mount
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)	Potenza di uscita max x canali di carico	-
Caratteristiche	-	Descrizione dettagliata	Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB 14-SSOPB
Numero di parte base	BA3308	Quantità di magazzino	5000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">ICS specializzati</a>	Descrizione	ROHM SSOP-B14
Stato Lead senza piombo / RoHS			

## Parole chiave realizzate con BA3308FV-E2

LAPIS Semiconductor BA3308FV-E2	Parte BA3308FV-E2	Prezzo BA3308FV-E2	Distributore BA3308FV-E2
BA3308FV-E2 tecnico	Azione BA3308FV-E2	Inventario BA3308FV-E2	Fornitore BA3308FV-E2
Ordine online BA3308FV-E2	Richiesta BA3308FV-E2	Immagine BA3308FV-E2	Immagine BA3308FV-E2
BA3308FV-E2 pdf	Datasheet BA3308FV-E2	Scheda tecnica BA3308FV-E2	Scheda tecnica BA3308FV-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BA3308FV-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BA3308FV-E2	Kionix Inc. BA3308FV-E2
Rohm Semiconductor BA3308FV-E2			

## Potresti essere anche interessato:

<p><b>BA33BC0T</b> Descrizione: IC REG LINEAR 3.3V 1A TO220FP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2812 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>BA339</b> Descrizione: BA SOP Produttori: BA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA33BC0</b> Descrizione: BA33BC0 ROHM SOT-252 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2858 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>BA3304F</b> Descrizione: BA3304F ROHM SOP Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA32901FV-E2</b> Descrizione: ROHM TSSOP14 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2702 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA328</b> Descrizione: ROHM ZIP Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2843 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>BA3259</b> Descrizione: BA3259 原装ROHM TO-263-5 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2716 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA335</b> Descrizione: ROHM SIP-9P Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12750 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA3258FP</b> Descrizione: BA3258FP ROHM TO252 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2668 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>BA3313L</b> Descrizione: ROHM ZIP Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11702 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA33B00</b> Descrizione: BA33B00 ROHM TO Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2866 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA3258HFP-FTR</b> Descrizione: BA3258HFP-FTR ROHM TO263-5 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2604 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>BA3314F</b> Descrizione: ROHM SOP-14P Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA3308</b> Descrizione: IC PREAMP AUDIO STER AB 9SIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA3258FP-E2</b> Descrizione: BA3258FP-E2 ROHM TO-252-5 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>BA3259HFP-TR</b> Descrizione: IC REG LINEAR POS ADJ 1A/1A HRP5 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA3259HFP</b> Descrizione: BA3259HFP ROHM HRP-5 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA32904FVM-CTR</b> Descrizione: ROHM MSOP-8 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>BA3308F</b> Descrizione: BA3308F ROHM SOP14 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2893 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA33B00FP-E2</b> Descrizione: IC REG LINEAR POS ADJ TO252 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>BA3304</b> Descrizione: BA3304 ROHA ZIP Produttori: ROHA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>BA3312N</b> Descrizione: ROHM DIP Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2680 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA33BC0FP-E2</b> Descrizione: IC REG LINEAR 3.3V 1A TO252-3 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA33BC0FP</b> Descrizione: BA33BC0FP ROHM SOT252 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2835 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>BA333</b> Descrizione: ZIP8 306 Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2829 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA3308F-E2</b> Descrizione: IC PREAMP AUDIO STER AB 14SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA338</b> Descrizione: ROHM ZIP9 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6370 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>BA3257HFP-TR</b> Descrizione: IC REG LINEAR POS ADJ 1A/1A HRP5 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA33B00FP</b> Descrizione: BA33B00FP ROHM 252-5 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2751 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>BA33BC0WFP-E2</b> Descrizione: IC REG LINEAR 3.3V 1A TO252-5 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong