



3329P-1-104LF

fabricante Numero di parte:	3329P-1-104LF
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP
Schede tecniche:	3329P-1-104LF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

3329P-1-104LF 100% nuovi pezzi originali 2000 in magazzino, trova il prezzo 3329P-1-104LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3329P-1-104LF Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3329P-1-104LF: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 3329P-1-104LF

Numero di parte	3329P-1-104LF	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3329 - Sealed	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Descrizione dettagliata	100 kOhms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Top Adjustment	Dimensioni / Dimension	Round - 0.250" Dia x 0.229" H (6.35mm x 5.82mm)
Stile di terminazione	PC Pins	Tolleranza	±10%
Coefficiente di temperatura	±100ppm°C	Tipo di regolazione	Top Adjustment
Potenza (W)	0.5W, 1/2W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	1	Modalità Pannello	100 kOhms
Altri nomi	3329P-1-104LF-ND 3329P-104LF 3329P1104LF	Quantità di magazzino	2000 pcs Stock
Categoria	Potenziometri, resistori variabili > Potenzziometro trimmer	Descrizione	TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con 3329P-1-104LF

Bourns, Inc. 3329P-1-104LF	Parte 3329P-1-104LF	Prezzo 3329P-1-104LF	Distributore 3329P-1-104LF
3329P-1-104LF tecnico	Azione 3329P-1-104LF	Inventario 3329P-1-104LF	Fornitore 3329P-1-104LF
Ordine online 3329P-1-104LF	Richiesta 3329P-1-104LF	Immagine 3329P-1-104LF	Immagine 3329P-1-104LF
3329P-1-104LF pdf	Datasheet 3329P-1-104LF	Scheda tecnica 3329P-1-104LF	Scheda tecnica 3329P-1-104LF pdf
Scarica la scheda tecnica 3329P-1-104LF	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 3329P-1-104LF	Bourns Inc. 3329P-1-104LF
J.W. Miller / Bourns 3329P-1-104LF			

Potresti essere anche interessato:

<p>3323W001205 Descrizione: 3323W001205 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3329H-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3328 Descrizione: COVER ALUM BOX F,G,H DIE CAST Produttori: Pomona Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>33221B-3B18A Descrizione: 33221B-3B18A ELAN QFN Produttori: ELAN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3329W-001-502 Descrizione: 3329W-001-502 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3324J-1-104E Descrizione: 3324J-1-104E BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3324J-001-105E Descrizione: 3324J-001-105E BOURNS 55 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3329P-1-103 Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3329P-DK9-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3324G-1-503E Descrizione: 3324G-1-503E BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>33260V3 Descrizione: 33260V3 ON DIP-8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3323W001204 Descrizione: 3323W001204 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3328 Descrizione: PT100 RTD TEMPERATURE SENSOR AMP Produttori: Adafruit Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>33262 Descrizione: 33262 ON SOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3323P-253 Descrizione: 3323P-253 HONGXING 3323P Produttori: HONGXING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3323W001104 Descrizione: 3323W001104 BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3324J-1-201E Descrizione: 3324J-1-201E BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>33272 Descrizione: 33272 ON SOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3323W001105 Descrizione: 3323W001105 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>332G Descrizione: 332G SN SOP8 Produttori: SN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3323P-1-104 Descrizione: 3323P-1-104 BONENS DIP Produttori: BONENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>332A Descrizione: ADAPT 1/4" JACK TO MC1M MIC CONN Produttori: Conxall / Switchcraft Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3323W001201 Descrizione: 3323W001201 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3324J-001-104E Descrizione: 3324J-001-104E BOURNS 5X5 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3323W-1-503LF Descrizione: 3323W-1-503LF BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3329H-1-104LF Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3324J-1-103E Descrizione: 3324J-1-103E xx XX Produttori: xx Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3329X Descrizione: 3329X WHITESTON QFN Produttori: WHITESTON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3324W-B501E Descrizione: 3324W-B501E xx XX Produttori: xx Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3323W001500 Descrizione: 3323W001500 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong