


BC413159B10-IPK-E4

fabricante Numero di parte:	BC413159B10-IPK-E4
Produttore / Marca	CSR PLC (Qualcomm)
Parte della descrizione:	IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96TFBGA
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 27200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BC413159B10-IPK-E4 100% nuovi pezzi originali 27200 in magazzino, trova il prezzo BC413159B10-IPK-E4, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BC413159B10-IPK-E4 CSR PLC (Qualcomm) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BC413159B10-IPK-E4: Info@IC-Components.com































Le specifiche di BC413159B10-IPK-E4

Numero di parte	BC413159B10-IPK-E4	Produttore / Marca	CSR PLC (Qualcomm)
Serie	BlueCore®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	96-TFBGA	imballaggio	Cut Tape (CT)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 105°C	Descrizione dettagliata	IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v2.0 +EDR, Class 1, 2 and 3 2.4GHz 96-TFBGA
Frequenza	2.4GHz	Digitare	TxRx + MCU
sensibilità	-85dBm	Tensione di alimentazione -	1.7 V ~ 3.6 V
Alimentazione - uscita	4dBm	Dimensione della memoria	-
Protocollo	Bluetooth v2.0 +EDR, Class 1, 2 and 3	Tasso di dati (massimo)	3Mbps
Interfacce seriali	-	Corrente - Ricezione	-
Famiglia RF / Standard	Bluetooth	Modulazione	-
Corrente - trasmissione	-	Altri nomi	BC413159B10-IPK-E4CT BC413159B10IPKE4
Quantità di magazzino	27200 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Ricetrasmittitore RF ICS
Descrizione	IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96TFBGA	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con BC413159B10-IPK-E4

CSR PLC (Qualcomm) BC413159B10-IPK-E4	Parte BC413159B10-IPK-E4	Prezzo BC413159B10-IPK-E4	Distributore BC413159B10-IPK-E4
BC413159B10-IPK-E4 tecnico	Azione BC413159B10-IPK-E4	Inventario BC413159B10-IPK-E4	Fornitore BC413159B10-IPK-E4
Ordine online BC413159B10-IPK-E4	Richiesta BC413159B10-IPK-E4	Immagine BC413159B10-IPK-E4	Immagine BC413159B10-IPK-E4
BC413159B10-IPK-E4 pdf	Datasheet BC413159B10-IPK-E4	Scheda tecnica BC413159B10-IPK-E4	Scheda tecnica BC413159B10-IPK-E4 pdf
Scarica la scheda tecnica BC413159B10-IPK-E4	Produttore CSR PLC (Qualcomm)	CSR PLC (Qualcomm) BC413159B10-IPK-E4	CSR PLC BC413159B10-IPK-E4
CSR PLC (Qualcomm) BC413159B10-IPK-E4	Qualcomm BC413159B10-IPK-E4	Qualcomm Incorporated BC413159B10-IPK-E4	

Potresti essere anche interessato:

 <p>BC413159E4G-F Descrizione: BC413159E4G-F CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC417143BRN Descrizione: BC417143BRN CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B134A06-IRK-E4 Descrizione: BC41B134A06-IRK-E4 CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BC413159A06-IPK-E4 Descrizione: IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96TFBGA Produttori: CSR PLC (Qualcomm) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC413159B10U Descrizione: BC413159B10U CSR BGA56 Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B143A05-IRK-E4 Descrizione: BC41B143A05-IRK-E4 CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BC417143B-GIQN-E4 Descrizione: IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96TFBGA Produttori: CSR PLC (Qualcomm) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B143A05 Descrizione: BC41B143A05 CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B143A05-ABN Descrizione: BC41B143A05-ABN CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BC41B143A06-ABN-E4M Descrizione: BC41B143A06-ABN-E4M CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC413159A11-D1 Descrizione: BC413159A11-D1 QFN 10 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC417143BQN Descrizione: BC417143BQN CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BC41B143A05U Descrizione: BC41B143A05U CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC419159AEU Descrizione: BC419159AEU CSR QFN Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B141B03-IXB-E4 Descrizione: BC41B141B03-IXB-E4 CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BC417143BES-IRN-E4 Descrizione: BC417143BES-IRN-E4 CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B14 Descrizione: BC41B14 xx XX Produttori: xx Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC417143BGE Descrizione: BC417143BGE CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BC41B141B03 Descrizione: BC41B141B03 CSR CSP Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC413159A10-IPK-E4 Descrizione: IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96TFBGA Produttori: CSR PLC (Qualcomm) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B143A06 Descrizione: BC41B143A06 CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BC413159A10U Descrizione: BC413159A10U CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC413159A11-IQA-E4 Descrizione: IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 56-QFN Produttori: CSR PLC (Qualcomm) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B143A06-ANN-E4 Descrizione: IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96LFBGA Produttori: CSR PLC (Qualcomm) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BC41B141B03U Descrizione: BC41B141B03U CSR BGA47 Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 61100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC413159A11U Descrizione: BC413159A11U CSR QFN Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B134A06U Descrizione: BC41B134A06U CSR Mainplate Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BC41B143A05-IXB-E4 Descrizione: BC41B143A05-IXB-E4 CSR BGA Produttori: CSR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC41B143A05-ANN-E4 Descrizione: IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96LFBGA Produttori: CSR PLC (Qualcomm) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>BC417143B-IRN-E4 Descrizione: IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96VFBGA Produttori: CSR PLC (Qualcomm) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong