



IC Components Limited

AD8219BRMZ-RL

fabricante Numero di parte:	AD8219BRMZ-RL
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC CURRENT MONITOR UNI-DIR 8MSOP
Schede tecniche:	AD8219BRMZ-RL.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

AD8219BRMZ-RL 100% nuovi pezzi originali 1900 in magazzino, trova il prezzo AD8219BRMZ-RL, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD8219BRMZ-RL ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD8219BRMZ-RL: Info@IC-Components.com

Le specifiche di AD8219BRMZ-RL

Numero di parte	AD8219BRMZ-RL	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	AD8219	Contenitore / involucro	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP	temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C
Descrizione dettagliata	Current Monitor Regulator High-Side 8-MSOP	Tensione - Ingresso	4 V ~ 80 V
Funzione	Current Monitor	Corrente - Uscita	-
Metodo di rilevazione	High-Side	Precisione	±0.3%
Altri nomi	AD8219BRMZ-RL-ND AD8219BRMZ-RLTR	Quantità di magazzino	1900 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-regolamento/gestione corrente	Descrizione	IC CURRENT MONITOR UNI-DIR 8MSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con AD8219BRMZ-RL

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8219BRMZ-RL	Parte AD8219BRMZ-RL	Prezzo AD8219BRMZ-RL	Distributore AD8219BRMZ-RL
AD8219BRMZ-RL tecnico	Azione AD8219BRMZ-RL	Inventario AD8219BRMZ-RL	Fornitore AD8219BRMZ-RL
Ordine online AD8219BRMZ-RL	Richiesta AD8219BRMZ-RL	Immagine AD8219BRMZ-RL	Immagine AD8219BRMZ-RL
AD8219BRMZ-RL pdf	Datasheet AD8219BRMZ-RL	Scheda tecnica AD8219BRMZ-RL	Scheda tecnica AD8219BRMZ-RL pdf
Scarica la scheda tecnica AD8219BRMZ-RL	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8219BRMZ-RL	AD AD8219BRMZ-RL
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8219BRMZ-RL	Analog Devices Inc. AD8219BRMZ-RL	Analog Devices, Inc. AD8219BRMZ-RL	

Potresti essere anche interessato:

 AD8221ARM Descrizione: IC OPAMP INSTR 825KHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8220WARMZ Descrizione: IC OPAMP INSTR 1.5MHZ RRO 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8210YRZ Descrizione: IC CURRENT MONITOR 0.5% 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8215YRZ-R7 Descrizione: IC CURRENT MONITOR 0.15% 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8215YRZ Descrizione: IC CURRENT MONITOR 0.15% 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8221AR Descrizione: IC OPAMP INSTR 825KHZ 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8211YRJZ-RL7 Descrizione: IC CURRENT MONITOR 0.25% SOT23-5 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8211YRJ-RL7 Descrizione: AD8211YRJ-RL7 AD SOT23-5 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8211YRJZ Descrizione: AD8211YRJZ ADI SOT23-5 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8220BRMZ Descrizione: IC OPAMP INSTR 1.5MHZ RRO 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD821AR Descrizione: AD821AR ADI SOP-8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8210YRZ-REEL7 Descrizione: IC CURRENT MONITOR 0.5% 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8220WARMZ-R7 Descrizione: IC OPAMP INSTR 1.5MHZ RRO 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8216ARZ Descrizione: AD8216ARZ ADI SOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8220ARMZ Descrizione: IC OPAMP INSTR 1.5MHZ RRO 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8211WYRJZ-R7 Descrizione: IC CURRENT MONITOR 0.25% SOT23-5 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8213WHRMZ-RL7 Descrizione: AD8213WHRMZ-RL7 ADI MSOP10 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8210YRZ-REEL Descrizione: IC CURRENT MONITOR 0.5% 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8221ARZ Descrizione: IC OPAMP INSTR 825KHZ 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8221ARMZ-REEL7 Descrizione: AD8221ARMZ-REEL7 AD MSOP-8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8221 Descrizione: AD8221 AD SOP-8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD822 Descrizione: AD822 AD DIP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8217BRMZ Descrizione: IC CURRENT MONITOR HI SIDE 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8221ARMZ Descrizione: IC OPAMP INSTR 825KHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8213WYRMZ Descrizione: IC CURRENT MONITOR 0.25% 10MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8221AR-REEL7 Descrizione: IC OPAMP INSTR 825KHZ 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8220ARMZ-R7 Descrizione: IC OPAMP INSTR 1.5MHZ RRO 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8213YRMZ Descrizione: IC CURRENT MONITOR 0.25% 10MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8216YRZ Descrizione: IC OPAMP DIFFERENTIAL 3MHZ 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8221ARMZ-R7 Descrizione: IC OPAMP INSTR 825KHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong