



X9241AUVZ

| | |
|---------------------------------|---|
| fabricante Numero di parte: | X9241AUVZ |
| Produttore / Marca | Intersil |
| Parte della descrizione: | IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-TSSOP |
| Schede tecniche: | X9241AUVZ.pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

X9241AUVZ 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo X9241AUVZ, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X9241AUVZ Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFO X9241AUVZ: Info@IC-Components.com

Le specifiche di X9241AUVZ

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Numero di parte | X9241AUVZ | Produttore / Marca | Intersil |
| Serie | XDCP™ | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Numero di parte base | X9241A | Contenitore / involucro | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| imballaggio | Tube | Contenitore dispositivo fornitore | 20-TSSOP |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C | Descrizione dettagliata | Digital Potentiometer 50k Ohm 4 Circuit 64 Taps PC Interface 20-TSSOP |
| Caratteristiche | Selectable Address | Interfaccia | PC |
| Configurazione | Potentiometer | Tolleranza | ±20% |
| Numero di circuiti | 4 | Tensione di alimentazione - | 5V |
| Tipo di memoria | Non-Volatile | Resistenza (ohm) | 50k |
| rastrazione | Linear | Numero di rubinetti | 64 |
| Coefficiente di temperatura (Typ) | ±300 ppm/°C | Resistenza - Spazzola (Ohm) (Typ) | 40 |
| Quantità di magazzino | 100 pcs Stock | Categoria | Circuiti integrati (ICS) > Acquisizione dati-potenzimetri digitali |
| Descrizione | IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-TSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |

Parole chiave realizzate con X9241AUVZ

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Intersil X9241AUVZ | Parte X9241AUVZ | Prezzo X9241AUVZ | Distributore X9241AUVZ |
| X9241AUVZ tecnico | Azione X9241AUVZ | Inventario X9241AUVZ | Fornitore X9241AUVZ |
| Ordine online X9241AUVZ | Richiesta X9241AUVZ | Immagine X9241AUVZ | Immagine X9241AUVZ |
| X9241AUVZ pdf | Datasheet X9241AUVZ | Scheda tecnica X9241AUVZ | Scheda tecnica X9241AUVZ pdf |
| Scarica la scheda tecnica X9241AUVZ | Produttore Intersil | Intersil X9241AUVZ | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|---|---|
|  <p>X9241AWVI Descrizione: IC DCP QUAD 10K 64 TP 20TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AMSI Descrizione: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20-S Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AWPI Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>X9241AUSI Descrizione: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9221YP Descrizione: X9221YP XICOR DIP Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AWSZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>X9241AWSIZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AYVI Descrizione: IC XDCP QUAD 4X2K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AWVZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 64-TAP 10K 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>X9241AMSIZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20-S Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AWVZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9221US Descrizione: X9221US XICOR SOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>X9241AUVZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9221WS Descrizione: X9221WS XICOR SOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9221WP Descrizione: X9221WP XICOR DIP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>X9241AMVZ Descrizione: IC POT DCTL QUAD 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9221YS Descrizione: X9221YS SOP-20 00 Produttori: SOP-20 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AWSIT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>X9241AWV Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AYS Descrizione: IC XDCP QUAD 4X2K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AYSIT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X2K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9221YST1 Descrizione: X9221YST1 XICOR SOP Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AWS Descrizione: IC DCP QUAD 10K 64TP 20SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AMS Descrizione: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20-S Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9221YPI Descrizione: X9221YPI XICOR DIP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AWVIT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AYS Descrizione: IC XDCP QUAD 4X2K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>X9241AWSZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9221WSI Descrizione: X9221WSI XICOR SOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>X9241AMVIZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong