


IMAGE NOT AVAILABLE



LM5010AQ1MHX/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LM5010AQ1MHX/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LM5010AQ1MHX/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2645 disponibili, trova prezzi LM5010AQ1MHX/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM5010AQ1MHX/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM5010AQ1MHX/NOPB: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LM5010AQ1MHX/NOPB

Numero di parte	LM5010AQ1MHX/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione - Uscita (min / fissa)	2.5V	Tensione - uscita (max)	70V
Tensione - Ingresso (min)	6V	Tensione - Ingresso (max)	75V
Topologia	Buck	raddrizzatore sincrono	No
Contenitore dispositivo fornitore	14-HTSSOP	Serie	Automotive, AEC-Q100
imballaggio	Original-Reel®	Contenitore / involucro	14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad
Tipo di uscita	Adjustable	Configurazione di uscita	Positive
Altri nomi	296-44023-6	temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C (TJ)
Numero di uscite	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Funzione	Step-Down
Frequenza - commutazione	100kHz ~ 1MHz	Descrizione dettagliata	Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 1A 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad
Corrente - Uscita	1A	Quantità di magazzino	2645 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Regolatori di tensione-Regolatori di commutaz	Descrizione	IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con LM5010AQ1MHX/NOPB

LM5010AQ1MHX/NOPB	LM5010AQ1MHX/NOPB parte	LM5010AQ1MHX/NOPB Prezzo	Distributore LM5010AQ1MHX/NOPB
LM5010AQ1MHX/NOPB tecnico	Stock LM5010AQ1MHX/NOPB	Inventario LM5010AQ1MHX/NOPB	LM5010AQ1MHX/NOPB Fornitore
Ordine online LM5010AQ1MHX/NOPB	LM5010AQ1MHX/NOPB Richiesta	Immagine LM5010AQ1MHX/NOPB	Immagine LM5010AQ1MHX/NOPB
LM5010AQ1MHX/NOPB pdf	Scheda tecnica LM5010AQ1MHX/NOPB	Scheda tecnica LM5010AQ1MHX/NOPB	LM5010AQ1MHX/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM5010AQ1MHX/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 LM5017MR Descrizione: LM5017MR TI SOP8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5009SQCX /NOPB Descrizione: LM5009SQCX/NOPB NS/TI QFN Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2646 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5009SD Descrizione: Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2789 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM5015MH/NOPB Descrizione: IC REG FLYBCK FWRD ISO 14ETSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2852 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010AMHE/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010AMH Descrizione: LM5010AMH NS TSSOP-14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2603 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM5017MRX Descrizione: LM5017MRX TI SOP8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2684 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5015MHE/NOPB Descrizione: IC REG FLYBCK FWRD ISO 14ETSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2698 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5015MHX/NOPB Descrizione: IC REG FLYBCK FWRD ISO 14ETSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM5010MHX Descrizione: LM5010MHX TI TSSOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010MHX/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010MH Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2732 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM5010AQ1MH Descrizione: LM5010AQ1MH NSC TSSOP-14 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2874 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010MH/NOPB Descrizione: Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2742 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5017MRE/NOPB Descrizione: TI SOP8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2608 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM5010SDX/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 10WSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5015MH Descrizione: LM5015MH NS TSSOP-14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2841 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5009MMX/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 0.15A 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM5010AQ1MHX Descrizione: LM5010AQ1MHX NSC HTSSOP14 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5009SDC/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 0.15A 8WSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010AQ0MHX Descrizione: LM5010AQ0MHX NS TSSOP14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2776 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM5010AMHX/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5017MRX/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 0.6A SYNC 8SOPWR Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010AMH/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2822 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM5010AQ0MH Descrizione: LM5010AQ0MH TI/NSC HTSSOP14 Produttori: TI/NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010AQ0MHX/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010SD Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 10WSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM5010SD/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 10WSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2635 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5009SDCX Descrizione: IC REG BUCK ADJ 0.15A 8WSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2684 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM5010AMHX Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong