


IMAGE NOT AVAILABLE



## LM3281YFQR

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	LM3281YFQR
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC REG BCK 3.3V 1.2A SYNC 6DSBGA
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**LM3281YFQR** 100% nuovi pezzi originali 30000 disponibili, trova prezzi LM3281YFQR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM3281YFQR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM3281YFQR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di LM3281YFQR

Numero di parte	LM3281YFQR	Produttore / Marca	N/A
Tensione - Uscita (min / fissa)	3.3V	Tensione - uscita (max)	-
Tensione - Ingresso (min)	3V	Tensione - Ingresso (max)	5.5V
Topologia	Buck	raddrizzatore sincrono	Yes
Contenitore dispositivo fornitore	6-DSBGA	Serie	-
imballaggio	Original-Reel®	Contenitore / involucro	6-UFBGA, DSBGA
Tipo di uscita	Fixed	Configurazione di uscita	Positive
Altri nomi	296-40185-6	temperatura di esercizio	-30°C ~ 90°C (TA)
Numero di uscite	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Funzione	Step-Down
Frequenza - commutazione	6MHz	Descrizione dettagliata	Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 1.2A 6-UFBGA, DSBGA
Corrente - Uscita	1.2A	Numero di parte base	LM3281
Quantità di magazzino	30000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">PMIC-Regolatori di tensione-Regolatori di commutaz</a>
Descrizione	IC REG BCK 3.3V 1.2A SYNC 6DSBGA	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

### Parole chiave realizzate con LM3281YFQR

LM3281YFQR	LM3281YFQR parte	LM3281YFQR Prezzo	Distributore LM3281YFQR
LM3281YFQR tecnico	Stock LM3281YFQR	Inventario LM3281YFQR	LM3281YFQR Fornitore
Ordine online LM3281YFQR	LM3281YFQR Richiesta	Immagine LM3281YFQR	Immagine LM3281YFQR
LM3281YFQR pdf	Scheda tecnica LM3281YFQR	Scheda tecnica LM3281YFQR	LM3281YFQR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM3281YFQR	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>LM326N</b>  <b>Descrizione:</b> LM326N NS DIP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM3279TLX/S1</b>  <b>Descrizione:</b> LM3279TLX/S1 TI BGA16  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM3302</b>  <b>Descrizione:</b> LM3302 SAMSUNG DIP-14  <b>Produttori:</b> SAMSUNG  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2721 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LM3263TMX/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC CONV DC/DC STEP DOWN 16DSBGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2703 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM329DH</b>  <b>Descrizione:</b> LM329DH NSC NA  <b>Produttori:</b> NSC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2635 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM32C1MT</b>  <b>Descrizione:</b> LM32C1MT NS TSSOP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LM329DZ/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC VREF SHUNT TO92  <b>Produttori:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM326H</b>  <b>Descrizione:</b> LM326H NS TO-99  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2610 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM3262TMX</b>  <b>Descrizione:</b> LM3262TMX NS BGA  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LM3279</b>  <b>Descrizione:</b> LM3279 IT dsbga16  <b>Produttori:</b> IT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM3272D</b>  <b>Descrizione:</b> LM3272D NS DIP8  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2650 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM325N</b>  <b>Descrizione:</b> LM325N NS DIP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LM3262TMX/S1</b>  <b>Descrizione:</b> LM3262TMX/S1 TI BGA9  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM329DZ/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC VREF SHUNT 6.9V TO92-3  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM32C1MTX</b>  <b>Descrizione:</b> LM32C1MTX NS TSSOP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LM329CZ</b>  <b>Descrizione:</b> IC VREF SHUNT 6.9V TO92-3  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2675 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM329CZ</b>  <b>Descrizione:</b> IC VREF SHUNT TO92  <b>Produttori:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2623 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM3272C</b>  <b>Descrizione:</b> LM3272C NS DIP8  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2736 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LM329AZ</b>  <b>Descrizione:</b> IC VREF SHUNT TO92  <b>Produttori:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2611 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM3281AB</b>  <b>Descrizione:</b> LM3281AB ST DIP  <b>Produttori:</b> ST  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2869 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM3301N</b>  <b>Descrizione:</b> LM3301N NS DIP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2885 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LM3268VBHX</b>  <b>Descrizione:</b> LM3268VBHX NS QFP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM3263TMX</b>  <b>Descrizione:</b> LM3263TMX NS BGA  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 21100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM32C1MTX/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> SENSOR DIGITAL 0C-85C 14TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2729 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LM3262TMX/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC CONV DC/DC STEP DOWN 9DSBGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM329AH</b>  <b>Descrizione:</b> LM329AH NS TO-46  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2613 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM329BZ</b>  <b>Descrizione:</b> LM329BZ NS TO-92  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2763 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LM329DZ</b>  <b>Descrizione:</b> LM329DZ NS TO-92  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM3268TLX</b>  <b>Descrizione:</b> LM3268TLX TI QFN  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LM329BH</b>  <b>Descrizione:</b> LM329BH NSC NA  <b>Produttori:</b> NSC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2761 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong