


IMAGE NOT AVAILABLE



## LM392DR

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	LM392DR
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC OPAMP/VOLT COMP LOW-PWR 8SOIC
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 15600 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**LM392DR** 100% nuovi pezzi originali 15600 disponibili, trova prezzi LM392DR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM392DR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM392DR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)


### Le specifiche di LM392DR

Numero di parte	LM392DR	Produttore / Marca	N/A
Digitare	Amplifier, Comparator	Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC
Serie	-	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Altri nomi	296-20853-6
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Descrizione dettagliata	Amplifier, Comparator IC Transducer Amplifier 8-SOIC	Numero di parte base	LM392
applicazioni	Transducer Amplifier	Quantità di magazzino	15600 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Lineare-amplificatori-scopo speciale</a>	Descrizione	IC OPAMP/VOLT COMP LOW-PWR 8SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

### Parole chiave realizzate con LM392DR

LM392DR	LM392DR parte	LM392DR Prezzo	Distributore LM392DR
LM392DR tecnico	Stock LM392DR	Inventario LM392DR	LM392DR Fornitore
Ordine online LM392DR	LM392DR Richiesta	Immagine LM392DR	Immagine LM392DR
LM392DR pdf	Scheda tecnica LM392DR	Scheda tecnica LM392DR	LM392DR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM392DR	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>LM392DR</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>LM3915N-1</b>  <b>Descrizione:</b> IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM392DGKR</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> IC OPAMP/VOLT COMP LP 8VSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM391N-100</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM391N-100 NS DIP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM392DRG4</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> IC OPAMP COMPARATOR COMBO 8SOIC  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 19200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM391N-80</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM391N-80 NS DIP16  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM392MX/NOPB</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> IC OP AMP VOLT COMPARATOR 8-SOIC  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2657 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM39300R-3.3</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM39300R-3.3 HTC TO-263  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2835 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3937ITLX-2.85</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM3937ITLX-2.85 NS SMD  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39300R-2.5</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM39300R-2.5 HTC TO263  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM3927AJ</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM3927AJ NS QFN  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM392M</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> IC OP AMP VOLT COMPARATOR 8-SOIC  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 17600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM391N-60</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM391N-60 NSC DIP-16  <b>Produttori:</b> NSC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2741 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM39300R-1.8V</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM39300R-1.8V HTC TO263  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2884 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM392N</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> IC OP AMP VOLT COMPARATOR 8-DIP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM393</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM393 TI SOP-8  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 79000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM392M/LM392</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM392M/LM392 TI/ns热卖 SOP8  <b>Produttori:</b> TI/ns  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2796 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3916N-1</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3915N</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM3915N DIP16 1034  <b>Produttori:</b> DIP16  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM3915-1</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM392DR2G</b></p> <p></p> <p><b>Descrizione:</b> IC OP AMP/COMPARATOR LP 8-SOIC  <b>Produttori:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 28200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39301R-3.3</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM39301R-3.3 HTC TO263-5  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM392CN</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM392CN NSC DIP8  <b>Produttori:</b> NSC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3915</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM393A</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM393A TI SOP8  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM39202SX</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM39202SX HG TO263  <b>Produttori:</b> HG  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM392MX</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> IC OP AMP VOLT COMPARATOR 8-SOIC  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 11700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM392</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM392 NS DIP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2787 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM3916N</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM3916N DIP18 114AB  <b>Produttori:</b> DIP18  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3916N-1/NOPB</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39302R</b></p> <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Descrizione:</b> LM39302R HTC TO-263  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2621 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong