



**MT8870DSR1**

fabricante Numero di parte:	MT8870DSR1
Produttore / Marca	Microsemi
Parte della descrizione:	IC RECEIVER DTMF 18SOIC
Schede tecniche:	MT8870DSR1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**MT8870DSR1** 100% nuovi pezzi originali 12500 in magazzino, trova il prezzo MT8870DSR1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MT8870DSR1 Microsemi con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MT8870DSR1: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































**Le specifiche di MT8870DSR1**

Numero di parte	MT8870DSR1	Produttore / Marca	Microsemi
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	18-SOIC (0.295", 7.50mm Width)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	18-SOIC
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	Telecom IC DTMF Receiver 18-SOIC
Corrente - Alimentazione	3mA	Interfaccia	-
include	-	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	4.75 V ~ 5.25 V	Funzione	DTMF Receiver
Altri nomi	MT8870DSR1-ND MT8870DSR1TR	Quantità di magazzino	12500 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Interface-Telecom</a>	Descrizione	IC RECEIVER DTMF 18SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con MT8870DSR1**

Microsemi MT8870DSR1	Parte MT8870DSR1	Prezzo MT8870DSR1	Distributore MT8870DSR1
MT8870DSR1 tecnico	Azione MT8870DSR1	Inventario MT8870DSR1	Fornitore MT8870DSR1
Ordine online MT8870DSR1	Richiesta MT8870DSR1	Immagine MT8870DSR1	Immagine MT8870DSR1
MT8870DSR1 pdf	Datasheet MT8870DSR1	Scheda tecnica MT8870DSR1	Scheda tecnica MT8870DSR1 pdf
Scarica la scheda tecnica MT8870DSR1	Produttore Microsemi	Microsemi MT8870DSR1	Microsemi Analog Mixed Signal Group MT8870DSR1
Microsemi Analog Mixed Signal Group [MIL]	Microsemi Consumer Medical Product Group	Microsemi HI-REL [MIL] MT8870DSR1	Microsemi Power Management Group MT8870DSR1
MT8870DSR1	MT8870DSR1	Microsemi Power Products Group MT8870DSR1	Microsemi SoC MT8870DSR1
Microsemi Commercial Components Group	Microsemi Corporation MT8870DSR1	Microsemi Solutions Sdn Bhd. MT8870DSR1	
MT8870DSR1			

**Potresti essere anche interessato:**

 <b>MT8880CS</b> Descrizione: MT8880CS MITEL SOP Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870DN</b> Descrizione: MT8870DN LEGERITY SSOP Produttori: LEGERITY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8880CN</b> Descrizione: MT8880CN MT SOP-20 Produttori: MT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MT8880AC</b> Descrizione: MT8880AC MT CDIP20 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8880CE</b> Descrizione: MT8880CE MITEL DIP Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8880CSR1</b> Descrizione: IC TXRX DTMF 20SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MT8870DS-1</b> Descrizione: MT8870DS-1 MITEL SOP18 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8880AP</b> Descrizione: MT8880AP MITEL PLCC Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8888CE</b> Descrizione: MT8888CE MT DIP Produttori: MT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MT8870DS--SOP-18</b> Descrizione: MT8870DS--SOP-18 ZARLINK SOP-18 Produttori: ZARLINK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT88870DS</b> Descrizione: MT88870DS MT SOP Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8885AN1</b> Descrizione: IC TXRX DTMF 24SSOP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MT887L70AS</b> Descrizione: MT887L70AS ZARLINK SMD Produttori: ZARLINK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870CE</b> Descrizione: MT8870CE MITSUMI DIP18 Produttori: MITSUMI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870DM</b> Descrizione: MT8870DM ZARLINK SSOP20 Produttori: ZARLINK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MT8870DS</b> Descrizione: MT8870DS MITSUMI SOP18 Produttori: MITSUMI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870DSR</b> Descrizione: MT8870DSR MITEL 7.2MM Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8880CS1</b> Descrizione: IC TXRX DTMF 20SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MT8880CE-1</b> Descrizione: MT8880CE-1 MITEL DIP20 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870DE1</b> Descrizione: IC RECEIVER DTMF 18DIP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8885AE</b> Descrizione: MT8885AE ZARLINK DIP-24 Produttori: ZARLINK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MT8870AC</b> Descrizione: MT8870AC MIT DIP18 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870DN1</b> Descrizione: IC RECEIVER DTMF 20SSOP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870DS-EL</b> Descrizione: MT8870DS-EL MIT SOIC18 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MT8880CE1</b> Descrizione: IC TXRX DTMF 20DIP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870CS</b> Descrizione: MT8870CS MIT DIP Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8880AE</b> Descrizione: MT8880AE MIT DIP-20 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MT8870DE</b> Descrizione: MT8870DE MICROSEMI DIP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870DS1</b> Descrizione: IC RECEIVER DTMF 18SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MT8870BC</b> Descrizione: MT8870BC MIT CDIP18 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong